

Reference
back001
Im λ = |ω|
decay rate γ = −Re λ (log)
Mach
0
2
4
6
8
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
10⁻⁸
10⁻⁶
10⁻⁴
10⁻²
10⁰