

PREPARADO PARA:

**FRUTERIA BELLO HORIZONTE, C.A.**

RIF: J-303336213

CTRA NACIONAL TURMERO LOCAL NRO 4 SECTOR LA  
ENCRUCIJADA TURMERO EDO ARAGUA

EMITIDO POR:

**Mega Soft Computación, C.A.**

Sistema de Cotizaciones

**Detalle de Reparación**  
Reparación

| MODELO                | CANTIDAD | SERIALES |
|-----------------------|----------|----------|
| Pinpad Verifone VX820 | 1        | 1        |
| <b>Total</b>          | <b>1</b> | <b>1</b> |

Entrega Est.: 2026-06-05

| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO/SERVICIO                                                                                                                     | CANT. | P.<br>UNITARIO | TOTAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|
| <b>Tamper, Servicio técnico básico, Actualización, Carga de llave, Cambio de pila (Pinpad)</b><br>Mantenimiento<br><b>Seriales (1):</b> 324-665-952 | 1     | \$70.00        | \$70.00 |
| <b>Casillero</b><br>Mantenimiento<br><b>Seriales (1):</b> 324-665-952                                                                               | 1     | \$6.00         | \$6.00  |

**Términos y Condiciones:**

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso según mercado. La garantía cubre defectos de fábrica por 12 meses. No incluye daños por mal uso. Los equipos se entregan configurados y listos para operar tras la validación del pago.

Subtotal: \$76.00  
IVA (16%): \$12.16

**TOTAL: \$88.16**

# Anexo de Seriales por Modelo

Cotización #COT-2026-05-277-PYME — FRUTERIA BELLO HORIZONTE, C.A.

Pinpad Verifone VX820

1 equipo(s)

324-665-952

**Nota importante:** Estimado cliente, al momento de aprobar esta Cotización asegúrese de los modelos y la cantidad de equipos de cada modelo que está enviando a reparación.

## **Condiciones de la Cotización**

Se adjunta esta cotización para su reparación con base en el diagnóstico inicial realizado a sus equipos. En el caso de que la falla impida que el equipo encienda, al momento de encenderlo pueden surgir nuevas fallas en el equipo que será nuevamente cotizadas

**Tenga en cuenta que esta cotización tiene una validez de 2 días. Para iniciar el proceso de reparación y el pedido de repuestos, requerimos su aprobación formal de este presupuesto. Una vez recibida su confirmación, procederemos de inmediato con el trabajo técnico.**

Información importante:

- Todo equipo diagnosticado tiene un costo de 45 USD, el cual debe ser cancelado en caso de no aprobarse la cotización.
- Las reparaciones por fallas en el lector de chip no cuentan con garantía.

Para proceder con la emisión de la factura fiscal, le solicitamos amablemente nos envíe el RIF Digital y los siguientes datos:

- Nombre de la persona a la cual se envía la factura
- Correo electrónico administrativo
- Teléfono de contacto

Quedamos atentos a su respuesta.