

PREPARADO PARA:

INSIDE MARKET, SUPERMERCADO RIO, C.A.

RIF: J-401583806

Av. Juan Bautista Arismendi CC Centro Empresarial Plazas Del Sol (I Etapa) Nivel P/B Local L5, L6, L7, L8 Y D1 Sector Macho Muerto Villa Rosa Nueva Esparta Zona Postal 6319.

EMITIDO POR:

Mega Soft Computación, C.A.

Sistema de Cotizaciones

Detalle de Reparación

Reparación

MODELO	CANTIDAD	SERIALES
PinPad Verifone P200 Engage Lector Smart Card y Pinpad con SAM interno cable de Conexión USB	1	1
Pinpad Verifone VX820	6	6
Total	7	7

Entrega Est.: 2026-06-18

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO/SERVICIO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
Reparación de tarjeta principal, Cambio de lector (Pinpad) Mantenimiento	1	\$160.00	\$160.00
Seriales (1): 903-223-613			
Pinpad Verifone Vx820 Irreparable Mantenimiento	3	\$45.00	\$135.00
Seriales (3): 904-082-173 903-712-730 903-169-050			
Tamper, Servicio técnico básico, Actualización de ADK, Carga de llave, Cambio de pila (Pinpad) Mantenimiento	2	\$70.00	\$140.00
Seriales (2): 903-227-599 903-712-775			
Reprogramacion Contactless Mantenimiento	1	\$8.00	\$8.00
Seriales (1): 806-410-804			

Términos y Condiciones:

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso según mercado. La garantía cubre defectos de fábrica por 12 meses. No incluye daños por mal uso. Los equipos se entregan configurados y listos para operar tras la validación del pago.

Subtotal: \$443.00
IVA (16%): \$70.88

TOTAL: \$513.88

Anexo de Seriales por Modelo

Cotización #COT-2026-06-120-PYME — INSIDE MARKET, SUPERMERCADO RIO, C.A.

PinPad Verifone P200 Engage Lector Smart Card y Pinpad con SAM interno cable de Conexión USB

1 equipo(s)

806-410-804

Pinpad Verifone VX820

6 equipo(s)

903-223-613

904-082-173

903-712-730

903-169-050

903-227-599

903-712-775

Nota importante: Estimado cliente, al momento de aprobar esta Cotización asegúrese de los modelos y la cantidad de equipos de cada modelo que está enviando a reparación.

Condiciones de la Cotización

Se adjunta esta cotización para su reparación con base en el diagnóstico inicial realizado a sus equipos. En el caso de que la falla impida que el equipo encienda, al momento de encenderlo pueden surgir nuevas fallas en el equipo que será nuevamente cotizadas

Tenga en cuenta que esta cotización tiene una validez de 2 días. Para iniciar el proceso de reparación y el pedido de repuestos, requerimos su aprobación formal de este presupuesto. Una vez recibida su confirmación, procederemos de inmediato con el trabajo técnico.

Información importante:

- Todo equipo diagnosticado tiene un costo de 45 USD, el cual debe ser cancelado en caso de no aprobarse la cotización.
- Las reparaciones por fallas en el lector de chip no cuentan con garantía.

Para proceder con la emisión de la factura fiscal, le solicitamos amablemente nos envíe el RIF Digital y los siguientes datos:

- Nombre de la persona a la cual se envía la factura
- Correo electrónico administrativo
- Teléfono de contacto

Quedamos atentos a su respuesta.