

PREPARADO PARA:
ACQUA FONTANA C.A.
RIF: J-404659021
AV DON DIEGO CISNEROS EDIF SIEMENS ENERGY PISO PB
TORRE S OF PN-TS-017 Y SERVICIO TECNICO PB-GALPON C1
URB LOS RUICES CARACAS MIRANDA ZONA POSTAL 1071

EMITIDO POR:
Mega Soft Computación, C.A.
Sistema de Cotizaciones

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO/SERVICIO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
Lector de Chip Vx820 Componente Seriales (4): 63240829470060 63240829470059 63240829470058 63240829470057	4	\$60.00	\$240.00
Servicio Tecnico Basico (POS) Mantenimiento Seriales (5): 63240829470051 63240829470052 63240829470053 63240829470054 63240829470055	5	\$20.00	\$100.00
Servicio Tecnico Basico (Pinpad) Mantenimiento Seriales (1): 63240829470060	1	\$50.00	\$50.00

Términos y Condiciones:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso según mercado. La garantía cubre defectos de fábrica por 12 meses. No incluye daños por mal uso. Los equipos se entregan configurados y listos para operar tras la validación del pago.

Subtotal: \$390.00
IVA (16%): \$62.40
TOTAL: \$452.40

PinPad Verifone P200 Engage Lector Smart Card y Pinpad con SAM interno cable de Conexión USB

10 equipo(s)

63240829470051	63240829470052
63240829470053	63240829470054
63240829470055	63240829470056
63240829470057	63240829470058
63240829470059	63240829470060

Nota importante: Estimado cliente, al momento de aprobar esta Cotización asegúrese de los modelos y la cantidad de equipos de cada modelo que está enviando a reparación.

Condiciones de la Cotización

Se adjunta esta cotización para su reparación con base en el diagnóstico inicial realizado a sus equipos. En el caso de que la falla impida que el equipo encienda, al momento de encenderlo pueden surgir nuevas fallas en el equipo que será nuevamente cotizadas

Tenga en cuenta que esta cotización tiene una validez de 2 días. Para iniciar el proceso de reparación y el pedido de repuestos, requerimos su aprobación formal de este presupuesto. Una vez recibida su confirmación, procederemos de inmediato con el trabajo técnico.

Información importante:

- Todo equipo diagnosticado tiene un costo de 45 USD, el cual debe ser cancelado en caso de no aprobarse la cotización.
- Las reparaciones por fallas en el lector de chip no cuentan con garantía.

Para proceder con la emisión de la factura fiscal, le solicitamos amablemente nos envíe el RIF Digital y los siguientes datos:

- Nombre de la persona a la cual se envía la factura
- Correo electrónico administrativo
- Teléfono de contacto

Quedamos atentos a su respuesta.