

PREPARADO PARA:
A.C. VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB
RIF: J-305153060
AV PRINCIPAL COLINAS DE VALLE ARRIBA EDIF VAAC PISO PB
OF PB URB COLINAS DE VALLE ARRIBA CARACAS MIRANDA
ZONA POSTAL 1080

EMITIDO POR:
Mega Soft Computación, C.A.
Sistema de Cotizaciones

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO/SERVICIO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
Lector de Chip Vx820 Componente Seriales (6): 809-203-086 809-203-123 809-203-114 807-177-290 807-194-291 807-194-303	6	\$60.00	\$360.00
Servicio Tecnico Basico (POS) Mantenimiento Seriales (4): 807-194-303 807-194-266 807-194-333 807-194-324	4	\$20.00	\$80.00
Servicio Tecnico Basico (Pinpad) Mantenimiento Seriales (4): 807-194-339 807-194-361 807-194-329 807-194-235	4	\$50.00	\$200.00

Términos y Condiciones:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso según mercado. La garantía cubre defectos de fábrica por 12 meses. No incluye daños por mal uso. Los equipos se entregan configurados y listos para operar tras la validación del pago.

Subtotal:	\$640.00
IVA (16%):	\$102.40
TOTAL:	\$742.40

Morefun POS10Q		14 equipo(s)
809-203-086	809-203-123	
809-203-114	807-177-290	
807-194-291	807-194-303	
807-194-266	807-194-333	
807-194-324	807-194-245	
807-194-235	807-194-329	
807-194-361	807-194-339	
Nota importante: Estimado cliente, al momento de aprobar esta Cotización asegúrese de los modelos y la cantidad de equipos de cada modelo que está enviando a reparación.		

Condiciones de la Cotización

Se adjunta esta cotización para su reparación con base en el diagnóstico inicial realizado a sus equipos. En el caso de que la falla impida que el equipo encienda, al momento de encenderlo pueden surgir nuevas fallas en el equipo que será nuevamente cotizadas

Tenga en cuenta que esta cotización tiene una validez de 2 días. Para iniciar el proceso de reparación y el pedido de repuestos, requerimos su aprobación formal de este presupuesto. Una vez recibida su confirmación, procederemos de inmediato con el trabajo técnico.

Información importante:

- Todo equipo diagnosticado tiene un costo de 45 USD, el cual debe ser cancelado en caso de no aprobarse la cotización.
- Las reparaciones por fallas en el lector de chip no cuentan con garantía.

Para proceder con la emisión de la factura fiscal, le solicitamos amablemente nos envíe el RIF Digital y los siguientes datos:

- Nombre de la persona a la cual se envía la factura
- Correo electrónico administrativo
- Teléfono de contacto

Quedamos atentos a su respuesta.