

PREPARADO PARA:

INVERSIONES PAGO AQUI 24/7, C.A.

RIF: J400540895

EMITIDO POR:

Mega Soft, C.A.

Sistema de Cotizaciones

Detalle de Reparación

Test DB persistence

MODELO	CANTIDAD	SERIALES
Morefun MF960	3	3
Total	3	3

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO/SERVICIO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
Servicio de Diagnóstico Mantenimiento	1	\$25.00	\$25.00

Términos y Condiciones:

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso según mercado. La garantía cubre defectos de fábrica por 12 meses. No incluye daños por mal uso. Los equipos se entregan configurados y listos para operar tras la validación del pago.

Subtotal: \$25.00

IVA (16%): \$4.00

TOTAL: \$29.00

Anexo de Seriales por Modelo

Cotización #COT-2026-03-178-PYME — INVERSIONES PAGO AQUI 24/7, C.A.

Morefun MF960

3 equipo(s)

DB-TEST-001

DB-TEST-002

DB-TEST-003

Nota importante: Estimado cliente, al momento de aprobar esta Cotización asegúrese de los modelos y la cantidad de equipos de cada modelo que está enviando a reparación.

Condiciones de la Cotización

Se adjunta esta cotización para su reparación con base en el diagnóstico inicial realizado a sus equipos. En el caso de que la falla impida que el equipo encienda, al momento de encenderlo pueden surgir nuevas fallas en el equipo que será nuevamente cotizadas

Tenga en cuenta que esta cotización tiene una validez de 2 días. Para iniciar el proceso de reparación y el pedido de repuestos, requerimos su aprobación formal de este presupuesto. Una vez recibida su confirmación, procederemos de inmediato con el trabajo técnico.

Información importante:

- Todo equipo diagnosticado tiene un costo de 45 USD, el cual debe ser cancelado en caso de no aprobarse la cotización.
- Las reparaciones por fallas en el lector de chip no cuentan con garantía.

Para proceder con la emisión de la factura fiscal, le solicitamos amablemente nos envíe el RIF Digital y los siguientes datos:

- Nombre de la persona a la cual se envía la factura
- Correo electrónico administrativo
- Teléfono de contacto

Quedamos atentos a su respuesta.