

HeatPump-X300 Bedienungs- und Servicehandbuch

Version 1.0 · Stand August 2026 · Fiktive ServicePilot-Demodokumentation

Sicherheit

Elektrische Abdeckungen und das Außengerät dürfen nur von Fachkräften geöffnet werden. Bei Brandgeruch, Rauch oder Funken Abstand halten, das Gerät nur bei gefahrloser Erreichbarkeit abschalten und den Notdienst verständigen.

Bedienung

Kontrollierter Neustart

Über „System“, „Servicehinweise“, „Kontrollierter Neustart“ kann genau ein Neustart ausgelöst werden. Die Wiederanlaufprüfung kann bis zu 15 Minuten dauern. Wiederholte Neustarts sind nicht zulässig, weil sie die Diagnose erschweren.

Fehlerdiagnose

Fehler E37 – Kommunikation mit der Außeneinheit

Beim Modell HeatPump-X300 bedeutet E37 eine unterbrochene oder instabile Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit. Der Betreiber darf Steckverbindungen oder elektrische Abdeckungen nicht öffnen. Fehlercode und Uhrzeit notieren; ein einzelner kontrollierter Neustart ist zulässig. Kommt E37 zurück, ist ein Servicefall erforderlich.

Fehler E55 – Abtauvorgang nicht abgeschlossen

E55 bedeutet beim HeatPump-X300, dass ein Abtauvorgang nicht im vorgesehenen Zeitfenster abgeschlossen wurde. Luftein- und -auslass dürfen von losem Laub oder Schnee befreit werden, ohne das Gerät zu öffnen. Bei erneutem Auftreten den Service kontaktieren.

Wartung

Der freie Luftweg am Außengerät darf regelmäßig von außen kontrolliert werden. Eingriffe in Kältekreis, Sensorik und elektrische Komponenten sind ausschließlich Fachkräften vorbehalten.