

夹爪视觉标定标记

打印：实际大小 / 100%，关闭“适应页面”。两个标记任选一个。



黑框边长 40 mm / ID 0

DICT_4X4_50



黑框边长 30 mm / ID 1

DICT_4X4_50

1. 剪下一个标记，保留四周白边。

2. 在机械臂停止时，贴到夹爪固定掌部的平整位置。

3. 选择 Web 相机画面能够看到的一面，保持纸面平整。

4. 标记应随整个夹爪运动，避开活动手指和线缆。

5. 贴好后回复“已贴好”，后续采集和分析由我完成。

用途：为下降过程提供固定的视觉特征。机械尺寸沿用已确认 CAD。