



No.22/116 /DPS/Srt/B Lamp: 1 (satu) set

Kepada

PT. WESTINDO ESA PERKASA

Jl. Gaya Motor Raya Kav. M-N No. 8

Sunter

Jakarta Utara - 14330

Perihal: Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Penggantian Sistem Tata Udara Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Pematangsiantar

Menunjuk:

- 1. Undangan kami melalui BISPRo tanggal 13 Januari 2020;
- 2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.22/57/DPS-PPn1/BA/B tanggal 15 Januari 2020 beserta lampirannya;
- 3. Berita Susulan No.22/45/DPS-PPn1/Srt/B tanggal 24 Januari 2020;
- 4. Surat Saudara No.WEP/004/I/2020/BI/CHL/RC/MPS tanggal 29 Januari 2020 perihal Surat Dokumen Penawaran Biaya untuk Pengadaan Pekerjaan Penggantian Sistem Tata Udara Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar;
- 5. Hasil Negosiasi dan/atau Klarifikasi Biaya secara *online* melalui BISPro tanggal 7 Februari 2020;
- Surat Saudara No.WEP/004/I/2020/BI/CHL/RC/MPS R1 tanggal 10 Februari 2020 perihal Surat Dokumen Penawaran Biaya untuk Pengadaan Pekerjaan Penggantian Sistem Tata Udara Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar;
- 7. Berita Acara Klarifikasi No.22/163/DPS-PPn1/BA/B tanggal 11 Februari 2020;
- 8. Surat Saudara No.WEP/023/II/2020/BI/SRT/MPS tanggal 12 Februari 2020 perihal Kesanggupan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Penggantian Sistem Tata Udara Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar.

dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Pelaksana Pekerjaan Penggantian Sistem Tata Udara Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Pematangsiantar, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Biaya pelaksanaan Pekerjaan adalah Rp8.068.000.000,00 (Delapan miliar enam puluh delapan juta Rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Kontrak bersifat lumsum dengan uraian harga terlampir;
- 2. Jangka waktu pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini;

b. Jangka.../ A

./.



- Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.
- 3. Selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini agar Saudara menyampaikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum sebesar Rp410.062.884,00 (Empat ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah) dengan jangka waktu sejak tanggal surat ini sampai dengan jangka waktu pekerjaan berakhir;
- 4. Seluruh hak dan kewajiban Saudara maupun hak dan kewajiban kami sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud, akan dicantumkan dalam Kontrak/Perjanjian;
- 5. Sebelum diterbitkan Kontrak/Perjanjian yang akan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Saudara tetap berpedoman pada :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.22/57/DPS-PPn1/BA/B tanggal 15 Januari 2020 beserta lampirannya;
 - c. Hasil Negosiasi harga secara online tanggal 7 Februari 2020;
 - d. Berita Acara Klarifikasi No.22/163/DPS-PPn1/BA/B tanggal 11 Februari 2020.
- 6. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, agar Saudara berkoordinasi dengan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas cq. Divisi Pengelolaan Logistik KPwDN;

Sebagai tanda persetujuan Saudara, kami minta tembusan surat ini setelah Saudara tandatangani di atas meterai Rp.6.000,00 (Enam ribu Rupiah) dan dibubuhi cap/stempel perusahaan agar dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat ini. Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat ini, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.

Demikian agar maklum.

T. WESTINDO

Director

DEPARTEMEN PENGADAAN STRATEGIS Kepala Grup

> <u>Subintoro</u> Direktur

Lampiran Surat No.22/ 1/6 /DPS/Srt/B Tanggal 24 Februari 2020 PENGGANTIAN SISTEM TATA UDARA DI GEDUNG KPWBI PEMATANG SIANTAR

| NO | ITEM PEKERJAAN | TOTAL (Rp) | |
|---------|---|--|--|
| IIIIIVV | PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN TATA UDARA PEKERJAAN SISTEM KELISTRIKAN PEKERJAAN PEMBONGKARAN PEKERJAAN ERECTION & SIPIL TESTING, COMMISSIONING, ADJUSTING, BALANCING & TRAINING | 83.333.000,00 5.344.711.000,00 1.111.352.000,00 41.811.000,00 638.663.000,00 114.675.454,55 | |
| | JUMLAH PPN 10% GRAND TOTAL | 7.334.545.454,55 733.454.545,45 8.068.000.000,00 | |

a

h

LAMPIRAN PENGGANTIAN SISTEM TATA UDARA DI GEDUNG KPWBI PEMATANG SIANTAR JMLH. HARGA HARGA SAT. VOL. SAT. NO. **URAIAN PEKERJAAN** (Rp.) (Rp.) GEDUNG KPWBI PEMATANG SIANTAR 83.333.000,00 83.333.000,00 Lot 1.00 PEKERJAAN PERSIAPAN Mobilasi dan Demobilisasi Material dan Peralatan Gambar kerja, as built drawing, administrasi dll. (minimal 3 set) Pembuatan Direksi Keet dan Gudang Dokumentasi dan Laporan Alat komunikasi Sewa Peralatan kantor Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan Kerja (K3), SUB TOTAL I 83.333.000,00 SISTEM TATA UDARA GEDUNG PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PERALATAN UTAMA 1.1 CHILLER 1,448.333.000,00 2.896.666.000,00 Pengadaan & Pemasangan Unit Chiller unit 2,00 CH-1 & CH-2 : Air Cooled Screw Chiller - HE - VSD Tipe COP : min 3,0 : R-134a Refrigeran : 180 TR Kap. Minimal : ± 216 kW (sesual selection sheet) Daya minimal Perlengkapan yang harus ada pada unit Chiller seperti : Modul komunikasi Bacnet/Modbus Vibration mounting standar pabrik Flow Switch dan peralatan lain standar pabrik sehingga unit berfungsi baik CHILLED WATER PUMP Pengadaan & Pemasangan Unit Chilled Water Pump 464.721.000,00 154.907.000,00 3,00 CHWP 1 s/d CHWP 3 (lengkap dengan base palte) unit : Centrifugal end Suction Tipe Water Flow Rate : 97,98 m3/jam (± 432 GPM) Head Total : 52 meter : 70% Efisiensi : Minimal 1450 RPM Putaran 36.132.000,00 3,00 12.044.000,00 : 1500 kg (demensi disesuaikan pondasi pompa) unit Inertia Blok 59,199,000,00 19.733.000,00 : min. 1500 kg x 4 / unit pompa 3,00 set Spring Mounting SEQUENCING SYSTEM Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan 349.617.000,00 349,617,000,00 1,00 Is "Sequencing Optimize System" AC SPLIT Ruang Mesin Lift it. Atap 32.444.000,00 16.222.000,00 2.00 set AC Split Tipe Inverter Kap. 18.000 btuh - Pipa Refrigeran 15 m - Pipa Drain PVC - AW - Kabel Power - MCB PEKERJAAN INSTALASI PIPA 2 CHILLER PLANT 2.1 Bahan : Pipa Ganvanized Sch. 40 Isolasi Rigid Polyurethane Foam (RPF) + Metal Jacketing Aluminium

884 A

LAMPIRAN PENGGANTIAN SISTEM TATA UDARA DI GEDUNG KPWBI PEMATANG SIANTAR

| 0. | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | VOL. | HARGA SAT. (Rp.) | JMLH. HARGA (Rp.) |
|-------|--|-------|-------|---------------------|--|
| 1.1 P | | | 4.00 | 3.772.000,00 | 15.088.000,00 |
| | - Pipa diameter 8 inch (Header 1) | m | 19,00 | 3.772.000,00 | 71.668.000,00 |
| | - Pipa diameter 8 inch (Header 2) | m | | 3.772.000,00 | 86.756.000,00 |
| | - Pipa diameter 8 inch (Header 3) | m | 23,00 | 2.924.000,00 | 195.908.000,00 |
| | - Pipa diameter 6 inch | m | 67,00 | | 12.318.000,00 |
| | - Pipa diameter 4 inch | m | 6,00 | 2.053.000,00 | 15.045.000,00 |
| | - Pipa diameter 1,5 inch (tangki ekpansi) | m | 15,00 | 1.003.000,00 | 15.045.000,00 |
| 1.2 F | TITTING | bh | 2,00 | 3.956.000,00 | 7.912.000,00 |
| | - Elbow diameter 8 inch | bh | 12,00 | 2.574.000,00 | 30.888.000,00 |
| | - Elbow diameter 6 inch | bh | 4,00 | 730.000,00 | 2.920.000,00 |
| | - Elbow diameter 1.5 inch | | 11,00 | 4.469.000,00 | 49.159.000,00 |
| | - Tee diameter 8 inch | bh | 3,00 | 2.325.000,00 | 6.975.000,00 |
| | - Reduser diameter 6 inch x 5 inch | bh | | 2.213.000,00 | 6.639.000,00 |
| | - Reduser diameter 6 inch x 3 inch | bh | 3,00 | 2.213.000,00 | 0,000,000,00 |
| .1.3 | VALVE & ACCESSORIES | | | | |
| | Bahan : Cast Iron 16 bar | | | | |
| | Isolasi Rigid Polyurethane Foam (RPF) + Metal Jacketing Aluminium | 1,000 | 20.00 | 10.050.000.00 | 100.500.000,00 |
| | - Gate Valve diameter 6 inch, 16 bar | bh | 10,00 | 10.050.000,00 | 4.884.000,00 |
| | - Gate Valve diameter 1,5 inch | bh | 3,00 | 1.628.000,00 | |
| | - PDV diameter 4 inch, 16 bar | bh | 1,00 | 29.198.000,00 | 29.198.000,00 |
| | - Check valve diameter 6 inch | bh | 3,00 | 9.047.000,00 | 27.141.000,00 |
| | - Check valve diameter 1,5 inch | bh | 1,00 | 2.161.000,00 | 2.161.000,00 |
| | - Flexible joint diameter 6 inch | bh | 10,00 | 5.218.000,00 | 52.180.000,00 |
| - | - Strainer diameter 6 inch (lantai atap) | bh | 3,00 | 7.459.000,00 | 22.377.000,00 |
| - | 150 15 has (butterfly type) | bh | 2,00 | 17.541.000,00 | 35.082.000,00 |
| | | bh | 2,00 | 10.056.000,00 | 20.112.000,00 |
| | | bh | 3,00 | 3.055.000,00 | 9.165.000,00 |
| | | bh | 3,00 | 3.055.000,00 | 9.165.000,00 |
| | - Manual air vent (MAV), include valve 20 mm | bh | 1,00 | 4.911.000,00 | 4.911.000,00 |
| | - Tangki ekpansi kap. 300 Liter | bh | 1,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| | - Water Level Control (WLC) | bh | 4,00 | 780.000,00 | 3,120,000,00 |
| | - Thermometer | bh | 10,00 | 1,405,000,00 | 14.050.000,00 |
| | - Pressure Gauge | bh | 2,00 | 846.000,00 | 1.692.000,00 |
| | - Flow Switch - Flow Meter | bh | 1,00 | 3.557.000,00 | 3.557.000,00 |
| | | | _ | | |
| 2.2 | AHU It. 1 s/d AHU It.4 | | | | |
| 2.2.1 | PIPA | | | | |
| | Bahan : Pipa Galvanized Sch. 40 | | | | |
| | Isolasi : Elastomeric Nitrile Rubber Class O | m | 61,00 | 695.000,00 | 42.395.000,0 |
| | - Pipa dia. 65 mm | m | 33,00 | 695.000,00 | 22.935.000,0 |
| | Pipa dia. 65 mm (lantai dasar) Pipa dia. 20 mm | m | 8,00 | 157.000,00 | 1.256.000,0 |
| | | | | | |
| | Bahan : Pipa PVC - kelas AW (Drain) | | | | |
| | Isolasi : Elastomeric Nitrile Rubber Class O - Pipa dia. 65 mm | m | 52,00 | 247.000,00 | 12.844.000,0 |
| | • | | | | |
| 2.2. | 2 FITTING Bahan : Fitting Galvanized Sch. 40 | | | | |
| - | Isolasi : Elastomeric Nitrile Rubber Class O | | | 7.000000 22.700000 | 10 150 000 |
| - | | bh | 32,00 | 608.000,00 | |
| - | - Elbow dia. 65 mm - Tee dia. 65 mm | bh | 16,00 | 910.000,00 | 14.560.000,0 |
| | 3 VALVE-VALVE | | | | |
| 2.2. | Bahan : Cast Iron / Bronze | | | | |
| - | Isolasi : Elastomeric Nitrile Rubber Class O | | | | 00 000 000 |
| | - Gate Valve diameter 65 mm, 16 bar | bh | 22,00 | | |
| | Towards 20 mm, 16 har (drain AHII) | bh | | | |
| _ | to the diameter 65 mm, 16 har (hutterfly type) | bh | 4,00 | | |
| | Motorized valve diameter 65 mm, 16 bar (tottlerily type) Balancing Valve diameter 65 mm 16 bar | bh | 4,00 | | The second secon |
| | - Balancing Valve diameter 65 mm 16 bar | | 4,00 | 1.952.000,00 | 7.808.000 |

J ga of J

LAMPIRAN PENGGANTIAN SISTEM TATA UDARA DI GEDUNG KPWBI PEMATANG SIANTAR

| О. | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | VOL. | HARGA SAT. (Rp.) | JMLH. HARGA (Rp.) |
|----------|--|-------------|--|--|---|
| | | bh | 8,00 | 896.000,00 | 7.168.000,00 |
| | - Thermometer | bh | 10,00 | 966.000,00 | 9.660.000,00 |
| | - Pressure Gauge 16 bar (c/w pipa siphon, ball valve) | 0 | 10,00 | | |
| | | | | | |
| 2.4 | NOTOR - A H U | | | | 404 050 000 00 |
| | Motor AHU kap. 15 HP, 3ph, 50Hz, IP55, IE3 (c/w inverter 15 kW, 3 ph, 50Hz-Altivar 630+box - BAS system), lengkap instalasi kabel | bh | 2,00 | 67.176.000,00 | 134.352.000,00 |
| | Motor AHU kap. 20 HP, 3ph, 50Hz, IP55, IE3 (c/w inverter 18.5 kW, 3 ph, 50Hz-Altivar 630+box - BAS system), lengkap instalasi kabel | bh | 2,00 | 76.854.000,00 | 153.708.000,00 |
| 25 | PEKERJAAN SUPPORT | | | | 14.036.000.00 |
| .2.5 | - Pekerjaan coring lantai diameter 10 inch | bh | 8,00 | 1.867.000,00 | 14.936.000,00 11.200.000,00 |
| | - Grouting | bh | 8,00 | 1.400.000,00 | 11.200.000,00 |
| | | | | | |
| | RISER | - | | | |
| | PIPA | | | | |
| | Bahan : Pipa Galvanized Sch. 40 | | | | |
| | Isolasi : Elastomeric Nitrile Rubber Class O | m | 50,00 | 1.792.000,00 | 89.600.000,00 |
| | - dia. 150 mm | | | | |
| | | | | | |
| 2.3.2 | FITTING Bahan : Fitting Galvanized Sch. 40 | | | | |
| | Isolasi : Elastomeric Nitrile Rubber Class O | | | | |
| | - Tee dia. 150 x 65 mm | bh | 8,00 | 1.900.000,00 | 15.200.000,00 |
| | - 166 dia. 100 x 00 x | | | | |
| | | | | SUB TOTAL II | 5.344.711.000,00 |
| | PERALATAN UTAMA | - | | | |
| | DANEL CHILLER | bh | 2,00 | 256.127.000,00 | 512.254.000,00 |
| 1.1 | PANEL CHILLER | bh bh | 2,00 1,00 | 256.127.000,00 31.351.000,00 | 512.254.000,00 31.351.000,00 |
| 1.1 | PANEL CHILLER PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) | - 100 | | The second secon | |
| | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL | - 100 | | The second secon | |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL | - 100 | 1,00 | 31,351,000,00 | 31.351.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL | - 100 | | The second secon | |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller | bh | 1,00 | 31,351,000,00 4,297,000,00 | 31.351.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) | bh | 1,00 | 31,351,000,00 | 31.351.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 | m | 1,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 | 31.351.000,00 433.997.000,00 11.800.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 | bh | 1,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 | 31.351.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 | m | 1,00 101,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 | 31.351.000,00 433.997.000,00 11.800.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru | m | 1,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 | 31.351.000,00 433.997.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 | m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 | 31.351.000,00 433.997.000,00 11.800.000,00 3.750.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 | m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 | 31.351.000,00 433.997.000,00 11.800.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke Chiller 1 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke Chiller 2 Baru | m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 0 2.289.000,00 | 31.351.000,00 433.997.000,00 11.800.000,00 3.750.000,00 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 | m m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 0 2.289.000,00 | 31,351,000,00 433,997,000,00 11,800,000,00 3,750,000,00 57,225,000,0 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke Chiller 1 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke Chiller 2 Baru | m m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351,000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 2.289.000,00 | 31,351,000,00 433,997,000,00 11,800,000,00 3,750,000,00 57,225,000,0 |
| 1.2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke Chiller 1 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke Chiller 2 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) | m m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351,000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 2.289.000,00 | 31,351,000,00 433,997,000,00 11,800,000,00 3,750,000,00 57,225,000,0 |
| 1.2 2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke Chiller 1 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke Chiller 2 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) PEKERJAAN PEMBONGKARAN SISTEM TATA UDARA | m m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351,000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 2.289.000,00 | 31,351,000,00 433,997,000,00 11,800,000,00 3,750,000,00 57,225,000,0 57,225,000,0 |
| 1.2 2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke Chiller 1 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke Chiller 2 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - PEKERJAAN PEMBONGKARAN SISTEM TATA UDARA 1 Chiller Plant | m m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 2.289.000,00 SUB TOTAL II | 31,351,000,00 433,997,000,00 11,800,000,00 3,750,000,00 57,225,000,0 57,225,000,0 1,111,352,000,0 18,666,000,0 |
| 1.2 2 | PANEL DISTRIBUSI - NORMAL (Penambahan 1 bh ACB 1250A - Include Box) PEKERJAAN INSTALASI KABEL - Dari P. Distribusi Normal (PDN) ke P. Chiller NYY 12x(1 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke CHWP 1 Baru NYY 4 x 70 mm2 + BC 35 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 2 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke CHWP 3 Baru NYY 4 x 16 mm2 + BC 16 mm2 - Dari P. Chiller ke Chiller 1 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) - Dari P. Chiller ke Chiller 2 Baru NYY 2x(4 x 185 mm2 + BC 95 mm2) PEKERJAAN PEMBONGKARAN SISTEM TATA UDARA | m m m m | 1,00 101,00 25,00 25,00 25,00 25,00 | 31.351.000,00 4.297.000,00 472.000,00 150.000,00 2.289.000,00 SUB TOTAL II | 31,351,000,00 433,997,000,00 11,800,000,00 3,750,000,00 57,225,000,0 57,225,000,0 11,111,352,000,0 18,666,000,0 933,000,0 |

Jag 1

4

LAMPIRAN PENGGANTIAN SISTEM TATA UDARA DI GEDUNG KPWBI PEMATANG SIANTAR

| О. | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | VOL. | HARGA SAT. (Rp.) | JMLH. HARGA (Rp.) |
|-------|--|----------|-------------|---------------------|----------------------------|
| 1.2 5 | Shaft / Riser | | 4.00 | 9.333.000,00 | 9.333.000,00 |
| | - Pembongkaran Pipa Riser Eksisting | lot | 1,00 | 9.333.000,00 | 0,000,000,00 |
| 1.3 | Ruang AHU | | 4,00 | 933.000,00 | 3,732,000,00 |
| | - Pembongkaran Inst. Pipa AHU | set | 4,00 | 355.566,66 | |
| 2 | SISTEM KELISTRIKAN | | | | |
| 2.1 | Panel - Panel | | 1,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 |
| | - Panel Chiller | unit | 1,00 | 3.300.000,00 | |
| 2.2 | Instalasi Kabel Eksisting | Is | 1,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 |
| | | | | SUB TOTAL IV | 41.811.000,00 |
| v | PEKERJAAN ERECTION (HANDLING) & SIPIL | | | | |
| 1 | Biaya Pekerjaan Pengangkatan | | | | |
| • | State Commence of the Commence | - | | | |
| | Mobilisasi crane, peralatan bantu pengangkatan | | | | |
| | & biaya lain yang terkait pengangkatan | | | | |
| | Penempatan unit harus sesuai lokasi yang telah dipersyaratkan | unit | 2,00 | 236.111.000,00 | 472.222.000,00 |
| | - Chiller baru | unit | 3,00 | 1.944.000,00 | 5.832.000,00 |
| | - Pompa Chiller (CHWP) baru | Is | 1,00 | 4.667.000,00 | 4.667.000,00 |
| | - Pipa/fitting, Valve-valve dll. ke chiller plant | set | 1,00 | 1,944,000,00 | 1.944.000,00 |
| | - Panel Chiller/pompa | 301 | 1100 | | |
| 2 | PEKERJAAN SUPPORT PIPA | | | | |
| 2.1 | Chiller Plant | ka | 896,00 | 44.000,00 | 39.424.000,00 |
| | - IWF 100 x 50 mm | kg kg | 118,00 | 40.000,00 | 4.720.000,00 |
| | - CNP 60 x 30 x 3 mm | kg | 68,00 | 21.000,00 | 1.428.000,00 |
| | - Besi siku 40 x 40 x 4 mm | kg | 00,00 | 21.000 | |
| 2.2 | Dalam Ruangan | | 1,00 | 51,648,000,00 | 51.648.000,00 |
| | Pengadaan & pemasangan support Pipa (Besi kanal, UNP, Hanger rod, dll.) | ls | 1,00 | 31,040,000,00 | |
| 2 | Biaya Pekerjaan Sipil | | | | |
| 2 | - Perbaikan Pondasi Chiller | Is | 1,00 | 7.778.000,00 | 7.778.000,0 5.833.000,0 |
| - | - Perbaikan Pondasi Pompa Chiller (CHWP) | ls | 1,00 | 5.833.000,00 | 11.667.000,0 |
| | - Pembuatan Pondasi Support Pipa + angkur Hilti | ls | 1,00 | 11.667.000,00 | 11,007,000,0 |
| | Wooden Block dll.) | | | 11,667,000,00 | 11.667.000,0 |
| | - Corring Pipa | Is | 1,00 | 5.833.000,00 | 5.833.000,0 |
| | - Grouting | Is | 1,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,0 |
| | - Water Proofing Pondasi Chiller + Pompa chiller + bekas corring | ls | 1,00 | 14,000,000,00 | |
| | | | | SUB TOTAL V | 638.663.000,0 |
| VI | TESTING, COMMISSIONING, ADJUSTING, BALANCING & TRAINING | Lot | 1,00 | 114.675.454,55 | 114.675.454,5 |
| _ | | | | SUB TOTAL V | 114.675.454,5 |
| _ | | | | | |
| | TOTAL PEKERJAAN PEKE | RJAAN - | KPwBI - PEN | MATANG SIANTAR | 7.334.545.454, |

