INSPECTION FINDINGS REPORT

Inspector: Alberto Nonato Jr.

Date: 10/16/25

Location: Brgy. Holy Spirit, Quezon City

Findings:

- Aking napansin sa inspeksyon na may mga reklamo tungkol sa maling o hindi malinaw na hangganan sa pagitan ng magkatabing lote. Ang ilan sa mga residente ay nagsasabing lumagpas ang kapitbahay sa itinakdang boundary, samantalang ang iba naman ay nagsasabing hindi wasto ang lumang sukat ng kanilang lupa.
- Sa pagrepaso ng mga kondisyon sa lugar, kapansin-pansing maraming marker o concrete posts ang nawawala o na-displace, marahil dahil sa renovation o landscaping. Ito ang nagiging sanhi ng kalituhan kung saan eksaktong nagtatapos o nagsisimula ang bawat lote.
- Iminumungkahi kong magsagawa ng official boundary survey upang maibalik ang tamang sukat at maiwasan ang patuloy na sigalot. Dapat ding magkaroon ng kasulatan at pagpapatibay sa barangay o HOA upang pormal na kilalanin ang napagkasunduang hangganan ng mga partido.

R

Alberto Nonato Jr. Inspector