

## NEWPACK · ERP v6

# Planeación

Aprobar PIs, programar producción y cuidar la materia prima

Manual de operación · agosto 2026 · ERP v6 build 0806-B59

erp.newpackusa.com · Entra con tu código y PIN de 6 dígitos

## Contenido

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Tu papel.....                                                 | 2 |
| Tu tramo de la cadena en 30 segundos .....                    | 2 |
| Tu día a día.....                                             | 2 |
| 🏠 Programa de malla de extrusión — TÚ fijas los límites ..... | 3 |
| Costos (solo jefe de Planeación) .....                        | 3 |
| 🔔 Tu campanita: si te llega esto → haz esto .....             | 3 |
| ❌ Los errores que más cuestan (no los cometes) .....          | 3 |
| Preguntas frecuentes.....                                     | 4 |

(Si el índice sale vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campos)

## Tu papel

APRUEBAS los Pedidos Internos y los conviertes en órdenes programadas: ruta de procesos, máquina y fechas. Vigila que haya materia prima disponible (ni en cuarentena ni vencida).

## Tu tramo de la cadena en 30 segundos

| 📁 Qué RECIBO (y de quién)                                                                      | ⚙️ Qué HAGO                                                                                                                        | 📁 Qué ENTREGO (y a quién)                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PI pendientes de aprobar (de CS/KAM) · alertas de MP baja, cierres sin consumo y cancelaciones | Apruebo el PI (con el semáforo de crédito) · programo cada ODP: ruta, máquina y fecha · vigilo avance y materia prima · levanto RC | ODP programada a Producción · fechas confiables a CS · requisiciones a Compras |

## Tu día a día

1. Pedidos: revisa los PI PENDIENTES y APRUEBALOS. Según el tipo: 👤 CLIENTE genera OV's + ODP's · 🏭 PRODUCCIÓN PARA STOCK genera solo ODP's (tarimas a stock libre) · 🛒 COMERCIALIZADO genera solo OV's.  
🔒 Si el cliente tiene facturas vencidas, el sistema te avisa antes de aprobar (la decisión queda en bitácora).
2. Programación: ODP's pendientes → define ruta (extrusión + segundo proceso si aplica), asigna máquina por proceso y fecha de inicio. 📄 LEE las observaciones de la ODP: las notas del PI y de la línea (ej. "lámina punteada") viajan ahí y son instrucciones de fabricación.
3. Vista de carga por máquina: kg pendientes y horas estimadas — detecta cuellos antes de comprometer fechas.
4. Seguimiento Producción: fechas clave por ODP → 📅 inicio plan · 🏠 inicio REAL (se sella al arrancar el primer proceso) · 🎯 entrega solicitada.
5. Almacén MP: revisa stock disponible. Los lotes en 🚫 CUARENTENA o 💀 VENCIDOS NO cuentan ni entran al FIFO.

⚠ Si una ODP cierra extrusión SIN descuento de MP (fórmula mal capturada, producto sin formulación) te llega alerta: regularízalo con salida manual referenciando la ODP — si no, esa orden queda sin trazabilidad de MP.

 [PEGA AQUÍ CAPTURA: Programación con la carga por máquina]

## Programa de malla de extrusión — TÚ fijas los límites

Extrusión cambia y registra las mallas; Planeación define cada cuándo. Menú  Mallas de Extrusión → botón  Límites en cada máquina.

1. Define por máquina: LÍMITE DE KG extruidos, LÍMITE DE DÍAS y la PRESIÓN MÁXIMA de referencia (esta última es un número para que el operador compare en el manómetro: el sistema no lee la presión de la máquina).
2. Revisa la DURACIÓN REAL que muestra cada tarjeta (promedio de lo que de verdad duraron las mallas). Si duran menos que tu límite, el sistema te lo señala en rojo: bájalo. Es el único dato con el que se calibra bien — no lo pongas a ojo.
3. Si una máquina acumula cambios por "presión" o "contaminación", revisa la mezcla: mucho material reciclado (peletizado P-5) tapa la malla mucho más rápido que la resina virgen.

⚠ Mientras una máquina no tenga límite propio, el sistema usa 8,000 kg / 30 días como genérico y lo avisa en la tarjeta. Ponle el real a las 3 extrusoras.

## Costos (solo jefe de Planeación)

- El jefe de Planeación ve costos de MP para planear. Los demás ven cantidades.

## Tu campanita: si te llega esto → haz esto

Revisa la campanita al INICIAR tu turno y después de comer. Cada aviso pide una acción:

| Te avisa cuando...                    | Tu acción inmediata                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Llega un PI nuevo pendiente           | Revísalo completo (fecha, lugar de entrega, líneas) y apruébalo o regrésalo a CS      |
| Se generan ODPs de un PI aprobado     | Prográmalas: ruta, máquina y fecha de inicio                                          |
| Una extrusión cerró SIN consumo de MP | Regularízala HOY con salida manual referenciando la ODP — es un hueco de trazabilidad |
| Stock de MP bajo mínimo               | Levanta la RC con fecha requerida realista                                            |
| Cancelan un PI/OV con ODP corriendo   | Decide: la ODP sigue como stock o se cancela                                          |

## Los errores que más cuestan (no los cometas)

- Aprobar un PI incompleto (sin fecha requerida o lugar de entrega) — regrésalo a CS: pedido cojo, entrega coja.

- Programar sin leer las OBSERVACIONES de la ODP — ahí van instrucciones como punteados, tonos o tolerancias.
- Ignorar el aviso de cartera vencida sin consultar a CyC — tu aprobación queda registrada con tu nombre.
- Programar sin revisar la MP disponible (cuarentena y vencidos NO cuentan) — la máquina se para a medio turno.
- Dejar ODPs de stock sin prioridad clara — compiten por máquina con pedidos de cliente.

## Preguntas frecuentes

### ? Cancelaron un PI con ODP ya corriendo

Te llega alerta: decide si la ODP continúa como producción para stock o se cancela.

### ? ¿Cómo pido material a Compras?

Requisición de Compras (RC). Revisa también las alertas de stock bajo en Almacén MP.

### ? Una ODP parcial entregó y sigue produciendo, ¿se cierra el PI?

No: el PI solo se cierra cuando no queda nada por entregar ni ODP produciendo.

### ? ¿Cada cuánto debo poner el límite de malla?

Arranca con un número razonable y ajústalo con la DURACIÓN REAL que el sistema va midiendo (aparece en cada tarjeta después del 2º cambio registrado). Si el promedio real queda por debajo del 85% de tu límite, el sistema te sugiere bajarlo.

### ? Una extrusora aparece pero el operador dice que ya la cambió

Entonces falta el REGISTRO. Sin registro el contador sigue corriendo sobre la malla anterior. Pídele que lo capture (le toma 2 minutos) — no lo registres tú por él: la bitácora debe decir quién la cambió de verdad.