

NEWPACK · ERP v6

Aseguramiento de Calidad y Logística Interna (ALP)

UN solo equipo con dos funciones: asegurar la calidad Y operar la logística interna (MP y PT)

Manual de operación · agosto 2026 · ERP v6 build 0806-B59

erp.newpackusa.com · Entra con tu código y PIN de 6 dígitos

Contenido

Tu papel.....	2
Tu tramo de la cadena en 30 segundos	2
PARTE A — ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	3
A1) Liberación de producto.....	3
A2) Cuarentena de MP y retención de tarimas.....	3
A3) No Conformidades (CAPA) — tuyas de principio a fin	3
A4) Recall / Trazabilidad	3
A5) Devoluciones (RMA) — tu dictamen.....	3
PARTE B — LOGÍSTICA INTERNA (el almacén de planta)	4
B1) Recepción de OC (materia prima)	4
B2) Salidas y ajustes de MP.....	4
B3) Producto terminado → CEDIS.....	4
🔔 Tu campanita: si te llega esto → haz esto	4
❌ Los errores que más cuestan (no los cometes).....	5
Preguntas frecuentes.....	5

(Si el índice sale vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campos)

Tu papel

Eres UN departamento con DOS funciones que se complementan: (A) ASEGURAMIENTO DE CALIDAD — nada llega al cliente sin tu liberación; custodias cuarentenas, retenciones, no conformidades, certificados y el recall. (B) LOGÍSTICA INTERNA — recibes la materia prima contra OC, la resguardas por lote, surtes a producción y mueves el producto terminado a CEDIS por OTI. En el sistema entras con el departamento ALP y ves las herramientas de ambas funciones.

Tu tramo de la cadena en 30 segundos

 Qué RECIBO (y de quién)	 Qué HAGO	 Qué ENTREGO (y a quién)
ODPs cerradas por Producción · OCs por recibir (proveedores) · MP en cuarentena por decidir · quejas, RMA y sospechas	FUNCIÓN CALIDAD: mido, libero/rechazo, certifico, retengo, llevo NC/CAPA y recall · FUNCIÓN LOGÍSTICA: recibo MP con lote+certificado, surto por FIFO, ajusto con motivo y armo OTIs	Tarimas liberadas, etiquetadas Y trasladadas por OTI a CEDIS · MP disponible a Producción · certificados a CS/cliente · dictámenes y rechazos a Compras

⚠️ Calidad y Almacén de Planta NO son dos departamentos: son las dos caras del mismo equipo ALP. La ventaja: quien libera es quien custodia y traslada — la trazabilidad nunca cambia de manos.

PARTE A — ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

A1) Liberación de producto

1. Liberación Calidad → ODP pendiente → captura MEDICIONES reales (ancho, calibre, fuelles, piezas por paquete...).
2. Evalúa TODOS los puntos: resina, aditivo, pigmento, limpieza, inocuidad. Lo que no toques sale como "NO EVALUADO" en el certificado — el sistema ya no rellena "Cumple" solo.
3. Pesos de báscula por tarima → el sistema cuadra contra lo teórico. Libera total o PARCIAL (la ODP sigue produciendo).
4. Al liberar: tarimas + lote + PKL + CERTIFICADO con folio único CERT-2026-XXXX (reimprimir usa el MISMO folio) + etiquetas (con CÓDIGO de cliente, sin nombre).
5. RECHAZO: define la disposición (1 retrabajo, 2 merma, 3 concesión). Se genera PI de reposición y queda todo en bitácora.

 [PEGA AQUÍ CAPTURA: Pantalla de liberación con mediciones y báscula]

A2) Cuarentena de MP y retención de tarimas

- Recepción marca MP en  CUARENTENA → queda BLOQUEADA para producción hasta que TÚ la liberes o rechaces: Almacén MP → insumo → pestaña Cuarentena →  Liberar /  Rechazar (avisa a Compras).
- ¿Queja o sospecha de una tarima?  Recall → búscala →  Retener (hold): desaparece de stock y nadie la puede embarcar.  Quitar retención cuando se resuelva.
- Lotes de MP con caducidad vencida salen solos del FIFO ( VENCIDO).

A3) No Conformidades (CAPA) — tuyas de principio a fin

1. Cualquiera reporta. Tú:  Causa y acción (causa raíz + acción correctiva) →  A verificación → 
Eficaz (cierra) o  No eficaz (se reabre).
2. KPIs: abiertas, compromisos vencidos, % de eficacia. Esto es lo que revisan los auditores.

A4) Recall / Trazabilidad

-  Desde lote de MP → ODPs, tarimas, clientes y dónde está cada tarima.  Desde tarima → lotes de MP, proveedor, OC y certificado.  Copiar reporte = evidencia del simulacro en segundos.

A5) Devoluciones (RMA) — tu dictamen

- CS levanta el RMA; TÚ dictaminas el material que regresa: se reintegra a stock, se retrabaja o se desecha. Si la causa amerita, abre también la NC (el RMA gestiona el material; la NC mata la causa).

-  Certificados de Calidad (vista propia): consulta e REIMPRIME cualquier certificado — la reimpresión usa el MISMO folio y queda contada.

PARTE B — LOGÍSTICA INTERNA (el almacén de planta)

B1) Recepción de OC (materia prima)

1. OC → Recibir: por línea captura cantidad, LOTE DEL PROVEEDOR y No. de CERTIFICADO (obligatorios), fecha de CADUCIDAD si aplica (pigmentos/aditivos).
2. Decisión de calidad: ✓ Sí (entra al stock) ·  Cuarentena (entra BLOQUEADA hasta que Calidad libere) · ✗ No (rechazada, no suma).
3. Cada recepción crea su LOTE interno — así el recall llega hasta el proveedor.

 [PEGA AQUÍ CAPTURA: Recepción de OC con lote, certificado y caducidad]

B2) Salidas y ajustes de MP

- Salida manual: elige insumo (buscador), cantidad, destino y MOTIVO. El sistema descuenta por FIFO del almacén correcto (nunca cuarentena ni vencidos).
- Ajuste de inventario: conteo físico vs sistema, con motivo obligatorio. Todo queda en el kardex (inmutable).

B3) Producto terminado → CEDIS

1. Recibe tarimas liberadas de Calidad (quedan "en almacén planta").
2. OTI a CEDIS MTY: arma el traslado (tarimas, transportista, operador). El OTI lleva el detalle completo por tarima.
3. De planta NO se despacha a clientes: todo sale vía CEDIS.

Tu campanita: si te llega esto → haz esto

Revisa la campanita al INICIAR tu turno y después de comer. Cada aviso pide una acción:

Te avisa cuando...	Tu acción inmediata
Una ODP cierra su último proceso	FUNCIÓN CALIDAD: libérala — mediciones, báscula, disposición
Una OC viene en camino / llegó	FUNCIÓN LOGÍSTICA: recibe con lote del proveedor y certificado a la mano
Llega MP marcada en cuarentena	Decide (calidad): ☒ liberar o ☐ rechazar — si rechazas, sepárala físicamente y Compras gestiona
Reportan una NC nueva	Tómala: causa raíz → acción → verificación de eficacia

Levantar un RMA	Dictamina el material y documenta la disposición
Una orden llegó sin su 2º proceso	NO la liberes: usa ↔ Regresar a producción
Liberaste tarimas de una ODP	Programalas en el siguiente OTI a CEDIS — mismo equipo, sin esperas

✕ Los errores que más cuestan (no los cometes)

- Liberar sin capturar mediciones reales — "NO EVALUADO" en el certificado es honesto; inventar "Cumple" no.
- Liberar una orden que no pasó por su segundo proceso — el sistema te alerta; hazle caso.
- Quitar una retención (hold) sin resolver la investigación — la tarima vuelve a ser embarcable al instante.
- Cerrar NC sin verificar eficacia — una NC cerrada en falso reaparece más cara.
- Recibir MP sin lote del proveedor o certificado — sin eso no hay recall hasta el proveedor.
- No capturar la CADUCIDAD de pigmentos/aditivos — el FIFO no podrá protegerte de usar material vencido.
- Sacar MP sin motivo/destino — el kardex es inmutable: lo mal capturado se queda con tu nombre.
- Armar OTI sin verificar tarimas físicas vs sistema — la diferencia aparece en CEDIS, más cara.

Preguntas frecuentes

? ¿RMA (devolución) y NC son lo mismo?

No. El RMA gestiona el material que regresa; la NC ataca la CAUSA para que no se repita. Una queja sería amerita ambos.

? Liberé parcial, ¿el certificado?

Cada PKL parcial tiene su certificado con su propio folio.

? ¿Por qué la etiqueta ya no trae el nombre del cliente?

Confidencialidad: quien vea la tarima solo ve el código interno (ej. M021).

? La MP llegó sin certificado

El sistema no te deja recibirla sin número de certificado y lote del proveedor. Pide el documento a Compras/proveedor, o recibe en cuarentena si hay duda.

? ¿Quién libera la cuarentena si yo mismo recibí la MP?

La decisión es de tu FUNCIÓN DE CALIDAD (desde el kardex del insumo). Recibir y liberar son dos momentos distintos aunque sea el mismo equipo — por eso queda registrado quién hizo cada uno.

? Me sobró/faltó en el conteo

Ajuste de inventario con motivo. Queda registrado quién y por qué.