

NEWPACK ERP · TARJETA RÁPIDA — PRODUCCIÓN

Fabricar con trazabilidad · Pega esta hoja en tu estación · Dudas profundas: tu manual

MI DÍA EN ORDEN

1.  REVISAR LA FRANJA DE MALLA de cada extrusora en tu panel (  ). Si está en  o  : cambia y REGISTRA antes de arrancar.
2. Panel Operador: tus ODPs del día. LEE LAS OBSERVACIONES antes de arrancar (punteado, tono, tolerancia).
3.  INICIAR al arrancar de verdad (sella la fecha real).
4. Captura por turno: rollos, pesos, merma, equipo. Errores: ANULA y recaptura (no encimes).
5. Pausas SIEMPRE con motivo (mantenimiento, material, cambio).
6. CERRAR con cuadre; extrusión descuenta MP (FIFO). Segundo proceso consume rollos del  Almacén Intermedio.

CHECKLIST ANTES DE IRTE

- ☐ Malla de cada extrusora en verde o cambio registrado
- ☐ Observaciones leídas
- ☐ Capturas del turno completas
- ☐ Pausas con motivo
- ☐ Cierres cuadrados

LOS ERRORES QUE MÁS CUESTAN

-  Cambiar la malla y NO registrarla (por eso nadie sabía cuándo fue el último cambio).
-  Aguantar la malla con la presión arriba: se tapa a media corrida y salen geles.
-  Arrancar sin leer observaciones.
-  Cerrar "sin descontar MP" sin avisar.
-  Encimar números en vez de anular · Saltarte el almacén intermedio en 2º proceso.

SI PASA ESTO → HAZ ESTO

Situación	Acción
Sube la presión o cae la producción	Se está tapando la malla: cámbiala y registra motivo "presión"
Cambio de material o de color	Cambio de malla OBLIGATORIO (sobre todo al pasar a transparente)
Salió film con geles o puntos negros	Al registrar el cambio marca "  Sí": avisa a Calidad con las ODPs para revisar el producto
La máquina falla	Reporta falla a MTTO + pausa la ODP con motivo mantenimiento (2 registros)
Calidad regresa la orden	Faltó un proceso: procesa los rollos pendientes y cierra de nuevo

 A QUIÉN ACUDO: Supervisor → Jefe de Producción → Planeación. Fallas: MTTO. Límites del programa de malla: Planeación.