

NÃO PUBLICADO — NÃO ENVIAR AO CLIENTE — FOTOS AUSENTE

Proposta elétrica · Variant AIW3138

Duas opções de mão de obra, peças à parte com nota. Cobrança pelo pacote escolhido — a tabela de horas é previsão de bancada, não fatura por hora.

CLIENTE

Theodoro

EMITENTE (OFICINA)

Heros Custom

WHATSAPP OFICINA

(41) 99187-8091

VEÍCULO

Volkswagen Variant · Type 3 · 1975 · placa AIW3138

FATURA / CNPJ

Fidalgo Soluções Elétricas LTDA · 31.402.321/0001-46

ENDEREÇO DE SERVIÇO

Olímpio Monteiro Soares 439, Fanny, Curitiba

Pacotes de mão de obra

PACOTE A

Elétrica corretiva pontual

R\$ 1.850

- Apenas os pontos visíveis do laudo.
- Não inclui revisão completa nem chicote no padrão original.

PACOTE B

Elétrica completa Padrão Heros

R\$ 4.200

- Diagnóstico escrito, testes e desmontagem.
- Limpeza e restauração das peças elétricas.
- Chicote no padrão original da Variant (Type 3).
- Massas, terra da buzina e Passaporte Digital na entrega (fotos + relatório).

Peças à parte, com nota no mesmo CNPJ. Não inclui funilaria, pintura de lataria nem malha náutica.

Comparativo por ponto elétrico

Colunas A × B sobre os achados visuais do laudo. Sem medição inventada (sem volt, sem bitola, sem ohm).

Ponto	Achado visual	Pacote A · R\$ 1.850	Pacote B · R\$ 4.200
Oxidação	Conectores da caixa de fusíveis oxidados	Trata o ponto visível	Limpeza e restauração da caixa + massas
Farol E	Luz extra e luz baixa falham no farol esquerdo	Correção do farol esquerdo	Faróis, conectores e restauração das peças
Lanternas	Soquetes e terra em mau estado	Pontos visíveis	Completa: soquetes, terra e restauração
Luz de placa	Inoperante; capa quebrada	Correção visível	Incluso no pacote (peça da unidade, se troca, à parte)
Chicote	Emenda visível e trecho com fita	Correção pontual da emenda visível	Chicote no padrão original da Variant
Partida	Corrosão superficial nos bornes (sem ensaio)	Não inclui ensaio de partida	Revisão de bornes e massas; motor não é ligado nesta fase

Checklist do laudo (visual)

Achados genéricos de elétrica. Nenhuma medida foi inventada; o diagnóstico instrumentado fica para a bancada depois do OK.

- Oxidação — conectores da caixa de fusíveis oxidados.
- Farol E — extra e baixa falham no lado esquerdo.
- Lanternas — soquetes e terra a tratar.
- Placa — luz de placa inoperante; capa quebrada.
- Chicote — emenda visível; trecho com fita.
- Partida — corrosão superficial nos bornes; sem medição nesta passagem.

Previsão de bancada (Pacote B)

Horas = **previsão de bancada**, não cobrança. A cobrança é o pacote (A = R\$ 1.850 ou B = R\$ 4.200). Total previsto no B: cerca de 28–47 h.

Fase	Serviço (depois do OK)	Horas
F0 Gate	Preparação de bancada (negativo solto, evidência de entrada)	0,5–1
F1 Diagnóstico	Diagnóstico estático (massas, continuidade) — sem partida	2–3
F2 Documento	Documentação e etiquetagem dos ramos	1–2
F3 Desmonte	Farol / lanterna / placa / caixa; painel só se o diagnóstico pedir	3–5
F4 Peças elétricas	Limpeza e restauração de peças elétricas. Não é pintura de lataria	4–8
F5 Chicote	Chicote no padrão original da Variant	10–16
F6 Remontagem	Massas primeiro, terra da buzina, ordem inversa	4–6
F7 Testes	Estático e iluminação. Dinâmico só se liberado	2–4
F8 Entrega	Relatório de entrega com fotos (quando houver drop real)	1–2
Total	Previsão de bancada — cobrança = pacote	~28–47 h

Prova fotográfica — slots

Pasta Drive 00_Antes vazia. Cada slot abaixo é **AUSENTE**, aguardando drop manual de arquivo real > 100 KB. Sem stock, sem render, sem foto inventada. Embed fotográfico = PR posterior.

Impressão geral (print)
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Faróis
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Chicote
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Luz de placa
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Lanternas
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Farol E
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Partida
AUSENTE

Aguardando drop manual > 100 KB em 00_Antes.

Caixa de fusíveis

AUSENTE — PASTA VAZIA

Slot especialmente vazio. Sem arquivo em 00_Antes. Não usar stub antigo. Aguardar drop manual > 100 KB.

Heros Custom — oficina. Faturamento: **Fidalgo Soluções Elétricas LTDA** · CNPJ 31.402.321/0001-46. WhatsApp **(41) 99187-8091**.

Documento interno COM-PDF-02, primeira passagem só texto. Não é envio ao cliente. Não é publicação. Valores de mão de obra travados no brief de Comunicação: Pacote A R\$ 1.850 · Pacote B R\$ 4.200.