RELATÓRIO TÉCNICO

Diagnóstico inicial de um computador — Windows 11

Projeto 1: Portfólio de Suporte Técnico / Help Desk **Ambiente:** Windows 11 Home

Objetivo: documentar verificações básicas de identificação do sistema, uso de recursos, integridade visível do Windows e conectividade de rede, registrando resultados informados e limitações.

1. Identificação do equipamento

Campo	Resultado registrado
Fabricante	Lenovo
Modelo do sistema	83mm
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 Home
Processador	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
Memória instalada	8 GB DDR5
Velocidade da memória	4800 MT/s
Slots de memória	1 de 2 utilizados (Gerenciador de Tarefas)
Memória reservada para hardware	2,3 GB (captura enviada)
Modo da BIOS	UEFI
Inicialização Segura	Ativada
Armazenamento	SSD (NVMe, conforme Gerenciador de Tarefas)
Capacidade / espaço livre	237 GB de capacidade; 58,8 GB livres (valores informados)

2. Procedimentos e resultados

2.1 Identificação do sistema: foram consultadas informações no utilitário msinfo32. O sistema foi identificado como Microsoft Windows 11 Home; o modo da BIOS consta como UEFI e a Inicialização Segura como ativada.

2.2 Armazenamento: foram informados 237 GB de capacidade e 58,8 GB livres. A unidade foi identificada como SSD; no Gerenciador de Tarefas aparece como SSD (NVMe). Os valores foram relatados pelo usuário e não medidos de forma independente.


2.3 Uso de memória: a observação inicial registrou 89% de uso de RAM. Após fechar Brave, Rave e outros aplicativos abertos, o uso caiu para 55%. A diferença de 34 pontos percentuais sugere que os aplicativos contribuíam para o consumo naquele momento. Isso não comprova defeito de hardware nem determina, por si só, a causa de eventual lentidão.

2.4 Integridade do dispositivo: o usuário relatou que a seção “Desempenho e integridade do dispositivo” do Windows Segurança não mostrava alertas ou recomendações visíveis. Isso não constitui uma avaliação completa de todos os componentes.

2.5 Conectividade: a conexão utilizada foi Wi-Fi. O usuário confirmou que IPv4, máscara de sub-rede e gateway padrão apareciam no ipconfig. O ping 1.1.1.1 recebeu respostas com tempos em milissegundos, e a internet funcionava normalmente segundo o usuário.

3. Evidência visual

A captura enviada comprova os dados de memória visíveis no Gerenciador de Tarefas: 8,0 GB DDR5, 4800 MT/s, 1 de 2 slots usados e 2,3 GB reservados para hardware. A porcentagem de uso na captura não foi tratada como medição em repouso, pois o usuário informou que havia aberto vários programas.



4. Interpretação técnica e limitações

- O equipamento foi identificado com Windows 11 Home, AMD Ryzen 7 7735HS, 8 GB de RAM DDR5 e SSD NVMe, conforme os dados apresentados.
- A queda no uso de RAM após fechar aplicativos é compatível com redução do consumo por programas em execução. Não foi realizado teste dedicado de memória.
- A reserva de 2,3 GB para hardware aparece na captura. Sua causa exata não foi investigada e não deve ser atribuída definitivamente à GPU integrada sem testes adicionais.
- O ping confirma resposta de um destino externo específico durante o teste, mas não avalia todos os serviços, estabilidade prolongada, velocidade contratada ou desempenho geral da rede.
- Não foram salvas capturas das demais etapas. Seus resultados estão documentados a partir das informações relatadas pelo usuário; a configuração da memória possui evidência visual.

5. Conclusão

As verificações básicas foram registradas sem alertas visíveis na seção de integridade do Windows e com conectividade externa confirmada pelo ping. O uso de memória diminuiu após o fechamento de aplicativos, indicando contribuição dos programas abertos para o consumo observado. Não há evidências suficientes neste levantamento para declarar defeito de hardware. Se houver sintomas persistentes, recomenda-se realizar testes direcionados e documentar novas evidências antes de propor mudanças.