



# CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO SICUREZZA LASER (TSL) E

ADDETTO SICUREZZA LASER (ASL)

Relatore: Luisa Biazzi

2023

Parte 4

luisa.biazzi@unipv.it

#### Corso di Formazione su

#### TECNICO SICUREZZA LASER (TSL) E ADDETTO SICUREZZA LASER (ASL)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

#### PROTEZIONE DA RADIAZIONI LASER

- Procedura di sicurezza
- Segnaletica di sicurezza
- Determinazione dei DPI: scelta, requisiti, valutazione
- Norme tecniche collegate (UNI EN 207 e UNI EN 208)
- Valutazione dei rischi

Luisa Biazzi luisa.biazzi@unipv.it Università degli Studi di Pavia – Fisica medica

#### VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURE DI SICUREZZA

#### Considerare tre aspetti:

• La possibilità del laser di nuocere alle persone

• L'ambiente in cui il laser è usato

• Il livello di formazione del personale operatore o che può essere esposto alla radiazione laser

#### PERICOLI CONNESSI CON L'USO DEI LASER

I laser (e i sistemi laser) sono classificati su una scala di 7 valori:

1 - 1M - 2 - 2M- 3R - 3B - 4 con indice di pericolosità crescente, fatto salvi 1M e 2M

(es. 1M e 2M possono essere pericolosi per la pelle e non per l'occhio; 3R pericoloso per l'occhio non per la pelle).

Classe 1 = laser sicuro

Classe 4 = laser molto pericoloso

Partendo dalla classe 3R - 3B e 4 l'utilizzazione dei sistemi laser deve sottostare a precauzioni particolari, sia per rischi diretti che in considerazione anche di possibili rischi collaterali.

Il rischio laser è legato alla mansione: procedure lavoro + formazione

#### EMP / VLE

## "Esposizione Massima Permessa» Nel DLgs. 81/08 è il «Valore Limite di Esposizione"

• Massimo livello di radiazione laser a cui l'occhio o la pelle possono essere esposti senza subire danni a breve e lungo termine.

#### Dipende da:

- Lunghezza d'onda
- Durata dell'emissione
   (durata dell'impulso e tempo di esposizione)
- Dimensione zona irradiata / immagine retinica (VS e IRA)
- Sorgente puntiforme / estesa

## DNRO "Distanza Nominale di Rischio Oculare"

• Distanza per la quale l'irradiamento o l'esposizione energetica del fascio è uguale all'esposizione massima permessa (EMP ovvero VLE) per la cornea:

•  $d \ge DNRO (VLE)$  No DANNO

• d < DNRO (VLE) DPI per occhi e pelle

## ZLC "ZONA LASER CONTROLLATA"

- Zona in cui, quando il laser è in uso, intorno ad esso <u>c'è rischio di superamento per le persone dell'esposizione massima permessa (EMP) per la cornea,</u> organo di riferimento in quanto più vulnerabile: gen. coincide col locale laser
- Vanno fatti i controlli di sicurezza laser e date procedur
- Durante l'uso del laser le porte di accesso al locale devono essere tenute chiuse
- La chiave di comando laser, quando non in funzione, va tolta e custodita per evitare uso improprio
- Ogni accesso alla ZLC deve essere contrassegnato con segnaletica conforme + info su tipo laser e protezione oculare da usare
- Segnaletica luminosa gialla aggiuntiva "Attenzione: laser in funzione"

#### PERICOLI DI RIFLESSIONE IN ZLC

-Eventuali finestre, vetrinette, ... devono essere in materiale antirifless oppure

schermate durante l'uso del laser mediante:

- persiane
- > tende in materiale incombustibile e autoestinguente
- > tessuti opachi fissati con strisce di velcro
- -Le superfici riflettenti vanno coperte con cotone pesante (le vernici opache sono inaccettabili in quanto creano superfici non lisce di difficile sterilizzazione); ai vetri si può eventualmente applicare una pellicola rifrangente

#### PERICOLI DI RIFLESSIONE

- Finiture lucide di pareti e soffitti
- Finestre
- Vetrinette
- Supporti per flebo
- Fissaggi al tavolo operatorio

- Contenitori inox
- Lampade scialitiche
- Diafanoscopi
- Orologi di sala
- Rubinetterie

#### PERICOLI DI RIFLESSIONE





Rif. Regione Lombardia-Prevenzione NIR in Sanità, 02.2005

#### PERICOLI DI RIFLESSIONE





Rif. Regione Lombardia-Prevenzione NIR in Sanità, 02.2005

#### ALTRI PERICOLI RISCHI COLLATERALI

A partire dalla Classe 3R, 3B, 4 l'utilizzatore di sistemi laser deve rispettare precauzioni particolari a causa dei possibili rischi collaterali.

- -RISCHIO INCENDIO
- -RISCHIO CHIMICO
- -RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
- -RISCHIO ELETTRICO
- -RISCHIO CRIOGENI

#### RISCHIO INCENDIO

-I laser di classe 4 possono incendiare materiali infiammabili:

CEI guida utilizzatore: procedure e mezzi di controllo rischi infiammabilità: per fasci laser oltre 0.5 W di potenza media e 10 W/cm² di densità di potenza le protezioni costituite da materiali infiammabili sono potenziali sorgenti di rischio di incendio

#### Interventi:

-Vanno usati materiali non combustibili: cotone pesante e non TESSUTO-NON-TESSUTO tipo"usa e getta", perché può incendiarsi!

#### RISCHIO ESPLOSIONI

- a) banco dei condensatori o sistema di pompaggio ottico (laser di alta potenza)
- b) reazioni esplosive di reagenti nei laser chimici o di altri gas usati nel laboratorio

#### RISCHIO RUMORE

- a) condensatori di laser pulsati di potenza molto elevata
- b) interazioni con il bersaglio
- NB. Precauzioni particolari vanno usati per laser impiegati all'aperto.

#### RISCHIO DA RAD. IONIZZANTI E NON

- -Molti laser usano sorgenti di alta tensione (emissione di raggi X da tubi elettronici con voltaggi all'anodo maggiori di 5 kV), di RF e di alta radiazione ottica (lampade) per eccitare il mezzo attivo:
- a) radiazioni UV provenienti da lampade flash e da tubi di scarica dei laser in continua (ottiche al quarzo)
- b) radiazioni nel visibile e nell'IR emesse da tubi del flash, da sorgenti di pompaggio ottico e da reirradiazione emessa dai bersagli
- -Pericolo per manutentori
- -In genere questi tipi di rischi sono ridotti dalla adeguata schermatura delle apparecchiature previste dal costruttore (pannelli schermanti)
- -Attenersi alle istruzioni del costruttore.

# RISCHIO CHIMICO (anche da paziente) contaminazione ambientale

- *In generale:*
- *a)* materiale bersaglio vaporizzato e prodotti provenienti da operazioni di taglio, perforatura e saldatura
- b) gas tossici provenienti da sistemi laser flussati a gas o da sottoprodotti di reazioni laser (bromo, cloro, acido cianidrico, etc.)
- c) gas o vapori da criogenici (azoto, idrogeno ed elio allo stato liquido)
- d) coloranti (p. es. cianina) e relativi solventi (dimetilsulfossido )
- *e*) policlorodifenili (condensatori e trasformatori)

#### RISCHIO ELETTRICO

-dovuto all'uso di alimentatori ad alta tensione soprattutto per laser di classe 4 (>1kV) con conseguente possibile elettrocuzione durante operazioni di calibrazione e manutenzione -dovuto all'uso di banchi di condensatori per laser pulsati

Prevedere controlli periodici di sicurezza elettrica

#### RISCHIO DA REFRIGERANTI CRIOGENICI

- -I laser di potenza possono essere raffreddati da gas criogenici il cui contatto può provocare ustioni all'utilizzatore.
- a) ustioni da freddo
- b) esplosione (gas a pressione)
- c) incendio
- d) asfissia (condensazione dell'ossigeno atmosferico)
- e) intossicazione (CO<sub>2</sub>)

#### **MISURE DI SICUREZZA**

#### Protezione sulla sorgente

- Segnali di avvertimento
- Schermi protettivi
- Cartelli di avvertimento
- Connettore di blocco a distanza collocato a <5m dalla zona in cui si svolge l'attività
- Chiave di comando per un utilizzo dell'apparecchio solo delle persone autorizzate

#### Protezione dal fascio laser

- •Arresto di fascio automatico in caso di radiazione eccedente i livelli prestabiliti (insito nel laser)
- •Tragitto dei fasci su materiali con proprietà termiche e di riflessività adeguate e schermature (mattone assorbe e non riflette)
- •Evitare assolutamente le riflessioni speculari:

finiture lucide di pareti e soffitti; finestre; vetrinette; contenitori inox; orologi da sala; rubinetterie.

Se non posso eliminarli, li copro con tessuti pesanti.

#### Protezione degli occhi

•All'interno della DNRO, sopr. in aree con impiego di laser di Classe 3R che emettono energia all'esterno dell'intervallo 400nm e 700 nm (VIS), di Classe 3B o 4 si deve impiegare un'adeguata protezione per gli occhi prevista per la  $\lambda$  specifica.

#### • Esempi di segnaletica







Fig.1.1-Pericolo di radiazione laser"

Fig.1.2-Indicazione sui parametri di esposizione

Fig.1.3-Avvertimento sull'esposizione diretta





Fig.1.4-Avvertimento sull'esposizione in caso di apertura

Fig. 1.5-Indicazione sulla normativa usata per la classificazione del laser





### Segnaletica non conforme



Segnaletica scorretta:

-sopra:non in italiano

-lato: non UE (USA-ANSI)



### Segnaletica luminosa

I segnali luminosi posti sulle porte d'accesso alla Zona Controllata non possono sostituire la cartellonistica affissa sulla porta di accesso ma sono ad integrazione.



#### **ETICHETTATURA**

Ogni laser deve essere dotato di segnale giallo triangolare recante, in nero, il simbolo del raggio laser. Le targhette devono essere fissate in modo permanente ed essere leggibili. I bordi ed i segni grafici devono essere in nero su sfondo giallo. Il testo deve essere:

- classe 1: apparecchio laser di classe 1
- classe 1M: radiazione laser non osservare direttamente con strumenti ottici apparecchio laser di classe 1M
- classe 2: radiazione laser-non fissare il fascio-apparecchio laser di cl.2
- classe 2M: radiazione laser non fissare il fascio ad occhio nudo né guardare direttamente con strumenti ottici-apparecchio laser di cl.2M
- classe 3R: radiazione laser evitare l'esposizione diretta degli occhi apparecchio laser di classe 3R
- classe 3B: radiazione laser evitare l'esposizione al fascio apparecchio laser di classe 3B
- classe 4: radiazione laser (visibile e/o invisibile)- evitare l'esposizione dell'occhio o della pelle alla radiazione diretta o diffusa apparecchio laser di classe 4

•Su ogni <u>pannello che una volta spostato</u> permetta l'accesso umano alla radiazione laser deve essere affissa una targhetta che riporti le parole "attenzione - radiazione laser in caso di apertura" e inoltre:

classe 1M: attenzione – radiazione laser di classe 1M in caso di apertura non guardare direttamente con strumenti ottici

classe 2: attenzione – radiazione laser di classe 2 in caso di apertura non fissare il fascio

classe 2M: attenzione – radiazione laser di classe 2M in caso di apertura non fissare il fascio ad occhio nudo né guardare direttamente con strumenti ottici

classe 3R: attenzione – radiazione laser di classe 3R in caso di apertura evitare l'esposizione al fascio

classe 3B: attenzione – radiazione laser di classe 3B in caso di apertura evitare l'esposizione al fascio

classe 4: attenzione – radiazione laser di classe 4 in caso di apertura evitare l'esposizione di occhi o pelle alla radiazione diretta o diffusa

#### INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI

Ai fini della valutazione dei rischi e alla eventuale sorveglianza medica del personale esposto, è necessario individuare tutti gli operatori che permangono all'interno di ambienti in cui le sorgenti laser sono utilizzate.

Entro la ZLC vanno assegnati i protettori oculari adeguati.

Gli effetti diretti, per lo più acuti, riguardano gli <u>occhi</u> il cui danno dipende dalla lunghezza d'onda mentre la gravità dipende dalla potenza emessa dal laser e dal tempo di esposizione con un rischio più elevato per le lunghezze d'onda tra 400 e 1400 nm (VS e IR-A) poiché l'occhio focalizza tale radiazione sulla retina che viene esposta a una densità di energia 10<sup>5</sup> volte più alta di quella incidente sulla parte esterna dell'occhio.

La <u>pelle</u> tollera esposizioni superiori e la penetrazione della radiazione laser è massima per lunghezze d'onda tra 600 e 1000 nm

#### **USI MEDICI**

Per gli <u>operatori esposti</u> a rischi da laser di classe 3B e 4 la norma italiana CEI 76-6 (usi medici) prima e oggi il D.Lgs.81/2008 prevedono la sorveglianza sanitaria con visita oculistica preventiva all'attività con esposizione laser e visite periodiche di controllo.

Ai <u>pazienti</u> va fornita una protezione per gli occhi e, se sotto anestesia, va posta attenzione all'esposizione della cute (che in tale situazione non ha difesa contro un eventuale aumento termico).

#### PROTEZIONE PER GLI OCCHI

All'interno della DNRO si deve impiegare una adeguata protezione per gli occhi prevista per lunghezze d'onda specifiche.

#### DENSITA' OTTICA

$$DO = -\log_{10} \tau$$

DO è il rapporto tra la potenza incidente sul filtro e la potenza trasmessa dal filtro all'occhio

τ= fattore di trasmissione (trasmittanza)

E' il rapporto tra la potenza trasmessa dal filtro sull'occhio e la potenza incidente sul filtro

#### OCCHIALI DI PROTEZIONE SCELTA E REQUISITI

#### La scelta è funzione:

- della lunghezza d'onda λ
- della potenza della radiazione accessibile

#### I requisiti sono:

- -avere densità ottica DO sufficiente per evitare esposizione superiore al VLE
- -essere sufficientemente resistenti per non essere danneggiati dall'esposizione alla radiazione (se no la protezione non è adeguata): "stabilità"
- -permettere buona visibilità

Generalmente DO degli occhiali dipende soprattutto dalla  $\lambda$ 

#### Dispositivi Protezione Individuali DPI

Occhiali protettivi. Ne esistono di 2 tipi:

- a) filtri e protezioni oculari da radiazioni laser per l'utilizzatore (Norma UNI EN 207, protezione superiore a UNI 208)
- b) protezioni oculari per operazioni di allineamento di sorgenti e sistemi laser (Norma UNI EN 208: il VLE è il LEA di Cl 2 (solo visibile reale alla retina ossia 400-700 nm):
- LEA<sub>max cl2</sub> =10<sup>-3</sup> W (1 mW) per laser cw o con impulsi  $\geq$  2 10<sup>-4</sup> s
- LEA $_{\text{max cl2}}$ =2 10-7 J per laser pw compresi tra 10-9 s e 10-4 s

Importante: prima di indossare i protettori oculari l'operatore deve verificare che la lunghezza d'onda del laser sia compresa tra quelle riportate sulle lenti e/o montatura e che l'occhiale non sia danneggiato.

#### MARCATURA DELL'OCCHIALE (UNI EN 207)

Ogni occhiale protettivo ha una marcatura sulla montatura o sui filtri con queste indicazioni:

- D= continua
- I = impulsata  $(10^{-4} \le t_{\text{secondi}} \le 10^{-1})$
- R= impulsi giganti (Q-switching: 10<sup>-9</sup> \le t\_{secondi} \le 10<sup>-7</sup>)
- M= impulsi a modo accoppiato (mode locking: t<sub>secondi</sub> \le 10<sup>-9</sup>)
- Lunghezza d'onda o range garantito di protezione
- Numero di graduazione (attenuazione richiesta al filtro per ridurre la radiazione incidente sull'occhio al valore sicuro EMP
- Marchio di identificazione del costruttore (conforme norma 207): include la stabilità ottica cioè la resistenza del DPI a varie tipologie di emissione del fascio laser

#### Esempio di marcatura di un occhiale

#### D 980-1400 L5 + IR 650-1000 L6 X ZZ S

- D condizione di prova secondo il prospetto 4-Norma UNI EN 207 (laser a onda continua 1 impulso di 10 secondi
- 980-1400 intervallo di  $\lambda$  in nm in cui il filtro garantisce la protezione con il numero di graduazione seguente
- L5 (LB5 dal 2010) numero di graduazione ossia il fattore spettrale massimo di trasmissione del filtro pari a  $10^{-5}$  nel suddetto intervallo di  $\lambda$
- IR sono altre due condizioni di prova cui sono stati testati i filtri: I = laser a impulsi; R= laser a impulsi giganti (Q-switched)
- 650-1000 altro intervallo di  $\lambda$  in nm cui il filtro garantisce la protezione con il numero di graduazione seguente
- L6 (LB6 dal 2010) numero massimo di graduazione ossia il fattore spettrale massimo di trasmissione del filtro pari a  $10^{-6}$  nel suddetto intervallo di  $\lambda$
- X marchio di identificazione del fabbricante
- ZZ marchio di certificazione se applicabile (EN, ecc)

Per il calcolo del numero di graduazione: CEI EN 60825-1 e UNI EN 207

# Numeri di graduazione raccomandati per l'uso di filtri e protettori dell'occhio contro le radiazioni laser UNI EN 207

Table B.1 — Recommended scale numbers for use of filters and eye-protectors against laser radiation

Scale number	Maximum spectral transmittance at the laser wavelength τ(λ)	Maximum power (E) and/or energy (H) density in the wavelength range								
		180 nm to 315 nm			> 315 nm to 1 400 nm			> 1 400 to 1 000 µm		
		Laser type/exposure duration in seconds (s)								
		D ≥ 3 × 10 <sup>4</sup> E <sub>D</sub> W/m <sup>2</sup>	I, R 10 <sup>-9</sup> to 3 × 10 <sup>4</sup> H <sub>I, R</sub> J/m <sup>2</sup>	M < 10 <sup>-9</sup> E <sub>M</sub> W/m <sup>2</sup>	D > 5 × 10 <sup>-4</sup> E <sub>D</sub> W/m <sup>2</sup>	I, R 10 <sup>-9</sup> to 5 × 10 <sup>-4</sup> H <sub>I, R</sub> J/m <sup>2</sup>	M < 10 <sup>-9</sup> H <sub>M</sub> J/m <sup>2</sup>	D > 0,1 E <sub>D</sub> W/m <sup>2</sup>	I, R 10 <sup>-9</sup> to 0,1 H <sub>I, R</sub> J/m <sup>2</sup>	M < 10 <sup>-9</sup> E <sub>M</sub> W/m <sup>2</sup>
LB2	10-2	0,1	3×10 <sup>3</sup>	3×10 <sup>12</sup>	103	0,5	1,5 × 10 <sup>-2</sup>	105	104	1013
LB3	10-3	1	3×10 <sup>4</sup>	3×10 <sup>13</sup>	104	5	0,15	10 <sup>6</sup>	105	1014
LB4	10-4	10	3×10 <sup>5</sup>	3×10 <sup>14</sup>	105	50	1,5	107	106	1015
LB5	10-5	102	3×10 <sup>6</sup>	3×10 <sup>15</sup>	10 <sup>6</sup>	5 × 10 <sup>2</sup>	15	108	107	1016
LB6	10-6	10 <sup>3</sup>	3×10 <sup>7</sup>	3×10 <sup>16</sup>	107	5 × 10 <sup>3</sup>	1,5 × 10 <sup>2</sup>	109	108	1017
LB7	10-7	104	3×10 <sup>8</sup>	3×10 <sup>17</sup>	108	5 × 10 <sup>4</sup>	1,5×10 <sup>3</sup>	1010	109	10 <sup>18</sup>
LB8	10-8	105	3×10 <sup>9</sup>	3×10 <sup>18</sup>	10 <sup>9</sup>	5×10 <sup>5</sup>	1,5×10 <sup>4</sup>	1011	1010	1019
LB9	10 <sup>-9</sup>	10 <sup>6</sup>	3×10 <sup>10</sup>	3×10 <sup>19</sup>	10 <sup>10</sup>	5×10 <sup>6</sup>	1,5 × 10 <sup>5</sup>	1012	1011	1020
LB10	10-10	107	3×10 <sup>11</sup>	3×10 <sup>20</sup>	10 <sup>11</sup>	5 × 10 <sup>7</sup>	1,5×10 <sup>6</sup>	1013	1012	1021

#### TIPI DI OCCHIALI PROTETTIVI

D 980 - 1080 L4 + IR 980-1070 L5



DI 800-1000 L4



D continuo R impulsi giganti 10<sup>-9</sup>s≤t≤10<sup>-7</sup>s I impulsi 10<sup>-4</sup>s≤t ≤10<sup>-1</sup>s M modi vincolati < 10<sup>-9</sup>s

#### Il materiale del filtro

Se il fascio laser ha una sezione con diametro d > 1 mm, il filtro corretto si ottiene dividendo i valori della tabella B1 della UNI 207 per il fattore F(d) oppure, in modo analogo, moltiplicando il valore di H per F(d)

#### F(d) ha i seguenti valori:

- se il materiale del filtro è vetro:  $F(d) = d^{1,1693}$
- se il materiale del filtro è plastico:  $F(d) = d^{1,2233}$

Il diametro, d, va espresso in mm

Se il diametro d > 15 mm, il valore di F(d) deve essere limitato a F(15)

### DPI OCULARI PER <u>LAVORI DI REGOLAZIONE</u> LASER (UNI EN 208)

- Anche i filtri degli occhiali utilizzati in queste operazioni non sono sostituibili e quindi la marcatura può essere collocata sull'oculare o sulla montatura.
- La marcatura dei protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser deve riportare le seguenti informazioni:
- potenza massima del laser, in watt (W) ed energia massima di impulso, in joule (J);
- lunghezza d'onda, o campo di lunghezze d'onda (in nm), dalla quale il dispositivo deve proteggere;
- numero di graduazione;
- marchio di identificazione del fabbricante;
- marchio di certificazione se applicabile;
- lettera relativa alla resistenza meccanica (ove applicabile);
- sulla montatura le parole "protettori dell'occhio per regolazione" nella lingua del Paese in cui il DPI è venduto.

## Esempio di marcatura di un occhiale per <u>lavori di regolazione</u> laser

#### marcatura dell'oculare

- "1 W  $2\times10^{-3}$  J 500 550 R4 X S" indica:
- 1 W è la massima potenza laser;
- 2×10<sup>-3</sup> J indica l'energia massima d'impulso;
- 500 550 è la gamma di lunghezze d'onda da cui il dispositivo deve proteggere;
- R4/RB4 dal 2010 identifica il numero di graduazione cioè la protezione da utilizzare per interventi di regolazione su sistemi laser;
- X è il codice identificativo del fabbricante;
- S corrisponde alla resistenza meccanica; in questo caso rappresenta una "robustezza incrementata".

# Numeri di graduazione raccomandati per i filtri e le montature dei protettori dell'occhio <u>per i lavori di</u> <u>regolazione</u> sui laser UNI 208 (dal 2010 R diventa RB)

Numero di graduazione	Fattore spettrale di trasmissione		Laser in emissione continua e laser a impulsicon durata dell'impulso ≥ 2 · 10 <sup>-4</sup> s  Potenza laser massima	Laser a impulsi con durata dell'impulso > 10 <sup>-9</sup> s fino a 2 · 10 <sup>-4</sup> s Energia massima dell'impulso
	Filtro	Montatura	w	J
R1	$10^{-2} < \tau (\lambda) \le 10^{-1}$	$\tau (\lambda) \leq 10^{-1}$	0,01	2 · 10 <sup>-6</sup>
R2	$10^{-3} < \tau (\lambda) \le 10^{-2}$	$\tau (\lambda) \leq 10^{-2}$	0,1	2 ⋅ 10 <sup>-5</sup>
R 3	$10^4 < \tau  (\lambda) \le 10^{-3}$	$\tau (\lambda) \le 10^3$	1	2 ⋅ 10 <sup>-4</sup>
R 4	$10^5 < \tau  (\lambda) \le 10^{-4}$	$\tau (\lambda) \leq 10^{-4}$	10	2 · 10 <sup>-3</sup>
R 5	$10^{-6} < \tau (\lambda) \le 10^{-5}$	$\tau (\lambda) \le 10^{-5}$	100	2 · 10 <sup>-2</sup>

# Dispositivi di Protezione Collettivi

- Informazione (v.oltre)
- Segnaletici
- Ingegneristici: interblocchi, chiave, connettore di blocco a distanza, emissione in atto, protezione percorsi ottici esterni, attenuatore del fascio, emergenza
- Barriere (Norma CEI 76-4 EN 60825-4) e Schermi (Norma UNI EN 12254 per P<sub>max</sub> 100 W; H<sub>max</sub> 30 J/imp)
- Procedurali e amministrativi: regole e istruzioni operative per sicurezza per cl.3B e 4.
- Per cl.4: procedura operativa standard esposta in italiano, per allineamento, per ispezioni, manutenzioni, DPI, lavoratori temporanei, visitatori

- **Informazione** = istruzioni sicurezza per l'utilizzatore da parte del costruttore (manuale operativo) su:
- livelli di radiazione superiori al LEA di classe 1
- descrizione radiazione emessa dall'involucro durante l'uso/manutenzione:
  - $\lambda$ , divergenza fascio  $\Phi$ , durata impulso e frequenza di ripetizione, massima potenza o energia emessa
- EMP/VLE e DNRO per cl.3B e 4
- DPI: D.O., livelli di irradiamento/esposizione energetica incidenti sul DPI, stabilità
- Posizioni segnaletica di sicurezza

# Dispositivi di Protezione Collettivi

- Informazione (v.oltre)
- Segnaletici
- Ingegneristici: interblocchi, chiave, connettore di blocco a istanza, emissione in atto, protezione percorsi ottici esterni, attenuatore del fascio, emergenza
- Barriere (Norma CEI 76-4 EN 60825-4) e Schermi (Norma UNI EN 12254 per P<sub>max</sub> 100 W; H<sub>max</sub> 30 J/imp)
- Procedurali e amministrativi: regole e istruzioni operative per sicurezza per cl.3B e 4.
- Per cl.4: procedura operativa standard esposta in italiano, per allineamento, per ispezioni, manutenzioni, DPI, lavoratori temporanei, visitatori

- Informazione = istruzioni sicurezza per l'utilizzatore da parte del costruttore (manuale operativo) su:
- livelli di radiazione superiori al LEA di classe 1
- descrizione radiazione emessa dall'involucro durante l'uso/manutenzione:
  - $\lambda$ , divergenza fascio  $\Phi$ , durata impulso e frequenza di ripetizione, massima potenza o energia emessa
- EMP/VLE e DNRO per cl.3B e 4
- DPI: D.O., livelli di irradiamento/esposizione energetica incidenti sul DPI
- Posizioni segnaletica di sicurezza

# DPI per la pelle: VESTITI PROTETTIVI

- Da prevedere nel caso il personale sia sottoposto a livelli di radiazione che superano le EMP (esposizione massima permessa) per la pelle
- I laser di classe 4 rappresentano un potenziale di pericolo di incendio e i vestiti di protezione devono essere fabbricati con materiali appositi non combustibili- es. i teli di tessuto-non-tessuto possono incendiarsi.

## **Formazione**

• I laser di classe 3 e 4 possono rappresentare un pericolo non solo per l'utilizzatore, ma anche per altre persone, anche a considerevole distanza.

Il personale quindi che opera in questi ambienti deve avere adeguata preparazione al fine di rendere minimo il rischio professionale.

## Sorveglianza medica

• Esami oculistici di preimpiego **dovrebbero** essere eseguiti limitatamente ai lavoratori che utilizzano laser di Classe 3 e 4.

### PROCEDURE E MEZZI DI CONTROLLO DEI RISCHI

Nella valutazione dei rischi e nell'applicazione delle misure di controllo vanno presi in considerazione tre aspetti:

•La possibilità per il laser o il sistema laser di nuocere alle persone

•L'ambiente nel quale il laser viene utilizzato

•Il livello di formazione del personale che fa funzionare il laser o che può essere esposto alla sua radiazione

# Esempio di PROCEDURE DI SICUREZZA 1


- L'accesso in Z.L.C. è consentito solo al personale autorizzato e formato
- Tutto il personale che ha accesso alla Z.L.C. deve indossare occhiali di protezione
- Tutto il personale che ha accesso alla Z.L.C. deve indossare camici con maniche lunghe di cotone pesante
- In Z.L.C. il personale deve accedere senza orologi, bracciali, anelli o con indosso oggetti metallici che possono causare riflessioni
- E' sempre vietata la visione diretta del fascio anche con indosso occhiali protettivi e anche quando l'emissione è limitata alla luce rossa del laser puntatore

## PROCEDURE DI SICUREZZA 2


- Qualunque oggetto che si trovi nelle immediate vicinanze del percorso del fascio laser deve essere ricoperto da materiale non infiammabile.
- In Z.L.C. deve essere disponibile un estintore
- Gli oggetti riflettenti che si trovino nelle immediate vicinanze del percorso del fascio laser devono essere ricoperti da materiale non riflettente

# PROCEDURE PARTICOLARI PER SALA OPERATORIA

- Utilizzare tubi endotracheali non infiammabili resistenti al laser.
- Limitare la concentrazione di O<sub>2</sub> al paziente al 30
   % e monitorare in continuo la p(CO<sub>2</sub>).
- Utilizzare tecniche di ventilazione localizzata per evitare la combustione di gas endogeni nel tratto gastro-intestinale.
- Evitare l'esposizione al fascio laser della guaina dell'endoscopio in quanto infiammabile.



- La zona del lenzuolo intorno al campo operatorio dovrebbe essere mantenuta umida con soluzione salina o acqua sterile, così anche le spugne, garze e tamponi accanto al campo operatorio.
- Tenere a portata di mano una siringa contenente almeno 500 ml di acqua sterile o di soluzione salina.
- Non appoggiare il manipolo laser su zone asciutte del lenzuolo sterile (pericolo di incendio)
- Coprire con cappuccio resistente al laser l'apertura o mettere il manipolo in un contenitore sicuro.



- Estrarre i contaminanti aerei (fumi, vapori ecc) con estrattore portatile dotato di filtro HEPA.
- L'utilizzo di gas nella chirurgia laser in cavità corporee può condurre a rischio di embolia nel paziente, il rischio può essere ridotto utilizzando diossido di carbonio o un fluido, è raccomandato di non utilizzare gas nell'utero.
- Verificare che le finestrature siano coperte con pannelli non infiammabili.
- Utilizzare strumentario serigrafato.
- Coprire tutte le superfici speculari o riflettenti.

### PROTEZIONE PERSONALE -1

#### Classe 1

• a) Utilizzo senza prescrizioni: non pericolosa l'osservazione prolungata e diretta del fascio

#### Classe 1M

• a) Pericoloso con uso di sistemi ottici nel fascio

#### Classe 2-laser VS

- a) Non pericolosa l'osservazione diretta del fascio se non è prolungata oltre 0,25 s che è il tempo tipico del riflesso palpebrale nel VS. Evitare una visione continua del fascio diretto
- b) Non dirigere il fascio laser deliberatamente sulle persone

#### Classe 2M-laser VS

• a) Pericolosi con uso di sistemi ottici nel fascio

## PROTEZIONE PERSONALE

#### Classe 3R

- a) Evitare l'uso di strumenti ottici quali binocoli o teodoliti
- b) Affiggere un segnale di avvertimento laser
- c) Allineamento laser tramite mezzi meccanici o elettronici
- d) Terminare il fascio laser in una zona esterna al luogo di lavoro o delimitare tale zona
- e) Fissare la quota del raggio laser molto al di sopra o al di sotto dell'altezza dell'occhio
- f) Evitare che il fascio laser sia diretto verso superfici riflettenti
- g) Immagazzinare il laser portatile non in uso in un luogo inaccessibile alle persone non autorizzate

#### Classe 3 B

Può causare danni a un occhio non protetto. Valgono le precauzione della classe 3R e inoltre:

- a) Funzionamento solo in zone controllate dagli operatori
- b) Evitare assolutamente riflessioni speculari
- c) Far terminare il fascio su un materiale atto a disperdere calore e riflessione
- d) Indossare le protezioni oculari

## PROTEZIONE PERSONALE -3

#### Classe 4

Causa danni a occhio tramite il fascio diretto, riflessioni speculari e diffuse. Rappresenta anche un potenziale pericolo di incendio.

Valgono le precauzione della classe 3 B e inoltre:

- a) Tragitti dei fasci protetti da un riparo
- b) Durante il funzionamento presenza solo di personale tecnico munito di protettori oculari e idonei vestiti protettivi
- c) Per evitare la presenza di personale sarebbe preferibile se fossero comandati a distanza
- d) Preferibili bersagli metallici non piani e adeguatamente raffreddati come coni e assorbitori
- e) Per evitare riflessioni indesiderate nella parte invisibile dello spettro per la radiazione laser situata nell'infrarosso lontano, il fascio e la zona di impatto dovrebbero essere avvolte da un materiale opaco per la lunghezza d'onda del laser

# Esame dell'All. XXXVII Parte 2 «LASER» del D.lgs.81/2008

Significato e uso delle

-delle Tabelle 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

-dei coefficienti C<sub>i</sub>

# Caso studio: prima verifica di un apparecchio laser -1

 Viene dato ai corsisti un esercizio di prima verifica di sicurezza di un sistema LASER e determinazione del DPI.

## prima verifica di un apparecchio laser -2

## 1-Classificazione del locale:

 calcolo della Distanza Nominale di Rischio Oculare « DNRO»

 determinazione del Valore Limite di Esposizione «VLE»

estensione della Zona Laser Controllata «ZLC»

## prima verifica di un apparecchio laser -3

2-Verifica dell'idoneità dei protettori oculari «DPI»:

- densità ottica «D.O.»
- stabilità alla radiazione
- determinazione della marcatura del DPI

Al termine si procede con la correzione collegiale e la discussione sul caso

### Bibliografia

- **-CEI EN 60825-1** (classificazione CEI 76-2: 2003-2007-2009) "Sicurezza degli apparecchi laser Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore"
- **-CEI EN 61040** (classificazione CEI 76-3: 1998-2007) "Rivelatori, strumenti e apparati per la misura della potenza e dell'energia della radiazione laser (OFCS)"
- **-CEI EN 60825-2** (classificazione CEI 76-4: 2006) "Sicurezza degli apparecchi laser. Parte 2: Sicurezza dei sistemi di telecomunicazione a fibre ottiche"
- -CEI EN 60825-4 (classif.CEI 76-4: 2007) "Sicurezza degli apparecchi laser. Parte 4: Barriere per laser"
- -CEI 76-6: 2001: "Sicurezza apparecchi laser. Parte 8: Guida all'uso degli apparecchi laser in medicina"
- -CEI 76-11:2011: «Sicurezza degli apparecchi laser-Parte 14 Guida per l'utilizzatore»
- **-CEI EN 60825-12** (classificazione CEI 76-7: 2005) "Sicurezza degli apparecchi laser. Parte 12: Sicurezza dei sistemi ottici di comunicazione nello spazio libero utilizzati per la trasmissione di informazioni"
- **-CEI EN 60601-2-22** (classificazione CEI 62-42: 1997) "Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi laser terapeutici e diagnostici" (per laser di classe 3B e 4)
- -CEI 76-fasc.3850: 1998 "Guida per l'utilizzatore di apparati laser per laboratori di ricerca"
- **-UNI EN 207**: 2017 "Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)"
- **-UNI EN 208**: 2010 "Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)"
- -UNI EN ISO 11145: 2008 "Ottica e fotonica Laser e sistemi laser Vocabolario e simboli"
- -UNI EN 12254: 2008 "Schermi per posti di lavoro in presenza di laser Requisiti di sicurezza e prove"
- -UNI EN ISO 11252: 2008 "Laser e sistemi laser Dispositivi laser-Requisiti minimi x documentazione"
- **-UNI EN ISO 11554: 2008** "Laser e sistemi laser Metodi di prova della potenza del fascio, dell'energia e delle caratteristiche temporali"
- -UNI EN ISO 11553-1:2009 "Sicurezza del macchinario Macchine laser. Parte 1: Requisiti generali di sicurezza"
- **-UNI EN ISO 11553-2:2009** "Sicurezza del macchinario Macchine laser. Parte 2: Requisiti generali di sicurezza"





CORSO DI FORMAZIONE PER

TECNICO SICUREZZA LASER (TSL) E

ADDETTO SICUREZZA LASER (ASL)

Grazie dell'attenzione

luisa.biazzi@unipv.it