



CORSO DI FORMAZIONE PER

TECNICO SICUREZZA LASER (TSL) E

ADDETTO SICUREZZA LASER (ASL)

Relatore: Luisa Biazzi

2023

Esercizi supplementari

luisa.biazzi@unipv.it



Tutti i laser sono di classe 4; ogni esposizione accidentale, sia occhi che pelle, determina un danno rilevante.

L'obiettivo della valutazione del rischio laser e delle misure di prevenzione e protezione è pertanto quello di escludere una possibile esposizione dei target biologici.

ATTENZIONE anche alla radiazione diffusa!

- Si distinguono quattro fasi:
 - l'installazione e la messa a punto
 - il normale funzionamento
 - la manutenzione
 - l'assistenza


- I rischi in fase di installazione e messa a punto sono a carico del costruttore / installatore
- L'impianto di taglio laser deve essere conforme alla direttiva macchine. Se installato in una zona ad accesso non controllato dovrebbe essere un apparecchio con laser incorporato di classe 1 → Prescrizioni del costruttore secondo la norma CEI EN 60825-1. Le barriere di protezione devono essere conformi alla norma CEI EN 60825-4.

ATT! Apparecchio con laser incorporato senza coperchio sulla sua sommità; è di classe 4 anche se può essere considerato sicuro per il normale funzionamento (perché sopra l'impianto non ci sono operatori)

La norma UNI EN ISO 11553-1:2009 sui requisiti generali di sicurezza per macchine laser rimanda alla CEI EN 60825-1:2009 per la classificazione, la targhettatura, i requisiti tecnici di sicurezza necessari in funzione della classe di appartenenza e le informazioni per l'utilizzatore.

Lavorazioni materiali (aspetti principali)

Laser incorporato di classe 1



- Diversi impianti esistenti hanno la possibilità di operare in modalità normale e in modalità speciale.
 - In modalità normale l'apparecchio è di classe
 1; tutte le protezioni e le coperture sono montate e attive. Non è necessario indossare i DPI.
 - In modalità speciale è possibile essere esposti al raggio laser e alla radiazione diffusa: l'apparecchio è di classe 4 → Sono necessarie misure di prevenzione e protezione da parte dell'utilizzatore.

- Per alcuni impianti, in fase di manutenzione (ad esempio per la pulizia, il cambio e l'allineamento delle ottiche) può verificarsi che i lavoratori si trovino di fronte al fascio, avendo escluso i sistemi di protezione. In questo caso la valutazione del rischio deve considerare tale evenienza.
- I rischi in fase di assistenza sono a carico del costruttore o dell'azienda di service a cui l'utilizzatore si rivolge.

- E' necessaria un'accurata valutazione dei rischi collaterali:
 - radiazione collaterale
 - rischio di natura meccanica (ad es. schiacciamento durante le operazioni di carico e scarico materiale);
 - contaminazione dell'atmosfera (è necessario un continuo controllo dell'impianto di aspirazione tagliando plastica si possono emettere agenti chimici pericolosi);
 - pericoli causati dall'utilizzo di energia pneumatica (prima di aprire settori dell'impianto per manutenzione scaricare la pressione - quando l'impianto è in pressione non si devono fare lavori di montaggio o smontaggio, né allentare o serrare flange);

Continua ...

- rischio incendio e/o esplosione (ad es. perdite nell'alimentazione del gas che possono sviluppare perdite di ossigeno con aumentato rischio - trattamento di materiale non consentito);
- pericoli connessi all'utilizzo delle ottiche (la possibile distruzione termica della lente nella testa di taglio, composta da seleniuro di zinco, crea vapori velenosi; inoltre la distruzione del rivestimento libera fluoruro di torio leggermente radioattivo;
- rischio elettrico (contatti diretti e indiretti).



In questa
presentazione
si considera solo
il rischio laser
e non i
rischi collaterali

La principale preoccupazione è la potenziale esposizione del pubblico ... ma ATT ! La direttiva 2006/25/CE e il D.lgs. 81/08 si applicano soltanto ai lavoratori ... (?!)

Lavoratori interessati:

- operatori ditta installatrice
- altri lavoratori sia in fase di allineamento del sistema laser che durante lo show (operatori generici, operatore laser, staff del luogo, musicisti, ecc).



Comunque: in nessun caso il pubblico generico potrà avere accesso a radiazioni laser che superano i VLE della direttiva 2006/25/CE

- I laser emettono nel visibile (tra 400 nm e 700 nm)
- II VLE, tenendo conto del riflesso palpebrale di 0,25 s, corrisponde al LEA della classe 2 (VLE uguale a 25,46 W/m² che corrisponde a una potenza del laser di 1 mW)
- I laser sono spesso di classe 4 (cioè di potenza superiore a 500 mW)
- I laser difficilmente sono fissi nello spazio; i movimenti nello spazio dei fasci laser possono essere tali da non escludere un'esposizione ripetuta relativamente ad una medesima posizione.

Un laser visibile CW di 0,5 W, pensato attraverso la pupilla e focalizzato sulla retina, raggiunge il VLE in 0,38 µs!





La gestione del rischio laser e le misure di prevenzione e protezione devono avere come obiettivo quello di escludere l'impatto del fascio laser con l'occhio.

- Alcune misure di prevenzione:
 - tutti i fasci dovrebbero essere diretti in volumi non occupati da persone;
 - valutazione delle riflessioni speculari e verifica del fissaggio degli specchi di rinvio dei fasci;
 - valutazione delle condizioni di guasto del sistema laser ragionevolmente prevedibili;
 - formazione e addestramento degli operatori laser;

Continua ...

- gli operatori laser dovrebbero essere in una posizione tale da consentire il continuo monitoraggio delle traiettorie dei fasci e la loro terminazione se richiesto;
- allineamento del sistema con presente il numero minimo di persone compatibile con l'operazione;
- in caso di laser show all'aperto devono essere fatte considerazioni per garantire la sicurezza del traffico aereo.

LASER SHOW Norme tecniche

Norma IEC 60825-3 (2008-03) en Guide of laser products. Parte 3: Guidance for laser display and show

Norma CEI 76-3849R (1998) par. B.12.2.4 + B.12.4 Guida all'utilizzo di apparati laser. Sezione B-Guida all'applicazione di apparati laser per misure industriali, civili, ambientali. Presentazione di immagini e giochi di luce

Biazzi Luisa e Francesco Frigerio LASER SHOW in italiano
https://www.researchgate.net/publication/328355535
DAI_PUNTATORI_AI_LASER_SHOW_RISCHIO_LASER_SOLO_NEL_LUOGO_DI_LAVORO#fullTextFileContent">https://www.researchgate.net/publication/328355535
https://www.researchgate.net/publication/328355535
https://www.researchgate.net/publication/32835555
<a href="https://www.researchgate.net/publication/328355555]
<a href="https://www.researchgate.net/publication/328355555]
<a href="https://www.researchga