
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA



Motore asincrono -IFOC

Chiarenza Angelo
Di Dio Riccardo

Dati di targa



Si vuole implementare il controllo IFOC di un motore asincrono. Per ottenere l'orientamento di campo è necessario soddisfare la seguente relazione

$$\omega_{s\lambda r} = \frac{1}{\tau_r} \frac{i_{qs}}{i_{ds}}$$


Dove la costante di tempo rotorica è stata ricavata dalla lettura dei dati di targa.

$$1/\tau = Rr/(Im+Lr)=(1.395/0.1722+0.0058)=7.83$$


I controllori di corrente possono essere implementati attraverso un controllo PWM o isteresi. In tale elaborato si sono effettuate entrambe le implementazioni.

Schema a blocchi isteresi







Andamento della coppia




Andamento della velocità



Andamento della corrente statorica di fase A




Andamento della corrente iqs




Dai grafici si può notare che l'orientamento di campo è verificato

Il blocco per effettuare la trasformazione dagli assi abc a qdo è stato realizzato implementando la trasformata di Park




Schema a blocchi PWM

Si è deciso di effettuare sia il Tuning che il controllo della velocità cioè di aggiungere un anello esterno che consenta al motore di seguire la velocità di rifermento. Mediante uno switch è possibile passare da una modalità all'altra.




Di seguito si è riportato lo schema a blocchi per realizzare la condizione del perfetto orientamento di campo



Quando la corrente iqs è un'onda quadra (fase di tuning) gli andamenti della coppia e della velocità sono uguali a quelli ottenuti con controllori ad isteresi, pertanto si riporteranno, di seguito, solo i grafici ottenuti nel caso in cui è presente anche il controllo di velocità

Andamento della velocità

Si riportano i grafici dell'andamento della coppia e della velocità con l'anello di velocità. Possiamo notare che il sistema segue il riferimento di 20 rad/s.



Andamento della coppia

