

安全操作规程

烘房安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-015

版本：1.00

1. 适用范围

PFA3P 车间 烘房日常操作作业

2. 责任

2.1. 班长：检查维修工是否规范作业，防护用品穿戴是否完好；

2.2. 作业人员：接受培训并掌握安全操作内容，不违章操作，并对作业区域内其他人员的违章行为进

行劝阻和纠正。

2.3. 工长、班长、作业人员若发现工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，或本安全操作规程与现

场操作不符时，必须立即通知编制人员和车间安全员。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
维修作业	烫伤或窒息	高温可能造成烫伤或窒息	1、开机前检查烘房，确保人员全部撤离后方可开启 2、进入烘房检查，需确认烘房内温度，必要时须穿戴高温防护服，头盔，手套。 3、进入烘房检查，应取出随身的手机等电子产品，取下身上贴身的金属物品。

编制：陈亮 编制日期：2024.9.2	审核：[Signature] 审核日期：2024.9.2	批准：[Signature] 批准日期：2024.9.2	生效日期：2024.9.3
------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------

受控文本

部门 PFA3P
日期 2024.9.3

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
天然气浓度探头	检测现场天然气浓度	定期进行年度检测	年保养	每年	维修人员
天然气管路泄漏紧急停止控制装置	切断天然气供气管路；	定期进行年度检测	年保养	每年	维修人员
急停开关	切断设备电能；	目视化检查安全光栅外观完好，处于释放状态	日常点检	每班	操作人员
	切断设备电能；	人工触发急停开关，检查界面报警及设备锁	年保养	每年	维修人员

3.3. 主要安全装置

3.2.6 严禁在没有切断天然气情况下，拆卸天然气管路、天然气检测装置复位；

3.2.3 严禁在烘房风管周围堆放易燃物品；

3.2.2 严禁在有人未离开烘房的情况下开启设备；

3.2.1 天然气输气管道周边严禁动火；

3.2. 严禁事项：

维修作业	触电	接触带电部件发生触电	1、维修前，关闭控制柜主开关，做好能量锁定。 2、维修电气设备前，做好验电。
维修作业	其它	烘房热量外溢，触发消防探头	1、烘房关闭后，检查进出口卷帘门处于关闭状态； 2、观察通道温度表，待温度降低到 60 度以下才可以打开维修门进行散热。
维修作业	中毒	过量吸入天然气造成人员中毒	1、检查天然气管路是否泄漏。 2、对天然气管道进行检修前需执行能量锁定，关闭主阀，通过放散管排空管道内二次能源。 3、车间通风生产期间保持开启，保证空气换气有效。
维修作业	火灾或爆炸	天然气泄漏遇到火源产生燃烧或爆炸	1、检查天然气管路是否泄漏； 2、泄漏探头定期检验； 3、检查燃烧炉炉头管道接地可靠。 4、天然气管道周边动火需审批后实施。

					定状态				
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

3.4. 操作要求

- 3.4.1 本岗位上岗前必须经过专业培训，合格后方可正式上岗；
- 3.4.2 涉及登高和明火作业时，须提前向相关部门提交申请，审批合格后方可操作，操作要求具体参照《登高作业安全管理规定》和《明火作业管理规定》。
- 3.4.3 进入烘房检查、保养、清洁时正确穿戴防护用品：工作服、工作裤、工作鞋；烘房未冷却到室温下进入抢修时需穿戴隔热服、隔热手套、隔热面具；
- 3.4.4 如发现天然气泄漏，紧急启动天然气阀紧急停止控制装置系统；

3.5. 开机前

- 3.5.1 做好所使用工具、设备、设施的使用前点检工作，确保各类安全装置完成方可开始作业。
- 3.5.2 在对烘房点火前应对烘房做开机前检查，确定烘房各风机、燃烧器等设备完好，并确保所有人（如清扫班人员等）已从烘房离开，然后将门关闭；
- 3.5.3 检查是否有故障信号，如有则应先排除故障
- 3.5.4 检查并打开天然气和压缩空气供应管道，确定烘房是否正常开启，是否存在泄漏；
- 3.5.5 检修前，先确保设备电源、气源等动力源断开，悬挂安全锁，使用工具完好无损，必要时应在对系统总开关处挂上安全挂牌等警告标语；

- 3.5.6 作业人员登录用户名和密码，点击中央启动按钮，跟踪开机过程是否正常。

3.6. 运行中

- 3.6.1 待所有相关设备都运行后，观察、检查烘房是否正常运行。
- 3.6.2 在生产过程中，检测装置报警应立即向中控室报告。由中控室值班人员通知相应维修人员即赶赴现场并通知维修工长与技术员。维修人员确认天然气泄漏，须立即关闭相应区域天然气总阀，并通知祥源动力实施抢修。

3.7. 停机后

- 3.7.1 关机前首先检查烘房内是否还有车身；
- 3.7.2 作业人员登录用户名和密码，点击中央启动按钮，跟踪关机过程是否正常；
- 3.7.3 烘房点火升温正常生产后如需熄火须车间维修班长确认后方可熄火；
- 3.7.4 在确认烘房风机停转、两侧卷帘门关闭后方可离开；
- 3.8. 紧急情况应急措施

3.8.1 发生人身伤害、火灾等事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。发生火灾，立即报警，并视火势大小采取相应措施（或灭火、或转移贵重物品、或撤离火场等

3.8.2 若发生紧急情况，员工应按下紧急停止开关（红色）按钮，并立即向上级报告。

3.8.3 若有火警，在听到 CO2 自动灭火系统警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。

3.8.4 应急电话：

--- 医疗救护：公司内线 120 外线：021-69560120

--- 火警：公司内线 119 外线：021-69560119

3.9. 注意事项

3.9.1 当班班长必须不定期至岗位进行巡视，发现员工违章行为及时指出并予以纠正；

3.9.2 车间烘房所有设备的开启、关闭和调整由维修人员操作，其他人员不得擅自操作；

3.9.3 生产期间维修工应按规定进行巡检，一旦发现设备异常或故障隐患应及时予以处理并汇报；

3.9.4 当发现天然气意外泄漏时，应按照规定程序通知无关人员快速撤离现场，加大车间内通风量，并根据实际情况关闭相应阀门，通知专业人员前来抢修；

3.9.5 如发现烘房突然断电或 PLC 停机等原因导致的风机骤停，必须手动把烘房入口卷帘门打到关闭状态，防止热风倒灌，引起消防设备设施动作，造成不必要的伤害；

3.9.6 操作过程中若发生紧急情况，请立刻按下操作台上的红色急停按钮或立即切断电源。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，必要时进行更改。

6. 相关文件

无