安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-703

上下件安全操作规程

版本：1.01

1. 适用范围

本操作规程适用于三厂油漆车间以及二厂 BDC 注蜡车间电动葫芦吊装以及使用小车搬运的岗位。

2. 责任

员工应熟悉本操作规程事项，并按本操作规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动 Activity	可能导致的事件 Incident	危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning
使用电动葫芦吊装	物体打击	吊具失效，自锁装置无效	1.定期对电动葫芦设备的安装装置进行检查 2.电动葫芦安装在固定位置，划定专用作业区域 3.加强培训，加强安全意识
		没有吊在物品指定部位 人员站在被吊物品下	
		人员操作失误	
	物体打击	人员注意力不集中没有看到吊具及零件撞伤	1.使用电动葫芦时观察起吊区域是否无人，警告他人禁止进入吊装区域范围 2.加强培训，加强安全意识
	高处坠落	井巷口吊装物件，没有做好防护措施	1.井巷口超过两米的临边作业需系安全带，有人监护 2.井巷口周围有隔离护栏，禁止人员靠近
使用小车搬运	机械伤害	小车机械挡块未放下，物件（如车身、零件架等）运输过程脱落	1.装运物件时，使用合适的方式固定物件，物件叠加高度不超过 1.3m 2.工艺小车运输车身、零件架等物品时，小车前后挡块放到锁定位置
		停靠速度过快，物件滑脱	

编制:	审核:	批准:	生效日期:
编制日期:	审核日期:	批准日期:	

		行走速度过快，运输过程撞伤他人	
使用小车搬运	机械伤害	小车推行过程中压脚	3.注意脚不得放入工艺小车下方，避免脚被压伤； 4.推行过程中，禁止直接用手去推拉小车其余部位，避免夹手
		小车推行过程中夹手	

3.2. 严禁事项

所有员工必须爱护设备设施，一旦发生损坏及时修复，严禁带病使用。

3.3. 操作要求

3.3.1 熟悉该岗位涉及到的危险源：

3.3.2 上岗前必须经过专业知识培训，熟知相关工艺及设备的操作规程、消防逃生路线，合格后方可正式上岗。

3.3.3 遵守公司的安全规章制度，正确穿戴好劳防用品：工作服、工作鞋、防护手套等。

3.4. 作业前/开机前

3.4.1 做好所使用的工具、设备、设施的使用中的点检工作，检查葫芦和工艺小车安全性能，葫芦挂钩上的保险销、工艺小车的刹车装置和挡块必须完好。如有安全隐患应报维修组，待排除隐患后方可使用。

3.5. 作业中/运行中

3.5.1 在使用葫芦时，应检查葫芦支点是否牢靠、稳固，挂钩上保险销必须锁紧、钢丝绳无毛刺断股。注意附近人员，避免造成人员伤害。严禁人员站在物件上方或正下方。

3.5.2 不准在行车、升降机下面停留、行走、站立、或者干其他的活，防止受到伤害。

3.5.3 不准将葫芦、升降机其他的用处（牵引、登、载物等其他用途）。

3.5.4 雪橇摆放到工艺小车上后，必须确保物件锁紧，挡块在卡住雪橇的位置；行走或停靠时要慢速，至少需要前后 2 人进行操作，有多人协同作业需保持互相沟通提醒，必须掌握行走速度，避免撞伤或压伤他人。如使用牵引车牵引工艺小车，速度不可大于 5km/h，且须有一人在小车后端用小车把手/推杆控制方向。人工推拉小车时必须前后都使用推杆进行操作，禁止直接用手去推拉小车其余部位；注意脚不得放入工艺小车下方，避免脚被压伤；

3.5.5 上下件作业活动中，注意附近设备设施，避免撞坏。

3.5.6 在井巷口进行上下件时，操作人员必须采取必要防护（挂安全带、井巷口做防护等）。

3.5.7 小车在拐弯处必须降速，避免失控、侧翻风险

3.6. 作业后/停机后

3.6.1 工作完毕，电动葫芦、升降机应停在规定位置，并切断电源。

3.6.2 做好所使用工具、设备、设施的使用后保养工作，并保持地面干净。

3.6.3 使用完葫芦、工艺小车或其他搬运工具后，须将搬运工具放到定置区域。

3.6.4 工艺小车停放好后，前侧及后侧必须至少有一个轮子锁紧，如果小车上有雪橇，挡块须放到锁住雪橇位置。

3.7. 维保要求

根据 TPM 要求进行维保

3.8. 紧急情况及应急措施

3.8.1 若有意外伤害事故出现，现场急救包扎，拨打 120 急救，并向上级报告。

3.8.2 若有火警，在听到 CO2 自动灭火系统警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。并立即拨打内线电话 119，直线拨打 69560119，并向上级报告。

3.8.3 发生紧急情况立即切断电源/按下急停按钮，工艺小车踩下刹车，并上报。

3.9. 注意事项

3.9.1 每位操作员工都必须熟悉岗位的危险源和防控措施。

3.9.2 上下件过程中，如果涉及到两人或更多人同时作业时，需注意与他人之间的沟通，相互提醒。

3.9.3 操作者必须经过专业培训，严格按照工艺要求进行操作。

3.9.4 遇特殊情况，本规程中未写明的，应向工长及以上管理人员报告，征得同意后，在采取适当的防护措施并有他人监护的情况下才能操作。

3.9.5 进入车间必须走人行道，遵守员工行为规范。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 工艺股负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

无