





NOTES:


- 1= TOUTES SURFACES FINIES A LA LIME
- 2= ETAMPER LA DIM. DES FILETS EN CARACTERES D'UNE HAUTEUR DE 1/8"

DETAIL A






EMPL.	DIM X	DIM Y	DESCRIPTION
A	-3/4	-1/4	5-40 UNC
B	-1 7/8	-3/8	6-32 UNC
C	-3	-1/2	8-32 UNC
D	-3 5/8	-3/8	10-24 UNC
E	-4	1/8	10-32 UNF
F	-3 3/8	0	DIA. 1/8
G	-3 1/8	1/4	CENTRE
H	-1/2	0	CENTRE

1	GAUGE	1	1/8 x 1 7/8 x 4 5/16	ALF. SAE 1010
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
TITRE				
JAUGE A FORET				
DESSINE		PROJET		
M L'ECUYER		USINAGE 1		
VERIFIE		DESSIN 001		
APPROUVE		FEUILLE 1 DE 1		
DATE		ECHELLE		
27/05/90		AUCUNE		



5	TETE	1	19.5 X 19.5 X 80.0	ALF.
4	TABLE	1	19.5 DIA. X 24.0	NYLON
3	TABLE	1	19.5 DIA. X 24.0	KEEWATIN
2	MANCHE	1	19.5 DIA. X 237.0	ALF.
1	BOUCHON	1	19.5 DIA. X 24.0	ALF.
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
SAUF INDICATION CONTRAIRE			TITRE	
DIMENSION= METRIQUE			MARTEAU	
TOLERANCES=			DESSINE	PROJET
X =+- .5			M L'ECUYER	USINAGE 1
XX =+- .3			VERIFIE	DESSIN 1 - 2
XXX =+- .1			APPROUVE	FEUILLE
XXXX =+-			92/05/27	1 DE 2
FRACTIONS=+-			DATE	ECHELLE
ANGLES=+- 30 MIN.			90/05/90	AUCUNE
RAYONS=+- .3				



NOTES=


- A= RAINURES 3.0 X 16.5 DIA
- 2 ENDROITS
- B= RAINURES 3.0 X 8.0 DIA
- 3 ENDROITS
- C= TABLE EN KEEWATIN
- TREMPEE ET REVENUE
- A 48 R.C.
- D= MOLETAGE EN DIAMANT
- A DENTURE MOYENNE
- SUR PORTION DU MANCHE
- INDIQUEE SUR FEUILLE 1.

THAT LAZY MACHINIST


SAUF INDICATION CONTRAIRE		TITRE	
DIMENSION= METRIQUE		MARTEAU	
TOLERANCES=		DESSINE	PROJET
X = +.3		M L'ECUYER	USINAGE 1
XX = +.05		VERIFIE	DESSIN 1 - 2
XXX = +.02		APPROUVE	FEUILLE 2 DE 2
XXXX = +.01		DATE	ECHELLE
FRACTIONS=+-		92/05/27	90/04/07
ANGLES=+-			AUCUNE
RAYONS=+- .3			

NOTES:

- 1- RECTIFIER TOUTES SURFACES EXTERIEURES
- 2- ENLEVER LES COINS COUPANTS
- 3- TRAITEMENTS THERMIQUES: TREMPÉ ET REVENU A 45-50 RC




3X Ø11




SECTION A-A

1	BLOC	1	25,4 X 50,8 X 80	4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
TITRE				
BLOC DE MONTAGE				
SAUF INDICATION CONTRAIRE		DESSINE	M L'ECUYER	PROJET
DIMENSIONS= METRIQUES		VERIFIE		USINAGE 1
TOLERANCES=		DATE	91/10/04	DESSIN 1-3
X = ±0,2		REVISION	02/05/22	FEUILLE 1 DE 1
XX = ±0,05				ECHELLE
XXX = ±				AUCUNE
XXXX = ±				
FRACTIONS=±				
ANGLES=±				
RAYONS=+-				




- NOTES: 1- ÉTAMPEZ VOTRE NUMÉRO SUR LE PLAT
- 2- TRAITEMENTS THERMIQUES:
TREMPÉE ET REVENUE À 46-52 RC.
- 3- RECTIFIEZ À ∇





SECTION A--A

1	CORPS	1	Ø1 1/8 x 8 1/8	ISI 4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES DIMENSIONS= IMPERIAL TOLERANCES=				
X = ± XX = ±.01 XXX = ±.005 XXXX = ±.0005				
FRACTIONS= ± ANGLES= ±0° 30'				
RAYONS= ±				
TITRE			BARRE D'ALIGNEMENT	
DESSINATEUR(E) Y. LACHAPPELLE			PROJET	USINAGE
VERIFIE M L'ECUYER			DESSIN	2-1
APPROUVE			FEUILLE	1 DE 1
DATE			ECHELLE	AUCUNE
99/06/07				



- NOTES:
- 1- ÉTAMPEZ VOTRE NUMÉRO SUR LE PLAT
 - 2- TRAITEMENTS THERMIQUES:
TREMPÉE ET REVENUE À 48-52 RC.
 - 3- BRISEZ LES ARETES AIGUES

1	CORPS	1	Ø1 x 5 1/2	AISI 4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES				
DIMENSIONS=IMPERIAL				
TOLERANCES=				
X = ±				
XX = ±.01				
XXX = ±.005				
XXXX = ±.0005				
FRACTIONS= ±				
ANGLES= ±0° 30'				
RAYONS= ±				
TITRE				
MANDRIN CONIQUE				
DESSINATEUR(E)		PROJET		
Y. LACHAPELLE		OUTILLAGE I		
VERIFIE		DESSIN		
M L'ECUYER		3-6		
DATE		FEUILLE		
02/05/17		1 DE 1		
REVISE		ECHELLE		
ATTENTION				






TROUS	DIAMÈTRE	POSITION	
		X	Y
A	1.010	0	0
B	.141		
C	.266		
D	.109		
E	.328		
F	.203		
G	.391		
H	.234		
J	.516		

NOTES: 1- TRAITEMENTS THERMIQUES: TREMPÉ ET
REVENU A 45-50 RC.

2- RECTIFIEZ A ∇

3- ENLEVEZ LES COINS COUPANTS.

1	BLOC	1	ø3	1/8	X 1	3/4	4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION			MATERIEL	
THAT LAZY MACHINIST							
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES			TITRE				
DIMENSIONS= IMPERIAL			BLOC D'ÉTABLI				
TOLERANCES=			DESSINATEUR(E) Y. LACHAPELLE		PROJET USINAGE II		
X = ±			VERIFIE		DESSIN		
XX = ±			M L'ECUYER		2-2		
XXX = ±.005			DATE		FEUILLE		
XXXX = ±			99/06/07		1 DE 1		
FRACTIONS= ±			REVISION		ECHELLE		
ANGLES= ±0°30'			07/02/06		AUCUN		
RAYONS= ±							





NOTES:

- PIÈCES #1 ET #4: TREMPÉES ET REVENUES A 58-60 RC
- RECTIFIEZ A 



5	BOUCHON	1	ø 1/2 X 5/8	LAITON
4	CORPS	1	ø 5/8 X 2 1/8	ALSI 01
3	RESSORT	1	WB E0120-020-1000M	STD
2	BOULON	2	ø 3/16 X 1/2	A.L.F.
1	PALPEUR	1	ø 5/8 X 7/8	ALSI 01
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL

THAT LAZY MACHINIST

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES DIMENSIONS=IMPERIALES TOLERANCES=	TITRE	REPEREUR LINEAIRE		
X = ±	DESSINATEUR(E) M. L'ECUYER	PROJET OUTILLAGE 1		
XX = ±.01	VERIFIE Y. LACHAPELLE	DESSIN 3 - 3		
XXX = ±.005	DATE 90/12/20	FEUILLE 1 DE 1		
XXXX = ±.0005	REVISION 99/06/03	ECHELLE AUCUNE		
FRACTIONS= ±				
ANGLES= ±				
RAYONS= ±.010				



BLOC ARRIERE






BLOC AVANT

- NOTES : A-- LA PROFONDEUR DE LA CAVITE EST DE .070 ET SA FORME EST LAISSEE A VOTRE CHOIX MAIS SON VOLUME NE DOIT PAS DEPASSER .2 POUCE CUBE.
- B-- LE PERCAGE DE L'OUVERTURE DE REMPLISSAGE SE FAIT A L'ASSEMBLAGE

ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
1	BLOC	2	2 1/2 x 2 5/8 x 1	6061-T6

THAT LAZY MACHINIST

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES		TITRE	
DIMENSIONS= IMPERIAL		MOULE	
TOLERANCES=		DESSINATEUR(E)	PROJET
X = $\pm$		Y. LACHAPPELLE	CAO-FAO
XX = $\pm$.005		VERIFIE	DESSIN
XXX = $\pm$.002		M. L'ECUYER	CN2-2
XXXX = $\pm$.0005		APPROUVE	FEUILLE
FRACTIONS= $\pm$		07/01/05	1/1
ANGLES= $\pm$ 0°30'		DATE	ECHELLE
RAYONS= $\pm$		07/01/04	AUCUNE



NOTES: - ÉTAMPEZ VOTRE NUMÉRO SUR TOUTES LES PIÈCES

– TRAITEMENTS THERMIQUES:

PIÈCES NO. 1, 2 : TREMPÉES ET REVENUES
À 40-45 RC

PIÈCES NO. 3, 4 : TREMPÉES ET REVENUES À 50-55 RC

– RECTIFICATION:

1- RECTIFIEZ À ✓








*** 2- TOUTES LES SURFACES EXTÉRIEURES DOIVENT ÊTRE RECTIFIÉES APRÈS L'ASSEMBLAGE

– ENLEVEZ LES COINS COUPANTS



10	VIS	2	T. FRAISEE 6 P.C.-M4x0,7 x 10 LG	STANDARD
9	VIS	2	T. CYL. 6 P.C.-M4x0,7 x 16 LG	STANDARD
8	VIS	1	T. CYL. 6 P.C.-M6x1 x 30 LG	STANDARD
7	GOUPILLE	1	CYLINDRIQUE ø6 x 18 LG	STANDARD
6	ANCRE	1	12.7 x 12.7 x 30	A.L.F. C1020
5	PIVOT	1	ø19,05 x 50	A.L.F. C12L14
4	MACHOIRE	1	6.35 x 31.8 x 50	AIISI 01
3	MACHOIRE	1	6.35 x 31.8 x 50	AIISI 01
2	BLOC	1	31.8 x 38.1 x 50	AIISI 4140
1	CORPS	1	50.8 x 50.8 x 134 LG.	AIISI 4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL

THAT LAZY MACHINIST


TITRE		ÉTAL D'OUTILLEUR	
DESSINATEUR(E)	PROJET	OUTILLAGE I	
Y. LACHAPPELLE	DESSIN		
VERIFIE	M. L'ECUYER		
DATE	91/12/13	FEUILLE 1 DE 2	
REVISION	06/01/02	ECHELLE AUCUNE	
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES DIMENSIONS= METRIQUE TOLERANCES=			
X = ± 0,25 XX = ± 0,05 XXX = ± XXXX = ±			
FRACTIONS= ± ANGLES= ± 0°30' RAYONS= ±			







THAT LAZY MACHINIST		PROJET	
SAUF INDICATION CONTRAIRE		OUTILLAGE 1	
DIMENSION = MÉTRIQUE		DESSIN	
TOLERANCES =		FEUILLE 2 DE 2	
X = ±0.25		ECHAPELLE	
XX = ±0.05		VERIFIE	
XXX = ±		M. L'ECUYER	
XXXX = ±		DATE 91/12/13	
FRACTIONS = ±		REVISION 06/01/02	
ANGLES = ± 0°30'		AUCUNE	
RAYONS = ±			



3	VIS	2	1/4-20 UNC	STD
2	SERRE	1	1/2 X 1 2 1/8	C1020
1	BLOC	1	2 X 2 X 2 1/8	AISI 4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
SAUF INDICATION CONTRAIRE				
DIMENSION = IMPERIAL				
TOLERANCES =				
X = +-				
XX = +-				
XXX = +-				
XXXX = +-				
FRACTIONS = +-				
ANGLES = +-				
RAYONS = +-				
TITRE				
VÉ DE TRAÇAGE				
DESSINE M L'ECUYER				
VERIFIE Y. LACHAPPELLE				
DESSIN 2-1				
DATE 90/12/17				
FEUILLE 1 DE 2				
REVISION 06/12/21				
ECHELLE AUCUN				



NOTES:
 -PIECE 4 EST DURCIE
 ET REVENU A 50 R.C.
 -RECTIFIER TOUTES
 SURFACES INDIQUEES
 -LE VE DU BLOC DOIT
 ETRE CENTRE AVEC UNE
 TOLERANCE DE $\pm .001$
 -LES PARTIES NON USEEES
 DE LA SERRE SONT FINIES
 A LA LIME



THAT LAZY MACHINIST

SAUF INDICATION CONTRAIRE

DIMENSION= IMPERIAL

TOLERANCES=

X = $\pm .015$

XX = $\pm .005$

XXX = $\pm .002$

XXXX=

FRACTIONS= $\pm 1/64$

ANGLES= ± 15 MINUTES

RAYONS=

TITRE

VÉ DE TRACÉ

DESSINE

M L'ECUYER

VERIFIE

Y. LACHAPPELLE

DATE

90/12/18

REVISION

06/12/21

PROJET

USINAGE 1

DESSIN


2-1

FEUILLE

2 DE 2

ECHELLE




AUCUN



NOTE:

LA PIECE #1 EST RETENUE A
L'INTERIEUR DE LA PIECE #2
PAR UNE OPERATION DE FORMAGE
PRATIQUEE LORS DE L'ASSEMBLAGE.

5	VIS DE PRES.	1	8-32 UNC X 3/8 LG	STD.
4	BASE	1	HEX 1 1/2 AF X 1 3/4	12L14
3	CORPS	1	HEX 1 1/8 AF X 1 3/4	C12L14
2	TETE	1	HEX 1 AF X 2 1/8	C12L14
1	PIVOT	1	5/8 X 1 1/4	AISI4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIEL
THAT LAZY MACHINIST				
SAUF INDICATION CONTRAIRE			TITRE	
DIMENSIONS= IMPERIAL			VÉRIN	
TOLERANCES=			DESSINE	PROJET
X = ±			M L'ECUYER	USINAGE 2
XX = ±			VERIFIE	DESSIN
XXX = ±			Y LACHAPELLE	2-3
XXXX= ±			DATE	FEUILLE
FRACTIONS= ±			99/06/07	1 DE 2
ANGLES= ±			REVISION	ECHELLE
RAYONS= ±			08/12/22	AUCI




TRQU	X	Y	Z	Ø
A	-.56	.18	—	.166
B	-.56	.43	—	.140
C	-.18	.43	—	.125
D	-.37	.31	—	.113
E	-.18	.18	—	.191
F	-.56	—	-.25	.312
G	-.18	—	-.25	.250

NOTES:

- 1: RECTIFIER TOUTES SURFACES EXTÉRIEURES
- 2: ENLEVER LES COINS COUPANTS
- 3: TREMPER ET REVENIR 40 - 45 Rc

1	BLOC	1	5/8 X 1/2 X 1	4140
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATÉRIEL
THATLAZYMACHINIST				
SAUF INDICATION CONTRAIRE		TITRE		
DIMENSION= IMPÉRIALE		BLOC DE TARAUDAGE		
TOLERANCES=		PROJET		
X	==	DESSIN	M. L'ECUYER	FRAISAGE 101
XX	==	VERIFIE	Y. LACHAPELLE	DESSIN 016
XXX	==	APPROUVE		FEUILLE 1 DE 1
XXXX	==	DATE	03/06/91	ECHELLE AUCUNE
FRACTIONS=	==			
ANGLES=	==			
RAYONS=	==			



NOTE : TOUS LES ANGLES DE DÉGAGEMENT SONT DE 8°

1	OUTIL	1	9,5 $\varnothing$ x 70	C1020
ITEM	PIECE	QTE.	DESCRIPTION	MATERIE
THAT LAZY MACHINIST				
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES DIMENSIONS= METRIQUES TOLERANCES= X = $\pm$ XX = $\pm 0,4$ XXX = $\pm 0,15$ XXXX = $\pm$ FRACTIONS= $\pm$ ANGLES= $\pm 0' 15''$ RAYONS= $\pm$				
TITRE				
OUTIL				
DE TOURNAGE				
DESSINATEUR(E)		PROJET		
Y. LACHAPELLE		USINAGE 10		
VERIFIE		DESSIN		
M L'ECUYER		2-5		
APPROUVE		FEUILLE		
06/12/21		1 DE 1		
DATE		ECHELLE		
95/01/02		AUCUNE		

THATLAZYMACHINIST.COM

GAMME D'USINAGE

Projet : _____ Pièce : _____ Quantité : _____


Préparé par : _____ Matériel : _____

CROQUIS

OPÉRATIONS

OUTILLAGE

RPM / AVANCE

			
---	--	--	--

CROQUIS

OPÉRATIONS

OUTILLAGE

RPM /
AVANCE