## Optimisation de l'efficacité énergétique du campus CY-TECH



Depuis notre arrivée à CY-TECH, nous remarquons beaucoup de problème lié à l'efficacité énergétique du site



Problèmes rencontrés : < Mauvaise isolation des murs créant des zones de chaleur ou de froid au sein des salles de classe et des couloirs Mauvaise gestion de l'éclairage dans des espaces inoccupés

Pacharcha da solutions problèmes énergétique identifiés.






afin coloires sur d'utiliser la surface vide L'éneraie existante. utilisée pour toutes installations, machines éclairages du site du Parc.









Isolation des murs l'intérieur reposant sur des matériaux performants tels aue la laine de roche ou le polystyrène.

En conclusion, l'intégration de la domotique et de l'intelligence artificielle à CY-TECH peut résoudre les problèmes d'inefficacité énergétique, comme la mauvaise isolation des murs et la gestion inadéauate de l'éclairage, en utilisant des matériaux isolants performants et des systèmes de contrôle automatique.

