
온도/습도/조도 Sensor Module



1. 사양

1.1. Description

이 모듈은 빛을 검출할 수 있는 포토 다이오드와, CDS 센서 그리고 온/습도를 검출 할 수 있는 SH11 이라는 센서가 장착된 모듈이다. 각 센서의 제어 방법은 포토 다이오드와 CDS센서는 ADC를 이용하여 검출 되고 온/습도 센서는 I2C를 이용하여 검출 한다. 자세한 타이밍이나 검출 방법은 제공하는 DataSheet 참조 하기 바란다. 모듈의 아두이노 보드 또는 다른 MCU 보드에 쉽게 확장할 수 있도록 설계 되었다. 동작 전압은 5V 이다. 모듈의 전원 연결은 2핀 전원 케이블을 이용하며 붉은색 케이블이 + 5V 이고 검정색 케이블이 GND 이다. 이 케이블을 모듈의 J3, J4 컨넥터 중 하나를 선택하여 연결하며 화살표모양이 있는 핀이 + 5V이고 옆의 핀이 GND이므로 주의 하여 연결한다.


1.2. 구성

- 1 x Sensor Module
- Sensor Cable

2. User Guide


2.1. 결선

모듈의 결선은 MegaADK의 A0, A1 핀과 온도/습도/조도 센서 Module ILUM의 1,2번 핀에 연결하고 MegaADK 14, 15핀과 핀과 온도/습도/조도 센서 Module TEMP 1,2 핀에 연결한다.



Module	MegaADK	Sensor
Pin	A0	ILUM 1
Pin	A1	ILUM 2

	Module	MegaADK	Sensor	
	Pin	14	TEMP 2	
	Pin	15	TEMP 1	



모듈의 장치 및 회로에 대한 상세한 내용은 데이터시트 및 회로도를 참고한다.

2.2. 예제프로그램

이 예제는 SHT1x 라이브러리를 사용하고 있으므로 제공하는 압축 파일 안의 라이브러리를 아두이노가 설치된 디렉토리 안에 라이브러리 폴더에 복사 후 실행한다.

Sensor_Example.ino

```
#include <SHT1x.h>
#define DATAPIN 14
#define CLOCKPIN 15
SHT1x sht1x(DATAPIN, CLOCKPIN);
                                //I2C pin set
unsigned int g_unPhotoSensorValue = 0;
unsigned int g_unCdsSensorValue = 0;
float g_fTempC = 0;
float g_fHumidity = 0;
void setup()
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("======Sensor Read Start=======");
void TempHumiSensorRead()
   g_fTempC = sht1x.readTemperatureC() - 5;  //Temp Read
                                      //Humi Read
   g_fHumidity = sht1x.readHumidity();
}
void PhotoSensorRead()
   g_unPhotoSensorValue = analogRead(A0);
void CdsSensorRead()
```

온도/습도/조도 Sensor Module

```
{
    g_unCdsSensorValue = analogRead(A1);
}

void loop()
{
    TempHumiSensorRead();
    PhotoSensorRead();
    CdsSensorRead();
    Serial.print("TEMP = ");
    Serial.println(g_fTempC);
    Serial.println(g_fHumidity);
    Serial.println(g_fHumidity);
    Serial.println(g_unPhotoSensorValue = ");
    Serial.println(g_unPhotoSensorValue);
    Serial.println(g_unCdsSensorValue);
    delay(200);
}
```