
Peak List
96-210-1170
96-900-3774
20
30
40
50
60
70
Position [°2Theta] (Copper (Cu))
Residue + Peak List
Accepted Patterns