
Peak List
96-901-5066
96-900-3781
20
30
40
50
60
70
Position [°2Theta] (Copper (Cu))
Residue + Peak List
Accepted Patterns