

【 デイレイ、データ I N、スタート待ち 】

■時間遅延 delay

時間遅延のポイント作業データ命令を説明します。

命令カテゴリ	命令	必要 パラメータ	作業
デイレイ、データ I N、 スタート待ち	delay	遅延時間	指定した遅延時間をその場で待機します


※ 「delay」命令は、C P連続通過点、及びC P連続通過点を基底種別とするポイント種別のポイントでは無効です。

■ delay : 指定時間遅延

例)

```
set #genOut1
delay 100
reset #genOut1
set #genOut2
delay 200
reset #genOut2
```

#genOut1 にON出力して、
0.1sec 遅延する。
#genOut1 にOFF出力。
#genOut2 にON出力して、
0.2sec 遅延する。
#genOut2 にOFF出力。



遅延時間を数値でなく変数や式で指定することもできます。

例)

```
declare num wtime
if
  Id #genIn1
then
  wtime = 100
else
  wtime = 200
endif
set #genOut1
delay wtime
reset #genOut1
```

ローカル変数「wtime」の宣言。
もし
#genIn1=ON
であれば
「wtime」に 100 を代入。
でなければ
「wtime」に 200 を代入。

#genOut1 にON出力して、
0.1sec／0.2sec 遅延する。
#genOut1 にOFF出力。