
# Nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač

# **MIR50**



Autor pôvodného zapojenia : Pavel Dudek

Technický poradca úprav : Bc.Robert Kovář

Autor DPS a realizátor : Martin Krchňák

Distribúcia DPS a doplnkov : Petr Matušek

#### **Popis**

Schéma zapojenia vychádza zo zapojenia DPA110 ktoré navrhol pán Dudek . V pôvodnom zapojení sú použité súčiastky dostupné v dobe vzniku, no na dnešnú dobu zastaralé a zle dostupné. Zapojenie MIR50 je prispôsobené na moderné bežne dostupné súčiastky s lepšími parametrami, čím sa podarilo dosiahnuť výborné výsledky po elektrickej aj po zvukovej stránke .

Tento dokument je príloha ku zakúpeným DPS.

#### <u>Osadenie</u>

Koncové tranzistory: TOSHIBA 2SC5200/2SA1943

Budiče: 2SA1837/2CS4792 alebo 2SA1930/2SC5171

Predbudič a rozkmit: BD139/140

Diferenčný stupeň: BC550/560

#### **Parametre**

Napájanie: 2x30V DC

Výstupný výkon 4R: 56W

Minimálna zaťažovacia impedancia: 4R

Vstupná citlivosť: cca 1-1,3V@56W

Rýchlosť priebehu SR: 52V/us

Poistky: F2,5A

Rozmer - 130x115 mm

# Zoznam súčiastok

## <u>Rezistory</u>

4	0R	R, R67, R74, R75
12	1R/1W	R42, R43 <sup>①</sup> , R44, R45,
		R46, R47 <sup>①</sup> , R48, R49, R61, R62, R54, R55
2	4R7/2W	R59. R60
9	10R	$R12^{3}$ , $R50^{2}$ , $R56^{2}$ , $R57^{2}$ , $R58^{2}$ .
		R52, R53, R68, R69
4	39R	R27, R28, R33, R34
2	47R	R40, R41
9	100R	R3, R4, R5, R6, R32, R15, R16, R29, R51
2	150R	R37, R38
6	220R	R19, R20, R24, R39, R63, R23
1	470R	R13
1	680R	R31
2	1k	R17, R18
1	1k2	R1
2	1K5	R9, R10
3	1k8	R30, R35, R36
4	2k2	R7, R8, R21, R22
1	3k3	R11
2	11k	R25, R25
2	47k	R2, R26
1	1M	R14
1	T67W-5K	P2
1	T67W-50K	P1

## **Polovodiče**

1	2SA1943	U\$1
1	2SC5200	U\$2
1	2SA1837	T21
1	2SC4793	T25
2	4V7 /1,3W zenerová dioda	D7, D8
2	15V /1,3W zenerová dioda	D1, D2
4	BAV21	D3, D5, D9, D10
2	1N4148	D11, D12
5	BC546	T1, T2, T3, T7, T13
5	BC556	T4, T5, T6, T8, T14
1	BC558	T12
3	BD139	T10, T11, T15
2	BD140	T9, T16
2	BY299	D20, D21
2	červená 5mm	LED1, LED2

#### Kondenzátory

2
2 10nF C17, C18 2 22pF <sup>(S)</sup> C25, C26 2 47nF 10mm C19, C20 10 100nF C3, C24, C27, C29, C31, C32, C33, C34, C35, C15 8 100uF/50V C6, C7, C12, C13, C19, C21, C23, C30 2 100uF/25V C4, C5
2 22pF <sup>⑤</sup> C25, C26 2 47nF 10mm C19, C20 10 100nF C3, C24, C27, C29, C31, C32, C33, C34, C35, C15 8 100uF/50V C6, C7, C12, C13, C19, C21, C23, C30 2 100uF/25V C4, C5
2 47nF 10mm C19, C20 10 100nF C3, C24, C27, C29, C31, C32, C33, C34, C35, C15 8 100uF/50V C6, C7, C12, C13, C19, C21, C23, C30 2 100uF/25V C4, C5
10 100nF C3, C24, C27, C29, C31, C32, C33, C34, C35, C15 8 100uF/50V C6, C7, C12, C13, C19, C21, C23, C30 2 100uF/25V C4, C5
8 100uF/50V C6, C7, C12, C13, C19, C21, C23, C30 2 100uF/25V C4, C5
2 100uF/25V C4, C5
- ,
1 220nF C2
1 220pr C2
1 $2p7/3p3^{\textcircled{4}}$

<sup>\*</sup>pokial nie je napísané ináč C majú raster 5mm


#### Mechanické prvky

1	PSH02-02P	K1
6	faston ST4,8	X1, X2, X3, X4, X5, X6
2	2,5A	F1, F2


#### Pozn.

- 1 neosadzovať ,v emitoroch použiť iba 4ks 1R/1W
- 2)Osadiť buď 4x 10R/1W alebo 2x4R7/2W
- 3 Možné nahradiť prepojkou
- 4 Osadiť podla budičov, pre 2SA1837/4793 použiť 2p7, pre 2SA1930/2SC5171 3p3
- ⑤Osadiť v prípade nestability

## Schéma zapojenia



## Osadzovací plán



# Výkres AL profilu

