




Circuit espagueti

Un pulsador i un led




GUITA DE SOLDADURA

Com fer servir el soldador?




Neteja sempre la punta del soldador abans de fer-lo servir amb una nova connexió



Xapa Electrònica Identificativa

Part del davant




Aquí posaràs el teu nom

Aquí van els components

Part del darrere



Components electrònics



Soldador




Suport "tercera mà"




Taula de treball



Estany



Suport soldador




Esponja per netejar

Xapa Electrònica Identificativa


1

Base DIL per el processador




2

Pulsador




3

Interruptor



3.A

Comprobar que estigui ben pla





3.B


Fixem un pin perquè no es mogui.



Xapa Electrònica Identificativa




Xapa Electrònica Identificativa



Separarem una mica les 4 potes del LED de colors



ATENCIÓ ORIENTACIÓ: El LED té un costat pla que ha de coincidir amb el **forat quadrat**.



Deixa prou espai per poder doblegar per la part del davant després els LEDs

