
Raw TAC
Optimized, five base passes
Optimized, all seven passes
Instructions
0
20
40
60
80
82%
59%
78%
89%
48%
54%
56%
19%
25%
20%
34%
32%
30%
31%
32%
33%
27%
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10