



PT. OMEGA LESTARI MANDIRI



BENGKEL PERWAKILAN ASTRA

AC DENSO

ANALISA TEHNIK BENGKEL

No. 08072026

Pelanggan : PT. Adi Sarana Armada Tbk

No Polisi : B-9562-UCZ

Alamat : Jl. Tipar Cakung, 8 Sukapura, Cilincing
Kota ADM, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Type Kendaraan : Daihatsu Gran Max 1.3

Telephone : (021) 441 8989

Kilometer : 131.507

Pemesan : Back Office Assa Rent / Pandu

Keluhan :

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB MASALAH	AKIBAT	SOLUSI
1	Temuan: Transmisi masuk gigi 3 dan 4 lepas kopling ngelos. Mobil tidak jalan	Setelah dibongkar ternyata gigi shaft input hub gigi 3 dan 4 giginya aus, ini kemungkinan karena oli bercampur air dan kemungkinan mobil pernah terjang banjir	Pada saat dimasukan gigi 3/4 lepas kopling mobil tidak jalan	Ganti Shaft Input dan Hub Assy Gigi 3/4

Kesimpulan :

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya oli campur air, sehingga mengakibatkan salah satu komponen transmisi aus atau kemakan. Untuk mengembalikan kondisi transmisi ke standar atau bagus lagi diperlukan penggantian Part Shaft Input Transmisi dan Hub Assy.

Dengan dilakukan perbaikan tersebut Transmisi bisa menjadi normal kembali

Demikian surat analisa ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

Hormat Kami,

PT. OMEGA LESTARI MANDIRI
BENGKEL PERWAKILAN ASTRA
AC DENSO
Jln. Karisunda No. 38 Karasung
Telp. (021) 441463 Karasung 41011 Jakarta Barat

PT. Omega Lestari Mandiri