DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE ALASORA



FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 24/06/2022

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1125359/ANT/004/SUR_SITE/2022	2292TAS	Visite	1132372	-	-	105820	-	-	-	-	-	-	31687	-	-	•	-	-
2	1125360/ANT/004/SUR_SITE/2022	4140TBP	Visite	1132373	-	-	-	-	32304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1125361/ANT/004/SUR_SITE/2022	3517TAS	Visite	1132374	-	-	-	-	-	-	18599	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1125362/ANT/004/SUR_SITE/2022	9819TAU	Visite	1132375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20133	-	-	-	-
5	1125369/ANT/004/SUR_SITE/2022	2542TBS	Visite	1132376	-	-	-	35041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1125364/ANT/004/SUR_SITE/2022	1933TAR	Visite	1132377	-	-	-	35042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1125368/ANT/004/SUR_SITE/2022	7263TAN	Visite	1132378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31688	-	-	-	-	-
8	1092459/ANT/004/SUR_SITE/2022	7923TBD	Mutation	1132379	-	-	105821	-	-	-	18600	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1125366/ANT/004/SUR_SITE/2022	9536TAN	Visite	1132380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20134	-	-	-	-
10	1125370/ANT/004/SUR_SITE/2022	8201TM	Visite	1132381	-	-	-	-	-	-	18601	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1125375/ANT/004/SUR_SITE/2022	3843TAC	Visite	1132382	-	-	-	35043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1125374/ANT/004/SUR_SITE/2022	2749TAU	Visite	1132383	-	-	-	35044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	474	-	Authenticité	1132384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1125395/ANT/004/SUR_SITE/2022	1463FD	Visite	1132385	-	-	-	35045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1125398/ANT/004/SUR_SITE/2022	3629TBK	Visite	1132386	-	-	-	35046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1125403/ANT/004/SUR_SITE/2022	8694AH	Visite	1132387	-	-	-	-	-	-	-	-	6922	-	-	-	-	-	-
17	1125405/ANT/004/SUR_SITE/2022	1233TBH	Visite	1132388	-	-	-	35047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	475	-	Authenticité	1132389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1125416/ANT/004/SUR_SITE/2022	4897TAD	Visite	1132390	-	-	105822	-	32305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1125413/ANT/004/SUR_SITE/2022	9189DF	Visite	1132391	-	-	-	35048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1125412/ANT/004/SUR_SITE/2022	2755TAP	Visite	1132392	-	-	-	35049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1125410/ANT/004/SUR_SITE/2022	9384TAN	Visite	1132393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1125442/ANT/004/SUR_SITE/2022	3613TR	Visite	1132394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1125438/ANT/004/SUR_SITE/2022	2276TBD	Visite	1132395	-	-	-	35050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1125448/ANT/004/SUR_SITE/2022	1392TAN	Visite	1132396	-	-	105823	-	-	-	18602	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1125465/ANT/004/SUR_SITE/2022	2912TAJ	Visite	1132397	-	-	-	-	-	-	18603	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1125459/ANT/004/SUR_SITE/2022	6751TS	Visite	1132398	-	-	-	-	32306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1125463/ANT/004/SUR_SITE/2022	8586TAE	Visite	1132399	-	-	-	-	-	-	18604	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1125455/ANT/004/SUR_SITE/2022	0877TBF	Visite	1132400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31690	-	-	-	-	-
30	1125461/ANT/004/SUR_SITE/2022	5016TBK	Visite	1132401	-	-	-	-	-	-	18605	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1125471/ANT/004/SUR_SITE/2022	6960TBL	Visite	1132402	-	-	-	35051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	476	-	Authenticité	1132403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1125497/ANT/004/SUR_SITE/2022	6214TBD	Visite	1132404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31691	-	-	-	-	-
34	1125496/ANT/004/SUR_SITE/2022	4039TAB	Visite	1132405	-	-	-	35052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1125492/ANT/004/SUR_SITE/2022	2390TAU	Visite	1132406	-	-	-	-	32307	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
36	1125490/ANT/004/SUR_SITE/2022	1947TBH	Visite	1132407	-	-	-	-	32308	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
37	1125506/ANT/004/SUR SITE/2022	3613TR	Contre	1132408	-	-	-	35053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1125442 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
38	1125493/ANT/004/SUR SITE/2022	2527TAV	Visite	1132409	-	-	-	-	32309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1125515/ANT/004/SUR_SITE/2022	2712TBN	Visite	1132410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31692	-	-	-	-	-
40	1125517/ANT/004/SUR_SITE/2022	1876TAM	Visite	1132411	-	-	105824	-	-	-	18606	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1125507/ANT/004/SUR SITE/2022	8841TAF	Visite	1132412	-	-	-	-	32310	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
42	1125512/ANT/004/SUR SITE/2022	1910TBD	Visite	1132413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
43	1125531/ANT/004/SUR_SITE/2022	9735TBP	Visite	1132414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31693	-	- 1	-	-	-
44	1125526/ANT/004/SUR_SITE/2022	3090TBN	Visite	1132415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
45	1125532/ANT/004/SUR SITE/2022	6036TBH	Visite	1132416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1125537/ANT/004/SUR SITE/2022	9610TBL	Visite	1132417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20135	-	-	-	-
47	1125535/ANT/004/SUR SITE/2022	5528TBR	Visite	1132418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31694	-	-	-	-	-
48	1125542/ANT/004/SUR SITE/2022	1750TBS	Visite	1132419	-	-	-	35054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1125573/ANT/004/SUR SITE/2022	7732TJ	Visite	1132420	-	-	-	35055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1125561/ANT/004/SUR SITE/2022	0910TAA	Visite	1132421	-	-	-	-	-	-	18607	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1125576/ANT/004/SUR SITE/2022	9676TBP	Visite	1132422	-	-	-	35056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		,	, ,,,,,,			1			1			1	1	1	·	1		1	ı

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
52	1125567/ANT/004/SUR_SITE/2022	1206TAS	Visite	1132423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31695	-	-	-	-	-
53	1125562/ANT/004/SUR_SITE/2022	9737TBJ	Visite	1132424	-	-	-	35057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1125579/ANT/004/SUR_SITE/2022	9479TBM	Visite	1132425	-	-	-	-	32311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1125581/ANT/004/SUR_SITE/2022	7802TBL	Visite	1132426	-	-	-	35058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1125592/ANT/004/SUR_SITE/2022	0345TAD	Visite	1132427	-	-	-	-	-	-	18608	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1125589/ANT/004/SUR_SITE/2022	6281TBN	Visite	1132428	-	-	105005	-	32312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1125613/ANT/004/SUR_SITE/2022	2223TAF	Visite	1132429	-	-	105825	-	-	-	-	-	6923	-	-	-	-	-	-
59	1125598/ANT/004/SUR_SITE/2022	1364TBR	Visite	1132430	-	-	-	-	-	-	-	-	6924	-	-	-	-	-	-
60	1125597/ANT/004/SUR_SITE/2022	9897TAJ	Visite	1132431	-	-	-	35059	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1125608/ANT/004/SUR_SITE/2022	4503TAL	Visite	1132432 1132433	-	-	-	-	-	-	18609	-	6925	-	-	-	-	-	-
62	1125624/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125631/ANT/004/SUR_SITE/2022	9542MC 3940TAB	Visite Visite	1132433	-	-	-	35060	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
63	1125631/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125634/ANT/004/SUR_SITE/2022	1946ME	Visite	1132434	-	-	-	35060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1125640/ANT/004/SUR_SITE/2022	4489TU	Visite	1132435	-	-	-	35062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1125637/ANT/004/SUR SITE/2022	0918TAU	Visite	1132430	-	-	-	- 33002	-	-	-	-	-	31696	-	-		<u> </u>	-
67	1125643/ANT/004/SUR SITE/2022	1845TBH	Visite	1132437	-	-	-	-	-	6220	-	-	-	31090	-	-	-	<u> </u>	-
68	1125666/ANT/004/SUR SITE/2022	2131TBA	Visite	1132439	-	-	-	-	-	- 0220	-	1152	-	-	-	-	-	<u> </u>	-
69	1125658/ANT/004/SUR SITE/2022	8909TAB	Visite	1132439	-	_		-	-	 	-	1153	-		_	_		<u> </u>	-
70	1125655/ANT/004/SUR SITE/2022	2806TAE	Visite	1132441	-	 	-	-	-	-	-	-	-	31697	_	 		<u> </u>	- -
71	1125653/ANT/004/SUR SITE/2022	6834TBK	Visite	1132442	-	_	_	-	_	-	_	_	_	31698	_	-		-	
72	1125652/ANT/004/SUR SITE/2022	2628TAJ	Visite	1132443	-	-	_	-	-	-	18610	_	_	-	_	-	_		-
73	1125697/ANT/004/SUR SITE/2022	1885TBS	Visite	1132444	-	-	105826	-	-	<u> </u>	-	-	-	31699	_	-	-	-	- -
74	1125682/ANT/004/SUR SITE/2022	8111TAA	Visite	1132444	-	-	- 103020	35063	-	-	_	-	-	21033	_	-	-	-	- -
75	1125699/ANT/004/SUR SITE/2022	1777TBH	Visite	1132446	-	_	_	-	32313	-	-	_	_	_	_	_	_	-	_
76	1125693/ANT/004/SUR_SITE/2022	5983TP	Visite	1132447	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	_	-	ADM	-
77	1125684/ANT/004/SUR SITE/2022	3317TAC	Visite	1132448	-	_	-	_	-	-	-	_	_	_	20136	<u> </u>	_	-	_
78	1125703/ANT/004/SUR SITE/2022	3685TBF	Visite	1132449	-	_	-	_	-	-	18611	-	_	_	-	_	_	<u> </u>	_
79	1125698/ANT/004/SUR SITE/2022	1324TBN	Visite	1132450	-	_	-	_	-	<u> </u>	18612	-	_	_	_	_		 -	-
80	1125701/ANT/004/SUR SITE/2022	6060TBJ	Visite	1132451	-	-	-	-	-	6221	-	-	-	-	-	_	_	-	-
81	1125704/ANT/004/SUR SITE/2022	8362TBH	Visite	1132452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31700	-	_	-	-	-
82	1125705/ANT/004/SUR SITE/2022	1085TAR	Visite	1132453	-	-	-	35064	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-
83	1125720/ANT/004/SUR SITE/2022	1085TAS	Visite	1132454	-	-	105827	-	-	-	-	-	-	31701	-	_	-	-	-
84	1125721/ANT/004/SUR SITE/2022	9780TBN	Visite	1132455	-	-	-	35065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1125716/ANT/004/SUR SITE/2022	0225TBC	Visite	1132456	-	-	-	35066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1125724/ANT/004/SUR SITE/2022	4549TAC	Visite	1132457	-	-	-	35067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1125738/ANT/004/A DOMICILE/2022	7945TBK	Contre	1132458	-	-	-	-	32314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1111489 du 10/06/2022 au CENSERO ALAROBIA
88	1125754/ANT/004/SUR SITE/2022	3852TAJ	Contre	1132459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31702	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1118157 du 17/06/2022 au CENSERO ALASORA
89	1125731/ANT/004/SUR_SITE/2022	4841TBH	Visite	1132460	-	-	-	-	-	6222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1125745/ANT/004/SUR_SITE/2022	9640TU	Visite	1132461	-	-	-	35068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1125743/ANT/004/SUR SITE/2022	9815TAP	Contre	1132462	-	-	-	-	-	-	18613	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1111831 du 13/06/2022 au CENSERO TANAMBOROZANO
92	1125757/ANT/004/SUR_SITE/2022	7537TAK	Visite	1132463	-	-	-	-	-	-	18614	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1125753/ANT/004/SUR_SITE/2022	9401TBK	Visite	1132464	-	-	-	-	-	-	18615	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1125836/ANT/004/SUR_SITE/2022	4734TBR	Visite	1132465	-	-	- 105000	35070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1125783/ANT/004/SUR_SITE/2022	1556TJ	Visite	1132466	-	-	105828	-	-	-	-	-	-	- 01700	-	-	-	-	-
96	1125838/ANT/004/SUR_SITE/2022	7060TBB	Visite	1132467	-	-	-	- 25000	-	-	-	-	-	31703	-	-	-	-	-
97	1125762/ANT/004/SUR_SITE/2022	1030TAV	Visite	1132468	-	-	-	35069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1125829/ANT/004/SUR_SITE/2022	9397TS	Visite	1132469	-	-	-	25071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1125786/ANT/004/SUR_SITE/2022	2328TAS	Visite	1132470	-	-	-	35071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	1125826/ANT/004/SUR_SITE/2022	9139TAJ	Visite	1132471	-	-	-	-	-	-	10616	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1125788/ANT/004/SUR_SITE/2022	4519TAK	Visite	1132472	-	-	-	-	22215	-	18616	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1125784/ANT/004/SUR_SITE/2022	2341TBP	Visite Visite	1132473 1132474	-	-	-	-	32315	-	-	-	-	31704	-	-	-	-	-
103 104	1125807/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125833/ANT/004/SUR_SITE/2022	6913TBM 0171TBD	Visite	1132474	-	-	105830	-	-	-	-	-	-	31704	-	-	-	-	-
104	1125833/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125815/ANT/004/SUR_SITE/2022	9570DE	Visite	1132475	-	-	105830	-	-	-	- 18617	-	-	31705	-	-	-	-	-
105	1125819/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125819/ANT/004/SUR_SITE/2022	1258TBP	Visite	1132476	-	-	-	-	32316	-	18017	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1125790/ANT/004/SUR_SITE/2022	3860TAM	Visite	1132477	-	-	-	35073	- 32310	-	-	-	-	-	-	-			-
107	1125790/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125841/ANT/004/SUR_SITE/2022	1711TAL	Visite	1132478	-	-	-	35073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	1125841/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125870/ANT/004/SUR_SITE/2022	8394TAE	Visite	1132479	-	-	105829	- 35072	-	-	-	-	6926	-	-	-	-	-	-
110	1125850/ANT/004/SUR SITE/2022	0520TAS	Visite	1132481	-	-	-	35074	-	-	-	-	- 0920	-	-	 -	-	<u> </u>	-
111	1125857/ANT/004/SUR SITE/2022	5778TN	Visite	1132481	-	-	-	- 33074	-	-	18619	-	-	-	-	-	-	 	-
112	1125851/ANT/004/SUR_SITE/2022	9677TBK	Visite	1132483	-	-	-	-	32319	-	-	-	-	-	_	-	_	-	- -
113	1125846/ANT/004/SUR SITE/2022	2460TR	Visite	1132484	-	_	-	35075	-	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-
	123040/AN1/004/30N_311E/2022		VISIL	1102704		1	1	1 33073	I .	1		l .	1	I .		1			1

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
114	1125881/ANT/004/SUR_SITE/2022	1276TAJ	Visite	1132485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31706	-	-	-	-	-
115	1125884/ANT/004/SUR_SITE/2022	2466TN	Visite	1132486	-	-	-	-	-	-	18618	-	-	-	-	-	-	-	-
116	1125875/ANT/004/SUR_SITE/2022	2061TAR	Visite	1132487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31707	-	-	-	-	<u>-</u>
117	·	-	Rebut	1132488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1125886/ANT/004/SUR_SITE/2022	8211TAE	Visite	1132489	-	-	-	35076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1125896/ANT/004/SUR_SITE/2022	0814TU	Visite	1132490	-	-	-	-	-	-	18620	-	-	-	-	-	-	-	-
120	1125890/ANT/004/SUR_SITE/2022	5272TBH	Visite	1132491	-	-	105001	35077	-	-	-	-	-	- 01700	-	-	-	-	<u>-</u>
121	1125910/ANT/004/SUR_SITE/2022	7557TAG	Visite	1132492	-	-	105831	25070	-	-	-	-	-	31708	-	-	-	-	<u>-</u>
122 123	1125939/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125942/ANT/004/SUR_SITE/2022	8805FD 9489TAN	Visite Visite	1132493 1132494	-	-	-	35078	-	-	18621	-	-	-	-	-	-	-	<u>.</u>
123	1125940/ANT/004/SUR_SITE/2022	4978TBG	Visite	1132494	<u> </u>	-	<u> </u>	-		-	10021	-	-	31709	-	-	-	-	<u>-</u>
125	1125934/ANT/004/SUR SITE/2022	1720TBP	Visite	1132496	-	_	-	-	-	-		_	-	31710	_	-	-	_	
126	1125925/ANT/004/SUR SITE/2022	3984UB	Visite	1132497		-	_	35079		_	_	_	-	-	-	-	_	_	
127	1125920/ANT/004/SUR SITE/2022	7918TS	Visite	1132498	-	-	-	35080	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-
128	1125919/ANT/004/SUR SITE/2022	7747TBN	Visite	1132499	-	-	-	-	32318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1125977/ANT/004/SUR SITE/2022	4549TBM	Visite	1132500	-	-	-	-	-	-	18622	-	-	-	-	-	-	-	-
130	477	-	Authenticité	1132501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1125972/ANT/004/SUR_SITE/2022	3739TAJ	Visite	1132502	-	-	-	35081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	1125971/ANT/004/SUR_SITE/2022	1749TU	Visite	1132503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31711	-	-	-	-	-
133	1125965/ANT/004/SUR_SITE/2022	3309TR	Visite	1132504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20137	-	-	-	-
134	1125960/ANT/004/SUR_SITE/2022	7955TBC	Visite	1132505	-	-	-	35082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	1125958/ANT/004/SUR_SITE/2022	1261TBM	Visite	1132506	-	-	-	35083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1125953/ANT/004/SUR_SITE/2022	2030TBK	Visite	1132507	-	-	-	35084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	1125979/ANT/004/SUR_SITE/2022	2534TBP	Visite	1132508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31712	-	-	-	-	-
138	1125948/ANT/004/SUR_SITE/2022	1751TBS	Visite	1132509	-	-	-	35085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	1125947/ANT/004/SUR_SITE/2022	0458TBN	Visite	1132510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31713	-	-	-	-	-
140	1125985/ANT/004/SUR_SITE/2022	9576TBL	Visite	1132511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31714	-	-	-	-	-
141	1125982/ANT/004/SUR_SITE/2022	0099TAC	Visite	1132512	-	-	-	35086	-		-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
142	1125986/ANT/004/SUR_SITE/2022	7489TBH	Visite	1132513	-	-	-	-	-	6223	10000	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
143	1125998/ANT/004/SUR_SITE/2022	9438TBK	Visite	1132514	-	-	-	-	-	-	18623	-	-	- 21715	-	-	-	-	<u>-</u>
144 145	1125969/ANT/004/SUR_SITE/2022 1125991/ANT/004/SUR_SITE/2022	5643TBB 1376TAD	Visite Visite	1132515 1132516	-	-	105832	-	-	-	-	-	-	31715	20138	-	-	-	<u> </u>
145	1125991/ANT/004/SUR_SITE/2022	6072TBB	Visite	1132517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31716	- 20130	-	-	-	· ·
147	1126021/ANT/004/SUR SITE/2022	7842TBD	Visite	1132517		_		35087		-		-	-	31710		-	-	-	<u> </u>
148	1126038/ANT/004/SUR SITE/2022	3304TAA	Visite	1132519	_	-		35088		-	_	_	_	_	_	_	_	_	
149	-	-	Rebut	1132520	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1126034/ANT/004/SUR SITE/2022	0529TBK	Visite	1132521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1126026/ANT/004/SUR SITE/2022	9792TAC	Visite	1132522	-	-	-	35090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1126028/ANT/004/SUR_SITE/2022	5842TBB	Visite	1132523	-	-	-	35091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	1126074/ANT/004/SUR_SITE/2022	2695TAL	Visite	1132524	-	-	-	35092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	1126069/ANT/004/SUR_SITE/2022	7586TBK	Visite	1132525	-	-	105833	-	-	-		-	6927	-	-	-	-	-	-
155	1126030/ANT/004/SUR_SITE/2022	4625TAM	Visite	1132526	-	-	-	-	-	6224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	1126043/ANT/004/SUR_SITE/2022	1640TAB	Visite	1132527	-	-	-	35093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	1126075/ANT/004/SUR_SITE/2022	0167TBJ	Visite	1132528	-	-	-	-	-	-	18624	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
158	1126218/ANT/004/SUR_SITE/2022	9877TBK	Visite	1132529	-	-	-	-	32317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
159	1126071/ANT/004/SUR_SITE/2022	5598TBL	Visite	1132530	-	-	105004	-	32320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	1126035/ANT/004/SUR_SITE/2022	0890TAP	Visite	1132531	-	-	105834	-	32321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	1126058/ANT/004/SUR_SITE/2022	4344TR	Visite	1132532 1132533	-	-	-	-	32322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 163	1126087/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126092/ANT/004/SUR_SITE/2022	6188TAR 6127TAL	Visite Visite	1132533	-	-	-	-	32322	-	- 18625	-	-	-	-	-	-	-	<u>.</u>
164	1126081/ANT/004/SUR_SITE/2022	4933TL	Visite	1132534	<u> </u>	-	<u> </u>	-	<u> </u>	-	18626	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	<u> </u>
165	1126096/ANT/004/SUR SITE/2022	49331L 4074TBL	Visite	1132536		-		-		-	-	-	<u>-</u>	31717	-	-	-	-	<u> </u>
166	1126097/ANT/004/SUR SITE/2022	40741BL 4082TAD	Visite	1132537		-		35089		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
167	1126104/ANT/004/SUR SITE/2022	7000TBJ	Visite	1132538		-	-	-	-	-	18627	-	-	_	-	-	-	-	<u> </u>
168	1126108/ANT/004/SUR SITE/2022	5950TBL	Visite	1132539	_	-	-	-	-	-	-	-	-	31718	-	-	-	-	-
169	1126122/ANT/004/SUR SITE/2022	0468TBF	Visite	1132540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31719	-	-	-	-	-
170	1126105/ANT/004/SUR SITE/2022	7346TBH	Visite	1132541	-	-	105835	-	32323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	1126117/ANT/004/SUR SITE/2022	7212TAF	Visite	1132542	-	-	-	35094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	1126114/ANT/004/SUR_SITE/2022	9729TBK	Visite	1132543	-	-	-	35095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	1126145/ANT/004/SUR_SITE/2022	1657TBH	Visite	1132544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31720	-	-	-	-	-
174	1126141/ANT/004/SUR_SITE/2022	8117TM	Visite	1132545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31721	-	-	-	-	-
175	1126137/ANT/004/SUR_SITE/2022	9502TAD	Visite	1132546	-	-	-	35096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	1126207/ANT/004/SUR_SITE/2022	7838TBH	Visite	1132547	-	-	-	35097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1126130/ANT/004/SUR_SITE/2022	2268TAU	Visite	1132548	-	-	-	35098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	1126163/ANT/004/SUR_SITE/2022	0091TAG	Visite	1132549	-	-	105836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	1126185/ANT/004/SUR_SITE/2022	2242TAP	Visite	1132550	-	-	-	35099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	1126150/ANT/004/SUR_SITE/2022	0376TAJ	Visite	1132551	-	-	-	35100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
181	1126178/ANT/004/SUR SITE/2022	5904TAK	Contre	1132552	-	-	-	-	-	-	18628	-	-	-	-	- (20)	-	-	Réf. VT inapte n° 1124747 du 23/06/2022 au CENSERO BETONGOLO
182	1126184/ANT/004/SUR_SITE/2022	1461TAE	Visite	1132553	-	-	-	-	-	-	18629	-	-	-	-	-	-	-	-
183	1126153/ANT/004/SUR_SITE/2022	6676TBC	Visite	1132554	-	-	-	35101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	1126174/ANT/004/SUR_SITE/2022	7603TAE	Visite	1132555	-	-	-	-	32324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 186	1126221/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126224/ANT/004/SUR_SITE/2022	7224TAV 6243TBD	Visite Visite	1132556 1132557	-	-	105837	-	32325	-	-	-	-	31722	-	-	-	-	-
187	1126212/ANT/004/SUR_SITE/2022	7440TAS	Visite	1132557	-	-	105837	-	-	-	18630	-	-	31/22	-	-	-	-	-
188	1126232/ANT/004/SUR SITE/2022	5939TBL	Visite	1132559	_	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	31723	-	-	-	_	_
189	1126190/ANT/004/SUR SITE/2022	3624TAD	Visite	1132560	-	-	-	35102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	1126231/ANT/004/SUR_SITE/2022	5024TAV	Visite	1132561	-	-	105838	-	32326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	1126229/ANT/004/SUR_SITE/2022	8244TV	Visite	1132562	-	-	-	35103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	1126233/ANT/004/SUR_SITE/2022	7823TBL	Visite	1132563	-	-	-	-	-	6225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	1126237/ANT/004/SUR_SITE/2022	5744TBD	Visite	1132564	-	-	-	-	-	-	18631	-	-	-	-	-	-	-	-
194 195	1023578/ANT/010/SUR_SITE/2022 1126246/ANT/004/SUR_SITE/2022	1515TBF 8835TU	Mutation Visite	1132565 1132566	-	-	-	35104	-	-	-	-	-	-	20139	-	-	-	-
195	1126240/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126240/ANT/004/SUR_SITE/2022	9009TBN	Visite	1132567	-	-	-	35105	-	-	-	-	-	-	20139	-	-	-	-
197	478	-	Authenticité	1132568	_	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	1126216/ANT/004/SUR SITE/2022	2502TN	Visite	1132569	-	-	-	35106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	1126241/ANT/004/SUR_SITE/2022	8413TAM	Visite	1132570	-	-	-	-	-	-	-	-	6928	-	-	-	-	-	-
200	1126261/ANT/004/SUR_SITE/2022	4958TP	Visite	1132571	-	-	-	35107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	1126254/ANT/004/SUR_SITE/2022	8034TP	Visite	1132572	-	-	-	-	-	-	18632	-	-	-	-	-	-	-	-
202	1126249/ANT/004/SUR_SITE/2022	5749TS	Visite	1132573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20140	-	-	-	-
203	1126271/ANT/004/SUR_SITE/2022	0402TAM	Visite	1132574	-	-	-	-	32327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 205	1126279/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126281/ANT/004/SUR_SITE/2022	1352TBS 7037TAH	Visite Visite	1132575 1132576	-	-	105839	35108	-	-	-	-	-	31724	-	-	-	-	-
205	1126287/ANT/004/SUR_SITE/2022	4998TBF	Visite	1132570	-	-	103039	-	-	-	-	-	-	31725	-	-	-	-	-
207	1126284/ANT/004/SUR SITE/2022	8419TAF	Visite	1132578	_	-	-	-	-	-	-	-	-	31726	-	-	-	_	-
208	1126289/ANT/004/SUR SITE/2022	1770TBS	Visite	1132579	-	-	105840	-	-	-	-	-	-	31727	-	-	-	-	-
209	1126291/ANT/004/SUR_SITE/2022	0369TAB	Visite	1132580	-	-	105841	-	-	-	-	-	-	31728	-	-	-	-	-
210	1126295/ANT/004/SUR_SITE/2022	7234TBG	Visite	1132581	-	-	105842	-	-	-	-	-	-	31729	-	-	-	-	-
211	1126292/ANT/004/SUR_SITE/2022	7281TAJ	Visite	1132582	-	-	-	-	-	-	18634	-	-	-	-	-	-	-	-
212	1126301/ANT/004/SUR_SITE/2022	2825TBA	Visite	1132583	-	-	-	35109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	1126300/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126314/ANT/004/SUR_SITE/2022	3698TAS	Visite	1132584 1132585	-	-	105042	-	-	-	10005	-	-	-	-	-	-	-	-
214 215	1126303/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126303/ANT/004/SUR_SITE/2022	2762TAH 1136TAL	Visite Visite	1132585	-	-	105843	-	-	-	18635	-	-	-	-	-	-	-	-
216	1126307/ANT/004/SUR_SITE/2022	4895TBC	Visite	1132587	-	-	-	-	-	-	18636	-	_		_	-	-	 	_
217	1126327/ANT/004/SUR SITE/2022	4034TAN	Visite	1132588	-	-	-	35110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	1126331/ANT/004/SUR SITE/2022	7945TV	Visite	1132589	-	-	-	35111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	1126335/ANT/004/SUR_SITE/2022	7979TAJ	Visite	1132590	-	-	-	-	-	-	18637	-	-	-	-	-	-	-	-
220	1126357/ANT/004/SUR_SITE/2022	3903TN	Visite	1132591	-	-	-	35112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	1126346/ANT/004/SUR_SITE/2022	2001TBS	Visite	1132592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	1126352/ANT/004/SUR SITE/2022	6668TAN	Contre	1132593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20141	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1102205 du 01/06/2022 au CENSERO AMBOSITRA
223	1126382/ANT/004/SUR SITE/2022	8363TBC	Contre	1132594	-	-	-	-	-	-	18638	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1112917 du 13/06/2022 au CENSERO ALASORA
224	1126370/ANT/004/SUR_SITE/2022	5585TAL	Visite	1132595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31730	-	-	-	-	-
225	1126366/ANT/004/SUR_SITE/2022	6646TBA	Visite	1132596	-	-	-	35113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	1126363/ANT/004/SUR_SITE/2022	1355TAV	Visite	1132597	-	-	-	-	32328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227 228	1126362/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126394/ANT/004/SUR_SITE/2022	4169TAF 9868TBB	Visite Visite	1132598 1132599	-	-	-	-	32329 32330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	1126386/ANT/004/SUR SITE/2022	1851TBS	Visite	1132599	-	-	-	35114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	<u>-</u>
230	479	-	Authenticité	1132601	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-
231	1126374/ANT/004/SUR_SITE/2022	8854TBJ	Visite	1132602	-	-	-	35115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	1126393/ANT/004/SUR_SITE/2022	5593TL	Visite	1132603	-	-	-	-	-	6226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	1126398/ANT/004/SUR_SITE/2022	9581TV	Visite	1132604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20142	-	-	-	-
234	1126401/ANT/004/SUR_SITE/2022	4772TBA	Visite	1132605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	1126412/ANT/004/SUR_SITE/2022	7209TAH	Visite	1132606	-	-	105844	-	-	-	-	-	6929	-	-	-	-	-	-
236	1126422/ANT/004/SUR_SITE/2022	5933TAC	Visite	1132607	-	-	-	- 25116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	1126421/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126455/ANT/004/SUR_SITE/2022	8999TAG 8437TBL	Visite Visite	1132608 1132609	-	-	-	35116 35117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	1126453/ANT/004/SUR_SITE/2022	5867TAS	Visite	1132610	-	-	-	35117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	1126450/ANT/004/SUR SITE/2022	6804TK	Visite	1132611	-	-	-	35110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	1126487/ANT/004/SUR_SITE/2022	3903TAD	Visite	1132612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31731	-	-	-	-	-
242	1126500/ANT/004/SUR_SITE/2022	6151TBF	Visite	1132613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20143	-	-	-	-
	1- 20 :.:! -+ 2022 } 12.20								_										

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE	CB (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE	CIM31	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
243	1126508/ANT/004/SUR SITE/2022	1815TAS	Visite	1132614	-	-	105845	-	-	-	-	-	-	31732	-	-	-	-	-
244	1126518/ANT/004/SUR SITE/2022	2653TN	Visite	1132615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20144	-	-	-	-
245	1126512/ANT/004/SUR SITE/2022	0596TAH	Visite	1132616	-	-	-	-	-	-	18639	-	-	-	-	-	-	-	-
246	1126515/ANT/004/SUR SITE/2022	0208TBH	Visite	1132617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31733	-	-	-	-	-
247	1126571/ANT/004/SUR SITE/2022	3052TK	Visite	1132618	-	-	-	35120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	1126548/ANT/004/SUR SITE/2022	5690TV	Visite	1132619	-	-	-	35121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	1126558/ANT/004/SUR SITE/2022	0233TAR	Visite	1132620	-	-	-	-	-	-	-	-	6930	-	-	-	-	-	-
250	1126557/ANT/004/SUR SITE/2022	2218TBG	Visite	1132621	-	-	105846	-	-	-	-	-	-	31734	-	-	-	-	-
251	1126575/ANT/004/SUR SITE/2022	7616TAL	Visite	1132623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31735	-	-	-	-	-
252	1126580/ANT/004/SUR SITE/2022	4663TBM	Visite	1132624	-	-	-	-	32331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	1126585/ANT/004/SUR SITE/2022	5266TS	Visite	1132625	-	-	-	-	-	-	18641	-	-	-	-	-	-	-	-
254	1126586/ANT/004/SUR SITE/2022	7880TAR	Visite	1132626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31736	-	-	-	-	-
255	1126600/ANT/004/SUR SITE/2022	0244TBL	Visite	1132627	-	-	105847	-	32332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	1126591/ANT/004/SUR SITE/2022	4766TBB	Visite	1132628	-	-	-	35122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	480	-	Authenticité	1132629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	1126609/ANT/004/SUR SITE/2022	1099TAD	Visite	1132630	-	-	-	35123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	1126612/ANT/004/SUR SITE/2022	8589TBM	Visite	1132631	-	-	-	-	-	-	-	-	6931	-	-	-	-	-	-
260	1126617/ANT/004/SUR SITE/2022	9514TBP	Visite	1132632	-	-	-	-	32333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	1126621/ANT/004/SUR SITE/2022	9732TAS	Visite	1132633	-	-	-	-	-	-	18642	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	251	NOMBRE IT	261	0	0	28	83	30	7	42	2	10	49	12	0	0	1	

RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE:

(1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 261 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 28 (5) - Carte blanche utilisé : 83 (9) - Carte auto-école utilisé : 2 42 (6) - Carte jaune utilisé : 30 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : 7 (8) - Carte rouge utilisé : (10) - CIM 31 utilisé: 10 49 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : (11) - CIM 31 Bis utilisé : (12) - CIM 32 utilisé: 12 0 (14) - Plaque châssis utilisé : 0 (15) - ADM 1

RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:

Authenticité: 7 Autres: 0 Caractéristique: 0 Constatation: 0 Contre: 7 Duplicata visite: 0 Duplicata réception: 0 Mutation: 2 Rébut(s): 2 Réception: 0 Visite: 243 Spécial: 0

A Alasora, le 28 juillet 2022