DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE ALASORA



FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 27/06/2022

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1126698/ANT/004/SUR SITE/2022	2532TBS	Visite	1132634	-	-	105848	-	-	6227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1126697/ANT/004/SUR SITE/2022	1618TAK	Visite	1132635	-	-	-	-	32334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1126696/ANT/004/SUR SITE/2022	3552TBG	Visite	1132636	-	-	-	35124		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1126702/ANT/004/SUR SITE/2022	7480TAF	Visite	1132637	-	-	105849	-	-	-	18643	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1126705/ANT/004/SUR SITE/2022	9032TJ	Visite	1132638	-	-	-	35126	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
6	1126700/ANT/004/SUR SITE/2022	8345AG	Visite	1132639	-	-	_	35125	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-
7	1126701/ANT/004/SUR SITE/2022	9427TBE	Visite	1132640	-	-	_	-	32335	-	-	-	_	-	_	_	-	_	-
8	1126699/ANT/004/SUR SITE/2022	7177TBN	Visite	1132641	-	_	_	-	32336	-	_	_	_	-	_	-	_	_	-
9	1126707/ANT/004/SUR SITE/2022	6347TBK	Visite	1132642	-	_	-	-	-	_	_	_	_	31737	_	_	_	_	-
10	1126704/ANT/004/SUR SITE/2022	3456TBG	Visite	1132643	-	_	_	_	-	_	-	_	_	31738	_	_	_	_	-
11	1126703/ANT/004/SUR_SITE/2022	0632TV	Visite	1132644	_	_	_	-	_	6228	_	_	_	-	_	_	_	_	_
12	1126710/ANT/004/SUR SITE/2022	5896TBD	Visite	1132645		_	_	_		- 0220	_	_	_	31739	_	_	-	_	
13	1126711/ANT/004/SUR SITE/2022	8679TBK	Visite	1132646		-	105850	-		-		-	-	31740	_	-	-	-	<u> </u>
14	1126729/ANT/004/SUR SITE/2022	5011AG	Visite	1132647		-	-	-		-	18644	-	-	31740	_	-	-	-	<u> </u>
15	481		Authenticité	1132648						-	10044					+			
\vdash		FOOGTAL/		1132649	-	-	-	-	-	-	18645	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1126723/ANT/004/SUR_SITE/2022	5206TAK	Visite			-	105051	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
17	1126724/ANT/004/SUR_SITE/2022	1733TAH	Visite	1132650	-	-	105851	-	-	-	18646	-	-	- 01744	-	-	-	-	-
18	1126734/ANT/004/SUR_SITE/2022	1966TBM	Visite	1132651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31741	-	-	-	-	-
19	1126745/ANT/004/SUR_SITE/2022	5284TBF	Visite	1132652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31742	-	-	-	-	-
20	1126750/ANT/004/SUR_SITE/2022	0030TBS	Visite	1132653	-	-	-	35127	-	-	-	-	-	- 04740	-	-	-	-	-
21	1126755/ANT/004/SUR_SITE/2022	0326TBK	Visite	1132654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31743	-	-	-	-	-
22	1126756/ANT/004/SUR_SITE/2022	3539TBK	Visite	1132655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1126753/ANT/004/SUR_SITE/2022	5334TBM	Visite	1132656	-	-	105852	-	-	-	-	-	-	31744	-	-	-	-	-
24	1126752/ANT/004/SUR_SITE/2022	4050TAH	Visite	1132657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31745	-	-	-	-	-
25	1126761/ANT/004/SUR_SITE/2022	9940TAC	Visite	1132658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADM	-
26	1126771/ANT/004/SUR_SITE/2022	5642TBL	Visite	1132659	-	-	-	-	-	-	18647	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1126775/ANT/004/SUR_SITE/2022	6254TBM	Visite	1132660	-	-	-	-	-	-	-	-	6932	-	-	-	-	-	-
28	1126769/ANT/004/SUR_SITE/2022	8494TBL	Visite	1132661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31746	-	-	-	-	-
29	1126791/ANT/004/SUR_SITE/2022	5023TBK	Visite	1132662	-	-	-	35128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1126789/ANT/004/SUR_SITE/2022	7586TAH	Visite	1132663	-	-	-	35129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1126787/ANT/004/SUR_SITE/2022	1848TBH	Visite	1132664	-	-	105853	-	-	-	18648	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1126783/ANT/004/SUR_SITE/2022	7065TBG	Visite	1132665	-	-	-	35130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1126784/ANT/004/SUR_SITE/2022	8220TBF	Visite	1132666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31747	-	-	-	-	-
34	1126786/ANT/004/SUR_SITE/2022	1572TBE	Visite	1132667	-	-	-	35131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1126798/ANT/004/SUR SITE/2022	2322TBC	Visite	1132668	-	-	-	35132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1126797/ANT/004/SUR SITE/2022	9527TAE	Visite	1132669	-	-	-	35133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1126802/ANT/004/SUR SITE/2022	1716TBK	Visite	1132670	-	-	-	-	-	6229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1126810/ANT/004/SUR SITE/2022	0529TBK	Contre	1132671	-	-	-	35134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte 1126034 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
39	1126813/ANT/004/SUR SITE/2022	1483TAJ	Visite	1132672	-	-	-	-	-	-	18650	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1126818/ANT/004/SUR SITE/2022	4465TBR	Visite	1132673	-	-	-	35135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1126820/ANT/004/SUR SITE/2022	9400TAG	Visite	1132674	-	-	-	35136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
42	1126832/ANT/004/SUR SITE/2022	4716TBK	Visite	1132675	-	-	-	35137	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1126836/ANT/004/SUR SITE/2022	7930FE	Visite	1132676	-	-	-	35138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
44	1126846/ANT/004/SUR SITE/2022	7977TBN	Visite	1132677	-	-	-	-	_	-	18649	-	-	-	-	-	_	-	-
45	1126849/ANT/004/SUR SITE/2022	2403TAA	Visite	1132678	_	-	_	35139	_	_	-	_	-	-	-	-	_	_	_
46	482	-	Authenticité	1132679	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-
47	1126855/ANT/004/SUR SITE/2022	9488TAE	Visite	1132680		-	-	-	32337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
48	1126851/ANT/004/SUR SITE/2022	7690TBF	Visite	1132681		-	-	-	-	-	18651	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1126651/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126853/ANT/004/SUR_SITE/2022	6813TBR	Visite	1132682			 				10021			31748		-	-		
		<u> </u>			-	-	105054	-	-	-		-	-	31748	-			-	-
50	1126866/ANT/004/SUR_SITE/2022	5494TBM	Visite	1132683	-	-	105854	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
51	1126867/ANT/004/SUR_SITE/2022	1675TBM	Visite	1132684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31751	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32 (12)	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
52	1126857/ANT/004/SUR_SITE/2022	2568TBF	Visite	1132685	-	-	105855	-	-	-	-	-	-	-	20145	-	-	-	-
53	1126876/ANT/004/SUR_SITE/2022	9129TAV	Visite	1132686	-	-	-	-	32338	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
54	1126872/ANT/004/SUR_SITE/2022	4956TBC	Visite	1132687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1126870/ANT/004/SUR_SITE/2022	3808TAS	Visite	1132688	-	-	105856	-	-	-	-	-	-	31750	-	-	-	-	-
56	1126903/ANT/004/SUR SITE/2022	7147TS	Contre	1132689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31752	-	-	-	-	Réf. VT inapte 1067612 du 27/04/2022 au CENSERO ALASORA
57	1126885/ANT/004/SUR_SITE/2022	6911TBG	Visite	1132690	-	-	-	-	-	-	18652	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1126878/ANT/004/SUR_SITE/2022	7327TBG	Visite	1132691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31753	-	-	-	-	-
59	1126918/ANT/004/SUR_SITE/2022	5949TBL	Visite	1132692	-	-	105857	-	-	-	18653	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1126906/ANT/004/SUR_SITE/2022	2420TBR	Visite	1132693	-	-	105858	-	-	-	18654	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1126911/ANT/004/SUR_SITE/2022	6528TAR	Visite	1132694	-	-	-	-	-	6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	483 1126943/ANT/004/SUR SITE/2022	2730TBJ	Authenticité Visite	1132695 1132696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31754	-	-	-	-	-
63	1126932/ANT/004/SUR_SITE/2022	5284TBN	Visite	1132697	-	-	-	-	32339	-	-	-	-	31754	-	-	-	-	-
65	1126928/ANT/004/SUR SITE/2022	9200TAM	Visite	1132698			-	35140	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-		-	<u>-</u>
66	1126937/ANT/004/SUR SITE/2022	2231TAS	Visite	1132699	-	_	105859	-	-	-	-	-	-	31755	-	-		_	<u> </u>
67	1126922/ANT/004/SUR SITE/2022	0332TAF	Visite	1132700	-	_	-	-	-	-	18655	-	-	-	-	-	-	_	-
68	1126923/ANT/004/SUR SITE/2022	2927TBL	Visite	1132701		-	105860	-	-	-	-	-	-	31756	-	-	-	-	-
69	1126952/ANT/004/SUR SITE/2022	7948TAG	Visite	1132702	-	-	-	-	-	-	-	-	6933	-	-	-	-	-	-
70	1126983/ANT/004/SUR SITE/2022	5547TBR	Visite	1132703	-	-	105861	-	32340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1126955/ANT/004/SUR_SITE/2022	9020TAB	Visite	1132704	-	-	-	35141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1126954/ANT/004/SUR_SITE/2022	5140TAM	Visite	1132705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20146	-	-	-	-
73	1126947/ANT/004/SUR_SITE/2022	3186TBM	Visite	1132706	1	-	105862	-	-	-	-	-	-	31757	-	-	-	-	-
74	1126949/ANT/004/SUR_SITE/2022	2700TBR	Visite	1132707	-	-	-	-	-	-	18656	-	-	-	-	-	-	-	-
75	484	-	Authenticité	1132708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1126973/ANT/004/SUR SITE/2022	1910TBD	Contre	1132709	-	-	-	-	32341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte 1125512 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
77	1126960/ANT/004/SUR_SITE/2022	2223TAB	Visite	1132710	-	-	-	-	32342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1126959/ANT/004/SUR_SITE/2022	4748TAF	Visite	1132711	-	-	-	-	32343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1126956/ANT/004/SUR_SITE/2022	3675TBC	Visite	1132712	-	-	-	35142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1126969/ANT/004/SUR_SITE/2022	8817TBA	Visite	1132713	-	-	-	35143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1126986/ANT/004/SUR_SITE/2022	5799TBH 2325TBS	Visite	1132714 1132715	-	-	105062	35144	32347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1127031/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127023/ANT/004/SUR_SITE/2022	3689TAA	Visite Visite	1132715	-	-	105863	-	32344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1126996/ANT/004/SUR SITE/2022	4669TBN	Visite	1132717		_	_	_	- 32344	6231	_	_	_	_	_			_	<u> </u>
85	1126998/ANT/004/SUR SITE/2022	5884TV	Visite	1132717	_	_	-	-	32345	-	_	-	_	_	-	_		- 1	-
86	1127007/ANT/004/SUR_SITE/2022	0231FE	Visite	1132719		-	-	35145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1073476/ANT/010/SUR SITE/2022	8958TAJ	Mutation	1132720	-	-	105864	-	32346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1127014/ANT/004/SUR SITE/2022	1234TAC	Visite	1132721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1127021/ANT/004/SUR_SITE/2022	8220TAP	Visite	1132722	-	-	-	35146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1127041/ANT/004/SUR_SITE/2022	4884TBM	Visite	1132723	-	-	-	35147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1127042/ANT/004/SUR_SITE/2022	5706UD	Visite	1132724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31758	-	-	-	-	-
92	1127037/ANT/004/SUR_SITE/2022	3225TAU	Visite	1132725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20147	-	-	-	-
93	1127038/ANT/004/SUR_SITE/2022	4160TBF	Visite	1132726	-	-	-	35148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1127034/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127032/ANT/004/SUR_SITE/2022	2366TAJ 0716TN	Visite Visite	1132727 1132728	-	-	-	35149	-	-	-	-	-	-	20148	-	-	-	-
96	1127052/ANT/004/SUR_SITE/2022	6642TAE	Visite	1132728	-	-	-	35150	-	-	-	-	-	-	20148	-	-	-	•
96	1127065/ANT/004/SUR_SITE/2022	8351TR	Visite	1132729	-	-	-	- 35150	32348	-	-	-	-	+ -	-	-	-	-	-
98	1127063/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127062/ANT/004/SUR_SITE/2022	5434TAH	Visite	1132731	-	-	-	-	32349	-	-	-	-	-	-	-		-	<u>-</u>
99	1127086/ANT/004/SUR SITE/2022	4327TM	Visite	1132731	-	-	105865	-	-	-	-	-	-	31759	-	-	-	-	-
100	1127082/ANT/004/SUR SITE/2022	8500TAR	Visite	1132733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31760	-	-	-	-	-
101	1127081/ANT/004/SUR SITE/2022	6019TAJ	Visite	1132734	-	-	-	-	-	-	18657	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1127101/ANT/004/SUR_SITE/2022	7744TBM	Visite	1132735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31761	-	-	-	-	-
103	1127094/ANT/004/SUR_SITE/2022	7397TAU	Visite	1132736	-	-	105866	-	-	-	-	-	6934	-	-	-	-	-	-
104	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022	6469TP	Visite	1132737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31762	-	-	-	-	-
105	1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN	Visite	1132738	•	-	-	-	-	-	18658	-	-	-	-	-	•	-	-
106	1127097/ANT/004/SUR_SITE/2022	0175TBS	Visite	1132739	-	-	-	35151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1127109/ANT/004/SUR_SITE/2022	6352TBM	Visite	1132740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31763	-	-	-	-	-
108	1127103/ANT/004/SUR_SITE/2022	3509TBG	Visite	1132741	-	-	-	35152	-	-	- 10050	-	-	-	-	-	-	-	-
109	1127114/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127118/ANT/004/SUR_SITE/2022	3931TAM	Visite	1132742	-	-	105067	-	-	-	18659	-	-	-	-	-	-	-	-
110 111	1127118/ANT/004/SUR_SITE/2022 485	0230MF -	Visite Authenticité	1132743 1132744	-	-	105867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	465 1127136/ANT/004/SUR SITE/2022	0833TBL	Visite	1132744	-	-	105868	-	-	-	-	-	-	31764	-	-	-	-	-
113	1127135/ANT/004/SUR SITE/2022	6903TAV	Visite	1132746	-	_	-	35153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
114	1127141/ANT/004/SUR SITE/2022	0211TBP	Visite	1132747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20149	-	-	-	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				i i								A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
115	1127140/ANT/004/SUR_SITE/2022	7686TBC	Visite	1132748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31765	-	-	-	-	-
116	1127139/ANT/004/SUR_SITE/2022	5681TBM	Visite	1132749	-	-	-	-	32350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	1127164/ANT/004/SUR_SITE/2022	1505TBN	Visite	1132750	-	-	-	-	-	6232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1127163/ANT/004/SUR_SITE/2022	8698TBG	Visite	1132751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1127159/ANT/004/SUR_SITE/2022	2569TBL	Visite	1132752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31766	-	-	-	-	-
120	1127161/ANT/004/SUR_SITE/2022	0244TBP	Visite	1132753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 04707	-	-	-	-	-
121	1127152/ANT/004/SUR_SITE/2022	7860TBP	Visite	1132754	-	-	-	35154	-	-	-	-	-	31767	-	-	-	-	-
122	1001693/ANT/004/SUR SITE/2022	3848TAD	Mutation	1132755	-	-	-	35154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Réf. VT inapte 1117983 du
123	1127192/ANT/004/SUR SITE/2022	5611TBP	Contre	1132756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31768	-	-	-	-	17/06/2022 au CENSERO ALASORA
124	1127154/ANT/004/SUR_SITE/2022	6306TBB	Visite	1132757	-	-	-	-	32351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	1127175/ANT/004/SUR_SITE/2022	9960TS	Visite	1132758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20150	-	-	-	-
126	1127180/ANT/004/SUR_SITE/2022	7746TBE	Visite	1132759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31769	-	-	-	-	-
127	1127186/ANT/004/SUR_SITE/2022	3118TAP	Visite	1132760	-	-	-	35155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1127189/ANT/004/SUR_SITE/2022	4132TU	Visite	1132761 1132762	-	-	-	-	32352	-	-	-	-	-	20151	-	-	-	-
129 130	1127193/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127200/ANT/004/SUR_SITE/2022	7270TBK 9720TBK	Visite Visite	1132762	-	-	-	-	32352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1127211/ANT/004/SUR SITE/2022	4178TBA	Visite	1132764	-	-	105869	-	-	_	-	-	-		-	-	-	-	-
132	1127211/ANT/004/SUR_SITE/2022	0817TS	Visite	1132765	-	_	-	-	-	_	_	_	_		-	-	_	_	-
133	1127224/ANT/004/SUR SITE/2022	7971TBL	Visite	1132766	-	_	-	-	-	_	18660	-	_	-	-	-	-	_	-
134	1127240/ANT/004/SUR SITE/2022	8265TBP	Visite	1132767	-	_	-	-	-	_	-	-	-	31770	-	-	-	-	-
135	1127177/ANT/004/SUR SITE/2022	2710TBR	Visite	1132768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1127239/ANT/004/SUR SITE/2022	3392TV	Visite	1132769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	486	-	Authenticité	1132770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	1127234/ANT/004/SUR SITE/2022	6312TBG	Visite	1132771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31771	-	-	-	-	-
139	1127232/ANT/004/SUR_SITE/2022	5617TBH	Visite	1132772	-	-	-	-	-	-	18661	-	-	-	-	-	-	-	-
140	1127230/ANT/004/SUR_SITE/2022	5299TBR	Visite	1132773	-	-	105870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	1127203/ANT/004/SUR_SITE/2022	1035TBS	Visite	1132774	-	-	-	35156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1127216/ANT/004/SUR_SITE/2022	5546TU	Visite	1132775	-	-	-	-	-	-	18662	-	-	-	-	-	-	-	-
143	1127229/ANT/004/SUR_SITE/2022	9602TAB	Visite	1132776	-	-	-	35157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	1127227/ANT/004/SUR_SITE/2022	0326TF	Visite	1132777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	1127251/ANT/004/SUR_SITE/2022	4871TBJ	Visite	1132778	-	-	-	-	-	-	18663	-	-	-	-	-	-	-	-
146	1127246/ANT/004/SUR_SITE/2022	6221TV	Visite	1132779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20152	-	-	-	-
147	1127264/ANT/004/SUR_SITE/2022	0688TAP	Visite	1132780	-	-	-	-	32354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1127309/ANT/004/SUR_SITE/2022	2427TAN	Visite	1132781	-	-	-	35158	-	-	10004	-	-	-	-	-	-	-	-
149	1127300/ANT/004/SUR_SITE/2022	1155TBD	Visite	1132782 1132783	-	-	-	35159	-	-	18664	-	-	-	-	-	-	-	-
150 151	1127286/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127280/ANT/004/SUR_SITE/2022	2182TBS 1331TAG	Visite Visite	1132784	-	-	-	35159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1127287/ANT/004/SUR SITE/2022	8698TBG	Contre	1132785	-	-	-	35161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte 1127163 du 27/06/2022 au CENSERO ALASORA
153	1127295/ANT/004/SUR_SITE/2022	7653TBH	Visite	1132786	-	-	105871	-	-	-	-	-	-	31772	-	-	-	-	-
154	1127294/ANT/004/SUR_SITE/2022	5878TBD	Visite	1132787	-	-	-	-	32355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	1127290/ANT/004/SUR_SITE/2022	5847TAV	Visite	1132788	-	-	-	35162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	1127305/ANT/004/SUR_SITE/2022	6308TAN	Visite	1132789	-	-	-	-	-	-	18665	-	-	-	-	-	-	-	-
157	1127304/ANT/004/SUR_SITE/2022	5002TAG	Visite	1132790	-	-	-	-		-	18666	-	-	-	-	-	-	-	-
158 159	1127310/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127320/ANT/004/SUR_SITE/2022	3001TAE 7114TBL	Visite Visite	1132791 1132792	-	-	-	-	32356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	1127318/ANT/004/SUR_SITE/2022	4665TBF	Visite	1132792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31773	-	-	-	-	-
161	1127316/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127321/ANT/004/SUR_SITE/2022	3126TBG	Visite	1132793	-	-	-	-	-	-	18667	-	-	- 31773	-	-	-	-	<u>-</u>
162	1127321/ANT/004/30K_SITE/2022 1127324/ANT/004/SUR SITE/2022	8929TBL	Visite	1132794	-	-	-	35163	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-
163	1127332/ANT/004/SUR SITE/2022	3266TAD	Visite	1132796	-	-	-	-	32357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	1127331/ANT/004/SUR SITE/2022	3422FD	Visite	1132797	-	-	-	-	32358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	1127344/ANT/004/SUR SITE/2022	3173TBH	Visite	1132798	-	-	-	35164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1127352/ANT/004/SUR SITE/2022	8959TAS	Visite	1132799	-	-	-	-	-	6233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1127350/ANT/004/SUR_SITE/2022	4268TR	Visite	1132800	-	-	-	-	-		18668	-	-	-	-	-	-	-	-
168	1127349/ANT/004/SUR_SITE/2022	5935TAP	Visite	1132801	-	-	-	35165	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
169	487	-	Authenticité	1132802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	1127382/ANT/004/SUR_SITE/2022	9395TBN	Visite	1132803	-	-	-	35166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022	5255TAC	Visite	1132804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31776	-	-	-	-	-
172	1127398/ANT/004/SUR_SITE/2022	2188TU	Visite	1132805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20154	-	-	-	-
173	1127395/ANT/004/SUR_SITE/2022	1537TBE	Visite	1132806	-	-	-	-	32359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	1127389/ANT/004/SUR_SITE/2022	8024TBJ	Visite	1132807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31774	-	-	-	-	-
175	1127393/ANT/004/SUR_SITE/2022	0756TAF	Visite	1132808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20155	-	-	-	-
176	1127392/ANT/004/SUR_SITE/2022	5229TBM	Visite	1132809	-	-	-	-	32360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1127407/ANT/004/SUR_SITE/2022	8642TAE	Visite	1132810	-	-	-	35167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1906	N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1887-1887-189-1992 1978-189-1992 1978-189-1994 1988-1894 1988-18	178	1127404/ANT/004/SUR_SITE/2022		Visite							-	-	-				-	-		-
\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \fr		1127422/ANT/004/SUR_SITE/2022	0401TAM	+		-	-	-		-	-	-	-	-	31777	-	-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-94-179-95 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-97 1979-94 1979-97				+			-	+			-		-	-	-	-			-	
12 12 12 12 12 12 12 12								+					+							
15 1799-9-1890-06 17	_	_		+				1			-		+		-			-	+	
19 19 19 19 19 19 19 19		_					-	+	<u> </u>				<u> </u>		21770	+	+	-	+	
17/2004/1006/06 17/2004 17/200							-	+							+					
## 1775SATTOMORD \$17727 6577A)							1	+	-				+		1	 				
\$10	\vdash							1					+						+	
STATESTANT NUMBER TEXT T				+				+	 		-		-		_		-	_	_	
12 12 12 12 13 13 13 13							-	+	 			18669	-	_	-	-	-	-	-	
1272-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00						-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1727/2016/1006-02 2015						-	-	-	-	-	6234		-	-	-	-	-	-	-	-
Transport Tran						-	-	105872	-	-		-	-	-	31780	-	-	-	-	-
12 12 12 13 13 13 13 13						-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20156	-	-	-	-
1279 127960447095588 \$152222 \$28790 Valle 112858	195	1127484/ANT/004/SUR_SITE/2022	1211TBM	Visite	1132828	-	-	-	-	32363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12751-14701000-1570-1570-1570-1570-1570-1570-157	196	1127483/ANT/004/SUR_SITE/2022	3583TBN	Visite	1132829	-	-	-	-	32364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 127598AM10998AB STEAM2 4811 1486 12955		_	_			-	-	-		-	-	-	-	-	-	20157	-	-	-	-
201 112791AMTREASPH, STEACOZ 201700 10000000000000000000000000000000		_		+		-	-		35172	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		_		+		-	-	105873	-	-		-	-	-	-	20158	-	-	-	-
		_		+		-	-	-	-		6235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				+		-	-	105874	-	32365	-	-	-	-	-	ļ.	-	-	-	-
127553AATTORQUSE STEEZOZZ	_	_		+			-	+	-		-	-	-	-	-	20159	-	-	-	-
Dec- 107517/AAT700ASUR STEO022 4150TSA Comme 1137858							-	+					 	-		-		-	-	-
12751/AMT/006/SUR STET/2022 1397TAM 1398	204	1127515/ANT/004/SUR_SITE/2022	5700TAA	Visite	1132837	-	-	-	35173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207 1127/58/MPT/0045UR STE0022 5867TBL Veide 112840	205	1127517/ANT/004/SUR SITE/2022	4190TBA	Contre	1132838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31782	-	-	-	-	26/04/2022 au CENSERO
208 1127900ANTRONSUR_STERCOZC 1322TS Visite 1132942	206	1127518/ANT/004/SUR_SITE/2022	9211TAR	Visite	1132839	-	-	105875	-	-	-	-	-	-	31783	-	-	-	-	-
1275/SEANTHOUGUS PERCOZZ 2715 122843		1127528/ANT/004/SUR_SITE/2022	9897TBL	Visite		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31784	-	-	-	-	-
120 12757/AMTORQUE, STEROZZ 28057	208	1127540/ANT/004/SUR_SITE/2022				-	-	-	-	32366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 112754ANT/1004SUR STE/2022 5921TAS Visite 112846				+		-	-	-	-	32367	-		-	-	-	-	-	-	-	-
233 1275/SAM/TOOUSUR, STIFE/2022 252/18 Visite 11228/6						-	-	-	-		-	18671	-	-	-	-	-	-	-	-
1214 1127586ANTHOUSURS STEP2022 3471F Visite 112388				+				+		32368		-	-	-	-	-	-	-	-	-
215 1125756MATROUNDUS STEZ002 317TF Voite 1132848						-	-	-	-		-	-	-	-	31785	-	-	-	-	-
216							-	-		32369	-		-	-	-	-		-	-	
217 1127541ANTOOUSUR STIEF2022 24.61TBC Visite 1132850								+	<u> </u>	- 22270			-		-			-	-	
218 112756/ANT/TOUSUR SITE/2022 4036TBR Visite 112861								+					-			-			+	
219 1127578ANTIOUASUR SITE/2022 5427TAN Voite 1132852 - - - - - - -													+		-			-		
220 11/275/BANTIONASUR, STIFE/2022 735.11.A]		—													21797			-		
221 112757/ANT/OQ4SUR SITE/2022 6905TAE Visite 1132854								+					 			<u> </u>			+	
Ereur (N° controle LIS7566)							+	+					 						+	
1275 112757 112							+	+					 			-	-		+	
224 1127587/ANT/1004/SUR SITE/2022 5860.6G Contre 1132857				+				1	<u> </u>				+					-	+	-
225 1127567/ANTIO04/SUR SITE/2022 0521TBJ Visite 1132888 -		_										-					-	-	-	27/05/2022 au CENSERO
226 1127584/ANT/004/SUR SITE/2022 7010TBM Visite 1132860	225	1127567/ANT/004/SUR SITE/2022	0621TR.1	Visite	1132858	_	_	-	_		<u> </u>	18672	_	_	-	_	-	-	-	
227 1127594/ANT/004/SUR SITE/2022 6236 p Visite 1132860								+	<u> </u>			-	<u> </u>			+	-	_	+	
228 1127589/ANT/004/SUR_SITE/2022 9828TM Visite 1132861 -		_						+				-	 				-	-	+	
229 1127588/ANT/004/SUR SITE/2022 4806TBC Visite 1132862				+			-	+			-	-				-		-	-	
230 1127602/ANT/004/SUR_SITE/2022 0910TN Visite 1132863 18673				+			-	+			- 1	-	-	-	-	20160	-	-	-	
231 1127617/ANT/004/SUR_SITE/2022 0567TBS Visite 1132864 - 35180 - - - - - - -						-	-	-	-	-	-	18673	-	-	-	1	-	-	-	-
233 1127618/ANT/004/SUR_SITE/2022 7676TBC Visite 1132866 18675	231		0567TBS	Visite	1132864	-	-		35180			-								
234 1127633/ANT/004/SUR_SITE/2022 0244TBP Contre 1132867 35181			2380TBN	Visite		-	-	105877	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
234 1127633/ANT/004/SUR SITE/2022 0244TBP Contre 1132867 35181	233	1127618/ANT/004/SUR_SITE/2022	7676TBC	Visite	1132866	-	-	-	-	-	-	18675	-	-	-	-	-	-	-	-
235	234	1127633/ANT/004/SUR SITE/2022	0244TBP	Contre		-	-	-	35181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27/06/2022 au CENSERO
236 1127636/ANT/004/SUR_SITE/2022 6505TAJ Visite 1132869 - - - - - 18676 -	235	1127622/ANT/004/SUR SITE/2022	6508TBF	Visite	1132868	-	-	-	35182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237 1127644/ANT/004/SUR_SITE/2022 4334TBN Visite 1132870 -						-	-	-		-	-	18676	-	-	-	-	-	-	-	-
238 1127647/ANT/004/SUR_SITE/2022 7475TS Visite 1132871 35183						-			-				-	-	31788	-	-			
	238					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
anning 6 o lo 26 ivillat 2022 à 12.52.16				Visite	1132872	-	-	-	35184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
240	1127664/ANT/004/SUR_SITE/2022	3088TBM	Visite	1132873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31789	-	-	-	-	-
241	1127665/ANT/004/SUR_SITE/2022	4594TAS	Visite	1132874	-	-	-	-	32373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	1127669/ANT/004/SUR_SITE/2022	4040TBM	Visite	1132875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31790	-	-	-	-	-
243	489	-	Authenticité	1132876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1127677/ANT/004/SUR_SITE/2022	6869TBL	Visite	1132877	-	-	-	35185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	1127695/ANT/004/SUR_SITE/2022	7300TAD	Visite	1132878	-	-	-	35186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	234	NOMBRE IT	245	0	0	30	63	40	9	34	0	3	53	16	0	0	1	

RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE:

(3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 245 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 30 (5) - Carte blanche utilisé : 63 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : (6) - Carte jaune utilisé : 40 (8) - Carte rouge utilisé : 34 (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (10) - CIM 31 utilisé: (11) - CIM 31 Bis utilisé: 53 (12) - CIM 32 utilisé: 16 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : (14) - Plaque châssis utilisé: 0 0 (15) - ADM 1

RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:

Authenticité : 9 Autres : 0 Caractéristique : 0 Constatation : 0 Contre : 8 Duplicata visite : 0 Duplicata réception : 0 Mutation : 3 Rébut(s) : 0 Réception : 0 Visite : 225 Spécial : 0

A Alasora, le 26 juillet 2022