DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE IVATO



## FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 16/08/2022

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1174488/ANT/010/SUR_SITE/2022	7375TBM	Visite	1169444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36117	-	-	-	-	-
2	1174485/ANT/010/SUR_SITE/2022	9541TR	Visite	1169445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1174484/ANT/010/SUR_SITE/2022	0244TBF	Visite	1169446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1174481/ANT/010/SUR_SITE/2022	1340TV	Visite	1169447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1174480/ANT/010/SUR_SITE/2022	0606MD	Visite	1169448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1174478/ANT/010/SUR_SITE/2022	7075TAR	Visite	1169449	-	-	-	-	-	-	-	-	8086	-	-	-	-	- 1	-
7	1174476/ANT/010/SUR SITE/2022	6283TBP	Visite	1169450	-	-	-	-	-	-	20930	-	_	-	-	-	-	- 1	-
8	1174466/ANT/010/SUR SITE/2022	1330TAJ	Visite	1169451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1174469/ANT/010/SUR SITE/2022	2499TBP	Visite	1169452	_	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-
10	1174521/ANT/010/SUR SITE/2022	6498TBK	Visite	1169453	_	_	-	40786	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-
11	1174281/ANT/010/SUR SITE/2022	8008TBN	Visite	1169454	_	_	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	_	_	-
12	1174511/ANT/010/SUR SITE/2022	2698TBM	Visite	1169455	_	_	-	-	_	-	_	-	-	36118	-	-	-	_	-
13	1174501/ANT/010/SUR_SITE/2022	2207TAG	Visite	1169456	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_
14	1174495/ANT/010/SUR SITE/2022	6295TBE	Visite	1169457	_	_	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
15	1174494/ANT/010/SUR SITE/2022	0453TAL	Visite	1169458	_	_	_	-	_	-	20931	_	_	_	_	_	_	_	_
16	1174568/ANT/010/SUR SITE/2022	0491TBH	Visite	1169459	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-	_	_	-	-
17	1174567/ANT/010/SUR SITE/2022	4944TP	Visite	1169460	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	22682	_	_	_	_
18	1174561/ANT/010/SUR_SITE/2022	9257TBC	Visite	1169461	_	-	115475	_	_	_	_	_	8087	_	-	-	_	_	-
19	1174554/ANT/010/SUR SITE/2022	1601TAG	Visite	1169462	_		-	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_
20	1174551/ANT/010/SUR_SITE/2022	5153TAR	Visite	1169463	_	-	-	-	_	_	_	_	-	-	_	-	-	_	-
21	1174548/ANT/010/SUR SITE/2022	0100TAD	Visite	1169464		_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_		_	
22	1174540/ANT/010/SUR_SITE/2022	3278TR	Visite	1169465	-	-	-	-		<u> </u>	-	-		-	_	-	-	-	<u>-</u>
23	1174541/ANT/010/SUR_SITE/2022	6094TAL	Visite	1169466	-	-	-		-	-	-	-	-	36119		-		_	<u> </u>
24	1174535/ANT/010/SUR_SITE/2022	7788TBE	Visite	1169467	-	<u> </u>	-	-			-		-	30119		-	-		
25	1174539/ANT/010/SUR_SITE/2022	2698TBH	Visite	1169468		-	-	40787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
26	1174621/ANT/010/SUR SITE/2022	7111MC	Contre	1169469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1104730 du 03/06/2022 au CENSERO IVATO
27	1174677/ANT/010/SUR_SITE/2022	8876TBM	Visite	1169470	-	-	-	-	-	5651	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1174674/ANT/010/SUR_SITE/2022	5185TJ	Visite	1169471	-	-	-	-	-	-	20932	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1174664/ANT/010/SUR_SITE/2022	2977TBL	Visite	1169472	-	-	-	-	36255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1174648/ANT/010/SUR_SITE/2022	0082TAF	Visite	1169473	-	-	-	-	36254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1174639/ANT/010/SUR_SITE/2022	4876TAE	Visite	1169474	-	-	-	-	36253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1174617/ANT/010/SUR_SITE/2022	1906TS	Visite	1169475	-	-	-	40789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1174605/ANT/010/SUR_SITE/2022	2498TBM	Visite	1169476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1174600/ANT/010/SUR_SITE/2022	4869TBS	Visite	1169477	-	-	115476	-	-	-	-	-	-	36121	-	-	-	-	-
35	1174586/ANT/010/SUR_SITE/2022	9915TBG	Visite	1169478	-	-	-	-	-	5650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1174583/ANT/010/SUR_SITE/2022	0175TAB	Visite	1169479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36120	-	-	-	-	-
37	1174577/ANT/010/SUR_SITE/2022	9349TAK	Visite	1169480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1174575/ANT/010/SUR_SITE/2022	3313TBG	Visite	1169481	-	-	-	-	36252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	882945/ANT/010/SUR_SITE/2021	5012TAP	Mutation	1169482	-	-	-	40788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1174573/ANT/010/SUR_SITE/2022	1820TAD	Visite	1169483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1174803/ANT/010/SUR_SITE/2022	6126DF	Visite	1169484	-	-	-	40792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1174798/ANT/010/SUR_SITE/2022	9464TAN	Visite	1169485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1174795/ANT/010/SUR_SITE/2022	4453TAG	Visite	1169486	-	-	115478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADM	-
44	1174789/ANT/010/SUR_SITE/2022	4150TBM	Visite	1169487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1174774/ANT/010/SUR_SITE/2022	6079TAG	Visite	1169488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1174766/ANT/010/SUR_SITE/2022	4835TBC	Visite	1169489	-	-	115477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1174759/ANT/010/SUR SITE/2022	7089TBM	Visite	1169490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1174749/ANT/010/SUR_SITE/2022	3693TN	Visite	1169491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1174747/ANT/010/SUR_SITE/2022	4193TBR	Visite	1169492	-	-	-	-	36256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1174735/ANT/010/SUR SITE/2022	5190TAN	Visite	1169493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1174728/ANT/010/SUR_SITE/2022	8046TV	Visite	1169494	_	-	-	-	-	-	-	-	-	36122	-	-	-	-	-
_ J.		33.017	1.510			1		I	1	1	1	I	1	1 00122	<u> </u>		I		

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	<b>ADM</b> (15)	OBSERVATION
52	1174724/ANT/010/SUR_SITE/2022	0964TBB	Visite	1169495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1174717/ANT/010/SUR_SITE/2022	2249TAP	Visite	1169496	-	-	-	40791	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del> -	-	-	-
54 55	1174712/ANT/010/SUR_SITE/2022 1174703/ANT/010/SUR_SITE/2022	9563TU 1869TAV	Visite Visite	1169497 1169498	-	-	-	40791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1174703/ANT/010/SUR_SITE/2022 1174696/ANT/010/SUR_SITE/2022	0219TBK	Visite	1169499	-	-	-	40790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1174687/ANT/010/SUR_SITE/2022	1194TAE	Visite	1169500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>	-	-	-
58	1174899/ANT/010/SUR_SITE/2022	5086TAL	Visite	1169501	-	_	_	-	36259	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-	<u>-</u>
59	1174896/ANT/010/SUR_SITE/2022	6638TBH	Visite	1169502	-	_	-	-	- 30233	-		-		-	-	<u> </u>	-	-	<u>-</u>
60	1174885/ANT/010/SUR SITE/2022	3541TAR	Visite	1169503	-	_	_	-	_	_				_	_	<del>-</del>	_		_
61	1174876/ANT/010/SUR SITE/2022	5970TAP	Visite	1169504	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	_	_	-
62	1174867/ANT/010/SUR_SITE/2022	1441TAB	Visite	1169505	-	_	-	-	36258	_	_	-	-	-	-	-	_	-	-
63	1174860/ANT/010/SUR SITE/2022	4413UD	Visite	1169506	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	<u> </u>	_	_	-
64	1174851/ANT/010/SUR_SITE/2022	3077TBL	Visite	1169507	-	-	-	-	36257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1174852/ANT/010/SUR_SITE/2022	6730TAE	Visite	1169508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36123	-	-	-	-	-
66	1174839/ANT/010/SUR_SITE/2022	8225TBH	Visite	1169509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1174830/ANT/010/SUR SITE/2022	3537TAB	Visite	1169510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1174826/ANT/010/SUR_SITE/2022	8317TAC	Visite	1169511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	1174817/ANT/010/SUR_SITE/2022	9596TAK	Visite	1169512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	1174811/ANT/010/SUR_SITE/2022	3104TBM	Visite	1169513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1174994/ANT/010/SUR_SITE/2022	6790TAC	Visite	1169514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1174986/ANT/010/SUR_SITE/2022	1685TAD	Visite	1169515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1174983/ANT/010/SUR_SITE/2022	9203TBH	Visite	1169516	-	-	-	40797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1174975/ANT/010/SUR_SITE/2022	3284TBB	Visite	1169517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1174973/ANT/010/SUR_SITE/2022	0688TAL	Visite	1169518	-	-	115479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1174963/ANT/010/SUR_SITE/2022	0877AG	Visite	1169519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1174955/ANT/010/SUR_SITE/2022	4722TBC	Visite	1169520	-	-	-	40796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1174949/ANT/010/SUR_SITE/2022	1662TAF	Visite	1169521	-	-	-	40795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1174946/ANT/010/SUR_SITE/2022	2155TBP	Visite	1169522	-	-	-	40794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1174941/ANT/010/SUR_SITE/2022	9970TBN	Visite	1169523	-	-	-	40793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1174916/ANT/010/SUR_SITE/2022	6773TBH	Visite	1169524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36124	-	-	-	-	-
82	1174919/ANT/010/SUR_SITE/2022	2223TBG	Visite	1169525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36125	-	-	-	-	-
83	1175135/ANT/010/SUR_SITE/2022	6704th	Visite	1169526	-	-	-	-	-	5653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1175126/ANT/010/SUR_SITE/2022	5911TS	Visite	1169527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22683	-	-	-	-
85	1175114/ANT/010/SUR_SITE/2022	8980TAU	Visite	1169528	-	-	115482	-	-	-	-	-	-	36128	-	-	-	-	-
86	1175103/ANT/010/SUR_SITE/2022	9058TAC	Visite	1169529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36127	-	-	-	-	-
87	1175095/ANT/010/SUR_SITE/2022	6651TM	Visite	1169530	-	-	-	-	36262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1175090/ANT/010/SUR_SITE/2022	7367TAP	Visite	1169531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36126	-	-	-	-	-
89	1175088/ANT/010/SUR_SITE/2022	1850TBG	Visite	1169532	-	-	-	40700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1175074/ANT/010/SUR_SITE/2022	1813TAV		1169534	-	-	-	40799	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del> -	-	-	-
91	1175073/ANT/010/SUR_SITE/2022	8787TK	Visite	1169535	-	-	- 445404	-	-	-	-	-	- 0000	-	-	<del>  -</del>	-	-	-
92	1175054/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175050/ANT/010/SUR_SITE/2022	1667TBL	Visite	1169536 1169537	-	-	115481	-	36261	-	-	-	8088	-	-	-	-	-	-
93 94	1175039/ANT/010/SUR_SITE/2022	4095TBM 2607TAR	Visite Visite	1169537	-	-	-	-	30201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1175039/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175036/ANT/010/SUR_SITE/2022	3206TAD	Visite	1169539	-	-	-	-	36260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1175030/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175027/ANT/010/SUR_SITE/2022	7149TAE	Visite	1169540	-	-	-	-	- 30200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1175023/ANT/010/SUR_SITE/2022	8197TBA	Visite	1169541	-	_	-	40798	_	-		-	-	-	-	<u> </u>		-	-
98	1175015/ANT/010/SUR_SITE/2022	4546TAF	Visite	1169542	-	-	115480	-	-	5652	-	-	<del>-</del>	-	-	-	-	-	-
99	1175010/ANT/010/SUR_SITE/2022	9412TAP	Visite	1169543	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
100	1175007/ANT/010/SUR_SITE/2022	7353TBC	Visite	1169544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1174999/ANT/010/SUR_SITE/2022	2554TAS	Visite	1169545	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-
102	1174998/ANT/010/SUR_SITE/2022	9155TBM	Visite	1169546	-	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-	-	_	-
103	1175169/ANT/010/SUR_SITE/2022	0477TBA	Visite	1169547	-	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-	-	-	-
104	1175160/ANT/010/SUR_SITE/2022	6328TBN	Visite	1169548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1175151/ANT/010/SUR_SITE/2022	9576TBD	Visite	1169554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1175150/ANT/010/SUR_SITE/2022	3417TAS	Visite	1169550	-	-	115483	-	-	-	20933	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1175187/ANT/010/SUR_SITE/2022	7959TAF	Visite	1169551	-	-	-	-	-	-	20936	-	-	-	-	-	-	-	-
108	1175184/ANT/010/SUR_SITE/2022	7839TL	Visite	1169552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	1175178/ANT/010/SUR_SITE/2022	7015TAF	Visite	1169553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	1175151/ANT/010/SUR_SITE/2022	9576TBD	Visite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	1175418/ANT/010/SUR_SITE/2022	9026TBM	Visite	1169555	-	-	-	-	36265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1175420/ANT/010/SUR_SITE/2022	3133TAB	Visite	1169556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	1175415/ANT/010/SUR SITE/2022	5454TAD	Visite	1169557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22684	-	-	-	-
114	1175408/ANT/010/SUR_SITE/2022	5887TBM	Visite	1169558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	1175407/ANT/010/SUR SITE/2022	5782ME	Visite	1169559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	1175382/ANT/010/SUR SITE/2022	1017TP	Contre	1169560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1118922 du 17/06/2022 au CENSERO
																			IVATO

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
117	1175370/ANT/010/SUR_SITE/2022	9088TAP	Visite	1169562	-	-	-	43703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1175370/ANT/010/SUR_SITE/2022	9088TAP	Visite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1175358/ANT/010/SUR_SITE/2022	7781TBC	Visite	1169563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	1175354/ANT/010/SUR_SITE/2022	0313TBF	Visite	1169564	-	-	-	-	- 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	1175340/ANT/010/SUR_SITE/2022	1907TAD 8280TAN	Visite Visite	1169565 1169566	-	-	-	-	36264	-	20938	-	-	-	-	-	-	-	-
122 123	1175334/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175318/ANT/010/SUR_SITE/2022	0200TAN 0987TBF	Visite	1169567	-	-	-	-	-	-	20930	-	-	36133	-	-	-	-	-
123	1175313/ANT/010/SUR_SITE/2022	7664TBA	Visite	1169568	-	-	-			-	-		-	- 30133	-	-		<u> </u>	-
125	1175302/ANT/010/SUR_SITE/2022	9700TBE	Visite	1169569	_	_	_	_	_	_	_	_	_	36132	_		_	_	_
126	1175298/ANT/010/SUR_SITE/2022	1689TAL	Visite	1169570	-	-	-	43702	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	1175291/ANT/010/SUR_SITE/2022	7801TBG	Visite	1169571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1175284/ANT/010/SUR_SITE/2022	5856TBJ	Visite	1169572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1175280/ANT/010/SUR_SITE/2022	3723TBE	Visite	1169573	-	-	115486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	1175265/ANT/010/SUR SITE/2022	0491TBH	Contre	1169574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1174568 du 16/08/2022 au CENSERO IVATO
131	1175254/ANT/010/SUR_SITE/2022	6999DG	Visite	1169575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36130	-	-	-	-	-
132	1175216/ANT/010/SUR_SITE/2022	4821TAG	Visite	1169576	-	-	115488	-	36263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1175228/ANT/010/SUR_SITE/2022	0107TBR	Visite	1169577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1175219/ANT/010/SUR_SITE/2022	0534TAE	Visite	1169578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	1175208/ANT/010/SUR_SITE/2022	7224TL	Visite	1169579	-	-	-	-	-	-	20937	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1175206/ANT/010/SUR_SITE/2022	3729TBJ	Visite	1169580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 138	1175198/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175193/ANT/010/SUR_SITE/2022	0822TAR 6916TAV	Visite Visite	1169581 1169582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	1175193/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175562/ANT/010/SUR_SITE/2022	7969MD	Visite	1169583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	1175547/ANT/010/SUR_SITE/2022	3644TAL	Visite	1169584	_	-	-	43701	-		_	-	_	-	_	-	_	-	-
141	1175551/ANT/010/SUR SITE/2022	2269AG	Visite	1169585	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_
142	1175538/ANT/010/SUR_SITE/2022	0715TJ	Visite	1169586	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	1175533/ANT/010/SUR_SITE/2022	7402TU	Visite	1169587	-	-	-	43707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	1175529/ANT/010/SUR_SITE/2022	4234TBA	Visite	1169588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	1175522/ANT/010/SUR_SITE/2022	3721TAP	Visite	1169589	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	1175516/ANT/010/SUR_SITE/2022	5060TH	Visite	1169590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	1175508/ANT/010/SUR_SITE/2022	3344TBC	Visite	1169591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1175505/ANT/010/SUR_SITE/2022	3955TBH	Visite	1169592	-	-	115485	-	-	-	-	-	-	36129	-	-	-	-	-
149	1175499/ANT/010/SUR_SITE/2022	4170TAL	Visite	1169593	-	-	-	-	-	-	20940	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1175479/ANT/010/SUR_SITE/2022	6098TBB	Visite	1169594 1169595	-	-	-	43706	-	5654	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 152	1175467/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175457/ANT/010/SUR_SITE/2022	8118TAJ 1925TU	Visite Visite	1169595	-	-	115484	-	-	2004	20935	-	-	-	-	-	-	-	-
153	1175451/ANT/010/SUR_SITE/2022	1257TAA	Visite	1169597	-	_	- 113404	-		-	20933	-	-	-	-	-	-	_	-
154	1175443/ANT/010/SUR_SITE/2022	8203TBA	Visite	1169598	_	_	_	43705	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
155	1175441/ANT/010/SUR SITE/2022	9688FE	Visite	1169599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	1175430/ANT/010/SUR SITE/2022	6846TBG	Visite	1169600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	1175711/ANT/010/SUR_SITE/2022	8837TAV	Visite	1169601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36137	-	-	-	-	-
158	1175704/ANT/010/SUR_SITE/2022	2995TBK	Visite	1169602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1175692/ANT/010/SUR_SITE/2022	6949TAC	Visite	1169603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	1175678/ANT/010/SUR_SITE/2022	0452TBR	Visite	1169604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36136	-	-	-	-	-
161	1175669/ANT/010/SUR_SITE/2022	2573TAF	Visite	1169605	-	-	- 115100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	1175668/ANT/010/SUR_SITE/2022	4739TBE	Visite Visite	1169606 1169607	-	-	115490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 164	1175662/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175661/ANT/010/SUR_SITE/2022	6356TBA 5057TAH	Visite	1169607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	1175652/ANT/010/SUR_SITE/2022	6148TBM	Visite	1169609		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1175646/ANT/010/SUR_SITE/2022	2675TAK	Visite	1169610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1175638/ANT/010/SUR_SITE/2022	2889TBG	Visite	1169611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	1175624/ANT/010/SUR_SITE/2022	0458TAS	Visite	1169612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36135	-	-	-	-	-
169	1175619/ANT/010/SUR_SITE/2022	5358TBN	Visite	1169613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	1175616/ANT/010/SUR_SITE/2022	3190TAH	Visite	1169614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	1175610/ANT/010/SUR_SITE/2022	0245TBL	Visite	1169615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	1175603/ANT/010/SUR_SITE/2022	4995TBR	Visite	1169616	-	-	-	43708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	1175601/ANT/010/SUR_SITE/2022	5878TBK	Visite	1169617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 26124	-	-	-	-	-
174	1175592/ANT/010/SUR_SITE/2022	1327TAU	Visite	1169618 1169619	-	-	-	-	-	-	20939	-	-	36134	-	-	-	-	-
175 176	1175476/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175581/ANT/010/SUR_SITE/2022	2503TAK 4264TAS	Visite Visite	1169619	-	-	-	-	-	-	20939	-	-	-	-	-	-	-	-
176	1175571/ANT/010/SUR_SITE/2022	5739TBS	Visite	1169620	-	-	115487	-	36266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	1175570/ANT/010/SUR_SITE/2022	4111TBF	Visite	1169622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	1175828/ANT/010/SUR_SITE/2022	4329TAV	Visite	1169623	-	-	115493	-	36272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	1175816/ANT/010/SUR_SITE/2022	7358TAM	Visite	1169624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	1175810/ANT/010/SUR_SITE/2022	7094TBG	Visite	1169625	-	-	-	43712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
182	1175808/ANT/010/SUR_SITE/2022	3165AG	Visite	1169626	-	-	-	43713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	1175801/ANT/010/SUR_SITE/2022	5352TAK	Visite	1169627	-	-	-	43711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	1175798/ANT/010/SUR_SITE/2022	8782ME	Visite	1169628	-	-	-	-	36270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	1175792/ANT/010/SUR_SITE/2022	0155TBC	Visite	1169629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36140	-	-	-	-	-
186	1175788/ANT/010/SUR_SITE/2022	4931TP	Visite	1169630	-	-	-	-	36269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	1175916/ANT/010/SUR_SITE/2022	5072TBK	Visite	1169631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
188	1175850/ANT/010/SUR_SITE/2022	4236TAE	Visite Visite	1169633 1169634	-	-	-	-	36275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
189 190	1175880/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175863/ANT/010/SUR_SITE/2022	7791TM 2442TAU	Visite	1169635	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
190	1175003/ANT/010/SUR_SITE/2022	6324TBJ	Visite	1169636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
192	1175812/ANT/010/SUR_SITE/2022	7881AB	Visite	1169638	-	-	115489	43710		-	20941	-	-	-	_	-	-	-	<u> </u>
193	1175812/ANT/010/SUR SITE/2022	7881AB	Visite	-	_	<u> </u>	-	-	_	_	-		_	_	_	<u> </u>	_		
194	1175783/ANT/010/SUR_SITE/2022	8654TN	Visite	1169639	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	1175781/ANT/010/SUR SITE/2022	9085TBK	Visite	1169640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	1175780/ANT/010/SUR_SITE/2022	9825TBN	Visite	1169641	-	-	-	-	-	-	20944	-	-	-	-	-	-	-	-
197	1175772/ANT/010/SUR_SITE/2022	5701TBM	Visite	1169642	-	-	-	-	-	-	-	-	8089	-	-	-	-	-	-
198	1175770/ANT/010/SUR_SITE/2022	1377TAV	Visite	1169643	-	-	-	-	-	-	20943	-	-	-	-	-	-	-	-
199	1175767/ANT/010/SUR_SITE/2022	1497TBH	Visite	1169644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	1175763/ANT/010/SUR_SITE/2022	5222ME	Visite	1169645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36139	-	-	-	-	-
201	1175761/ANT/010/SUR_SITE/2022	8950TBM	Visite	1169646	-	-	-	43709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	1175754/ANT/010/SUR_SITE/2022	4252TR	Visite	1169647	-	-	-	-	36271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	1175747/ANT/010/SUR_SITE/2022	2145TBF	Visite	1169648	-	-	-	-	-	-	20942	-	-	-	-	-	-	-	-
204	1175748/ANT/010/SUR_SITE/2022	3916TAV	Visite	1169649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	1175734/ANT/010/SUR_SITE/2022	7732TU	Visite	1169650	-	-	-	-	36268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	1175720/ANT/010/SUR_SITE/2022	4794TAB	Visite	1169651	-	-	115492	-	-	-	-	-	-	36138	-	-	-	-	<u>-</u>
207	1176238/ANT/010/SUR_SITE/2022	3682TAH	Visite	1169652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	1176231/ANT/010/SUR_SITE/2022	0727TBS	Visite	1169653	-	-	-	-	-	-	22507	-	-	-	-	-	-	-	-
209	1176230/ANT/010/SUR_SITE/2022	5219TAD	Visite	1169654	-	-	-	-	36289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	1176209/ANT/010/SUR_SITE/2022	2853TBP	Visite	1169655	-	-	-	-	36288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
211	1176211/ANT/010/SUR_SITE/2022	2042TAG	Visite	1169656 1169657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
212 213	1176202/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176194/ANT/010/SUR_SITE/2022	8727TN 3181TBN	Visite Visite	1169658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
213	1176189/ANT/010/SUR_SITE/2022	1078TAD	Visite	1169659	-	-	-	-	36285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
215	1176175/ANT/010/SUR_SITE/2022	3699TBS	Visite	1169660	-	-	115497	-	-	-	-	-	8091		_	<del>-</del> -	-	-	<del>-</del>
216	1176166/ANT/010/SUR SITE/2022	6876TBD	Visite	1169661	_	_	- 110401	-	_	-	_	_	8090	_	_	-	_	_	
217	1176158/ANT/010/SUR_SITE/2022	6702TBD	Visite	1169662	_	<u> </u>	_	_	_	-	22506		-	_	_		_	_	-
218	1176305/ANT/010/SUR SITE/2022	6632TAJ	Visite	1169663	_	-	_	_	36293	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-
219	1176277/ANT/010/SUR SITE/2022	8878TBD	Visite	1169664	-	-	115503	-	-	-	22509	-	-	-	-	-	-	-	-
220	1176267/ANT/010/SUR_SITE/2022	0431TBL	Visite	1169665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	1176259/ANT/010/SUR_SITE/2022	4570TBE	Visite	1169666	-	-	-	-	36291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	1176248/ANT/010/SUR_SITE/2022	4820TJ	Visite	1169667	-	-	115501	-	36290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	1176243/ANT/010/SUR_SITE/2022	0825TBN	Visite	1169668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	1176233/ANT/010/SUR_SITE/2022	8746TG	Visite	1169669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22687	-	-	-	-
225	1176224/ANT/010/SUR_SITE/2022	4955TBS	Visite	1169670	-	-	115500	-	36287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	1176203/ANT/010/SUR_SITE/2022	7588TBF	Visite	1169671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	1176192/ANT/010/SUR_SITE/2022	0145TBP	Visite	1169672	-	-	115498	-	36286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
228	1176184/ANT/010/SUR_SITE/2022	1809TAD	Visite	1169673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36142	-	-	-	-	-
229	1176176/ANT/010/SUR_SITE/2022	6081ME	Visite	1169674	-	-	- 115501	42700	-	-	- 20540	-	-	-	-	-	-	-	-
230	1176317/ANT/010/SUR_SITE/2022	9337TBH	Visite	1169678	-	-	115504	43720	36206	-	22510	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
231	1176340/ANT/010/SUR_SITE/2022	7600AD 9533TAH	Visite Visite	1169676 1169677	-	-	115505	-	36296	-	-	-	-	36145	-	-	-	-	-
232	1176330/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176317/ANT/010/SUR_SITE/2022	95331AH 9337TBH	Visite	1109077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36145	-	-	-	-	<u>-</u>
233	1176317/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176306/ANT/010/SUR_SITE/2022	4556TBA	Visite	1169679	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		<u>-</u>
235	1176299/ANT/010/SUR_SITE/2022	6014TAD	Visite	1169679	-	-	-	43719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
236	1176299/ANT/010/SUR_SITE/2022	7747TJ	Visite	1169681	-	-	-	43713	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<u> </u>
237	1176290/ANT/010/SUR_SITE/2022	5190TAG	Visite	1169682	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	<del>                                     </del>	-	-	<u> </u>
238	1176342/ANT/010/SUR_SITE/2022	0687TBL	Visite	1169683	-	-	-	-	36297	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
239	1176334/ANT/010/SUR_SITE/2022	1742TBP	Visite	1169684	-	-	-	-	36295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	1176325/ANT/010/SUR_SITE/2022	9121TBG	Visite	1169685	-	-	-	-	-	-	-	-	8092	-	-	-	-	-	-
241	1176318/ANT/010/SUR_SITE/2022	7304TBH	Visite	1169686	-	-	-	-	36294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	1176313/ANT/010/SUR_SITE/2022	7712TJ	Visite	1169687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	1176291/ANT/010/SUR_SITE/2022	8930TAB	Visite	1169688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1176287/ANT/010/SUR_SITE/2022	5667TBP	Visite	1169689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	1176285/ANT/010/SUR_SITE/2022	1504TAG	Visite	1169690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
246	1176282/ANT/010/SUR_SITE/2022	7483TBA	Visite	1169691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	1176027/ANT/010/SUR_SITE/2022	0461TBM	Visite	1169692	-	-	-	43718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	1176020/ANT/010/SUR_SITE/2022	9048TBM	Visite	1169693	-	-	-	43717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
249	1176018/ANT/010/SUR_SITE/2022	6169TAR	Visite	1169694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	1175985/ANT/010/SUR_SITE/2022	8534TV	Visite	1169697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22685	-	-	-	-
251	1175999/ANT/010/SUR_SITE/2022	0531TAA	Visite	1169696	-	-	-	43715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	1175985/ANT/010/SUR_SITE/2022	8534TV	Visite Visite	1169698	-	-	-	-	-	-	20947	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
253 254	1175973/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175948/ANT/010/SUR_SITE/2022	6521TAD 3167TAC	Visite	1169699	-	-	-	-	-	-	20947	-	-	-	-	-	-	-	-
255	1175937/ANT/010/SUR_SITE/2022	6983TS	Visite	1169700	-	-		-		-	20946		-	-	_	-	-	_	<u>-</u>
256	1175933/ANT/010/SUR SITE/2022	5290TBF	Visite	1169701	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	1175926/ANT/010/SUR_SITE/2022	0521TS	Visite	1169702	-	-	-	-	36276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	1175910/ANT/010/SUR_SITE/2022	6191TAE	Visite	1169703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36141	-	-	-	-	-
259	1175902/ANT/010/SUR_SITE/2022	3401TBK	Visite	1169705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	1175900/ANT/010/SUR_SITE/2022	0708TBA	Visite	1169706	-	-	-	-	-	-	20945	-	-	-	-	-	-	-	-
261	1169707/ANT/002/SUR_SITE/2022	4462TBP	Visite	1169707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262 263	1175887/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175875/ANT/010/SUR_SITE/2022	8338TBJ 0385TBL	Visite Visite	1169708 1169709	-	-	-	-	36274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	1175870/ANT/010/SUR_SITE/2022	4555TAK	Visite	1169710	-	-	<u> </u>	-	- 30214	-		-	-	-	_	-	-	-	<u>-</u>
265	1175864/ANT/010/SUR SITE/2022	7108TBC	Visite	1169711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	1175861/ANT/010/SUR_SITE/2022	6817TAP	Visite	1169712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	1175853/ANT/010/SUR_SITE/2022	4040TBH	Visite	1169713	-	-	-	43714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	1175849/ANT/010/SUR_SITE/2022	1882AD	Visite	1169714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	1175845/ANT/010/SUR_SITE/2022	9941TAE	Visite	1169715	-	-	-	-	- 20072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 271	1175840/ANT/010/SUR_SITE/2022 1175833/ANT/010/SUR_SITE/2022	0922TU 9717TBF	Visite Visite	1169716 1169717	-	-	-	-	36273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	1175855/ANT/010/SUR_SITE/2022	8855TAM	Visite	1169717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	1176119/ANT/010/SUR_SITE/2022	5468TAL	Visite	1169719	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	<u>-</u>
274	1176118/ANT/010/SUR_SITE/2022	2583TBJ	Visite	1169720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	1176111/ANT/010/SUR_SITE/2022	3283TAC	Visite	1169721	-	-	-	-	36282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	1176095/ANT/010/SUR_SITE/2022	3168TAF	Visite	1169722	-	-	-	-	-	-	22501	-	-	-	-	-	-	-	-
277	1176093/ANT/010/SUR_SITE/2022	5777TU	Visite	1169723	-	-	115495	-	36281	-	22502	-	-	-	-	-	-	-	-
278	1176088/ANT/010/SUR_SITE/2022	6239TAF	Visite	1169724	-	-	- 445404	-	36280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279 280	1176086/ANT/010/SUR_SITE/2022	9149TAL	Visite Visite	1169725 1169726	-	-	115494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	1176080/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176078/ANT/010/SUR_SITE/2022	3348TAE 7756TBA	Visite	1169726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	1176075/ANT/010/SUR_SITE/2022	3104TAA	Visite	1169728	-	-		-	36279	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
283	1176072/ANT/010/SUR SITE/2022	7538TAP	Visite	1169729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	1176069/ANT/010/SUR_SITE/2022	6697TR	Visite	1169730	-	-	-	-	-	-	20949	-	-	-	-	-	-	-	-
285	1176063/ANT/010/SUR_SITE/2022	6449TN	Visite	1169731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	1176056/ANT/010/SUR_SITE/2022	0514TAF	Visite	1169732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22686	-	-	-	-
287	1176045/ANT/010/SUR_SITE/2022	6282TAK	Visite	1169733	-	-	-	-	20270	-	20948	-	-	-	-	-	-	-	-
288 289	1176050/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176041/ANT/010/SUR_SITE/2022	8892TBN 6674TAN	Visite Visite	1169734 1169735	-	-	-	-	36278 36277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	1176011/ANT/010/SUR_SITE/2022	3824TAC	Visite	1169736	-	-	-	43716	- 30211	-			-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
291	1176006/ANT/010/SUR SITE/2022	5311TAS	Visite	1169737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	1176000/ANT/010/SUR_SITE/2022	1377TBA	Visite	1169738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	1175989/ANT/010/SUR_SITE/2022	0159TAU	Visite	1169739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	1175978/ANT/010/SUR_SITE/2022	1476TBP	Visite	1169740	-	-	-	-	-	5655	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	1175967/ANT/010/SUR_SITE/2022	6434TN	Visite	1169741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 297	1176137/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176120/ANT/010/SUR_SITE/2022	5644TAK 0809TV	Visite Visite	1169742 1169743	-	-	-	-	-	-	22505	-	-	-	-	-	-	-	-
297	1176120/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176114/ANT/010/SUR_SITE/2022	3014TE	Visite	1169743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	1176101/ANT/010/SUR_SITE/2022	2298TAG	Visite	1169745	-	-	-	-	-	-	20950	-	-	-	-	-	-	-	-
300	1176164/ANT/010/SUR_SITE/2022	2379TBD	Visite	1169747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	1176159/ANT/010/SUR_SITE/2022	5351TP	Visite	1169748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	1176152/ANT/010/SUR_SITE/2022	5444AH	Visite	1169749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	1176146/ANT/010/SUR_SITE/2022	3204TAS	Visite	1169750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	1176155/ANT/010/SUR_SITE/2022	2822TBS	Visite	1169751	-	-	115496	-	36284	-		-	-	-	-	-	-	-	-
305 306	1176143/ANT/010/SUR_SITE/2022	9924TBC	Visite Visite	1169752 1169753	-	-	-	-	36267	-	22504	-	-	-	-	-	-	-	-
306	1176140/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176133/ANT/010/SUR_SITE/2022	8667TAE 4287TAM	Visite	1169753	-	-	-	-	36267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	1176127/ANT/010/SUR_SITE/2022	0146TAF	Visite	1169755	-	-	-	-	-	-	22503	-	-	-	-	-	-	-	-
309	1176122/ANT/010/SUR_SITE/2022	8337TBH	Visite	1169756	-	-	-	-	36283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	1176269/ANT/010/SUR_SITE/2022	5335TBS	Visite	1169757	-	-	115502	-	36292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	1176270/ANT/010/SUR_SITE/2022	4183TBF	Visite	1169758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	1176255/ANT/010/SUR_SITE/2022	2658UC	Visite	1169759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36143	-	-	-	-	-
313	1176245/ANT/010/SUR_SITE/2022	0457TBB	Visite	1169760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	1176424/ANT/010/SUR_SITE/2022	2559TBE	Visite	1169761	-	-	-	43725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	1176419/ANT/010/SUR_SITE/2022	1642TV	Visite	1169762	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	<b>PV</b> (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
316	1176418/ANT/010/SUR SITE/2022	3631TAM	Visite	1169763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	1176416/ANT/010/SUR_SITE/2022	4542TBE	Visite	1169764	-	-	-	-	36308	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
318	1176411/ANT/010/SUR_SITE/2022	7261TAR	Visite	1169765	-	-	-	-	36307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	1176406/ANT/010/SUR SITE/2022	7866TAG	Visite	1169766	-	-	115511	-	-	-	22513	-	_	-	-	-	-	-	-
320	1176401/ANT/010/SUR SITE/2022	1845TBS	Visite	1169767	_	-	115509	-	-	-	22512	-	-	_	-	_	-	-	-
321	1176393/ANT/010/SUR_SITE/2022	8514MD	Visite	1169768	_	_	-	-	_	-	-	_	8093	_	_	-	_	-	-
322	1176374/ANT/010/SUR SITE/2022	1418TBR	Visite	1169769	_	_	_	-	_	_	_	_	-	36147	_	_	_	_	_
323	1176370/ANT/010/SUR_SITE/2022	2346TBA	Visite	1169770	_	_	_		_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_
324	1176365/ANT/010/SUR_SITE/2022	0228TBD	Visite	1169771	_	_	-	43722	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
325	1176362/ANT/010/SUR SITE/2022	7809TBJ	Visite	1169772	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
326	1176352/ANT/010/SUR_SITE/2022	6563TBL	Visite	1169773	_	_	_		_		_		_		_	_	_	-	
327	1176357/ANT/010/SUR_SITE/2022	7235AD	Visite	1169774		_	_	43721	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
328	1176330/ANT/010/SUR_SITE/2022	8949TAJ	Visite	1169775	-	_	-	43721			-	-	-	-	_	-	-	-	<u> </u>
329	1176347/ANT/010/SUR_SITE/2022	5712TAS	Visite	1169776		-	-	<u> </u>	-		<u> </u>	-	-	-	_	-		-	<u> </u>
330	1176382/ANT/010/SUR_SITE/2022	4174TP	Visite	1169777					36301		-	-		-	-		-		
	<del>_</del>		Visite	1169778	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
331	1176380/ANT/010/SUR_SITE/2022 1176378/ANT/010/SUR_SITE/2022	7849ME			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
332		2557TAN	Visite	1169779	-	-	-	-	-	-	22511	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
333	1176375/ANT/010/SUR_SITE/2022	9702TBJ	Visite	1169780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>
334	1176373/ANT/010/SUR_SITE/2022	5328MC	Visite	1169781	-	-	- 445500	-	36300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
335	1176377/ANT/010/SUR_SITE/2022	8775TS	Visite	1169782	-	-	115506	-	-	-	-	-	-	36146	-	-	-	-	<del>-</del>
336	1176368/ANT/010/SUR_SITE/2022	1284TU	Visite	1169783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	1176363/ANT/010/SUR_SITE/2022	1928TBD	Visite	1169784	-	-	-	-	36299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	1176361/ANT/010/SUR_SITE/2022	9493TBJ	Visite	1169785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	1176358/ANT/010/SUR_SITE/2022	4982TBM	Visite	1169786	-	-	-	-	36298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	1176354/ANT/010/SUR_SITE/2022	1621TAL	Visite	1169787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	1176348/ANT/010/SUR_SITE/2022	5114TBJ	Visite	1169789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
342	1176392/ANT/010/SUR_SITE/2022	1697TV	Visite	1169790	-	-	-	43723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
343	1176386/ANT/010/SUR_SITE/2022	2126TAE	Visite	1169791	-	-	-	-	36303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	1176385/ANT/010/SUR_SITE/2022	8294TAG	Visite	1169792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	1176384/ANT/010/SUR_SITE/2022	8586TS	Visite	1169793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22688	-	-	-	<del>-</del>
346	1176383/ANT/010/SUR_SITE/2022	5938TAU	Visite	1169794	-	-	-	-	36302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	1176413/ANT/010/SUR_SITE/2022	2849ME	Visite	1169795	-	-	-	-	-	-	22515	-	-	-	-	-	-	-	-
348	1176410/ANT/010/SUR_SITE/2022	7107TP	Visite	1169796	-	-	-	-	-	-	22508	-	-	-	-	-	-	-	-
349	1176407/ANT/010/SUR_SITE/2022	7788TAM	Visite	1169797	-	-	-	-	-	5657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	1176408/ANT/010/SUR_SITE/2022	6883AH	Visite	1169798	-	-	115512	-	-	-	22514	-	-	-	-	-	-	-	-
351	1176403/ANT/010/SUR SITE/2022	1377TBA	Contre	1169799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1176000 du 16/08/2022 au CENSERO IVATO
352	1176402/ANT/010/SUR_SITE/2022	6196TAE	Visite	1169800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	1176399/ANT/010/SUR_SITE/2022	0250TBJ	Visite	1169801	-	-	115510	-	-	5656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	1176395/ANT/010/SUR_SITE/2022	2448TAB	Visite	1169802	-	-	-	43724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	1176394/ANT/010/SUR_SITE/2022	9231TN	Visite	1169803	_	-	-	-	36306	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-
356	1176390/ANT/010/SUR_SITE/2022	3656TAB	Visite	1169804	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22689	-	-	-	-
357	1176397/ANT/010/SUR_SITE/2022	9470ME	Visite	1169805	_	_	-	_	36305	_	_	_	-	_	-	-	_	-	-
358	1176387/ANT/010/SUR_SITE/2022	3018TAG	Visite	1169806	_	-	-	_	36304	_	_	_	_	_	_	_	_	- 1	-
359	1176307/ANT/010/SUR_SITE/2022	4869TAB	Visite	1169807	_	-	-		-	_	_	-	-	-	-	-	_	-	<u> </u>
360	1176417/ANT/010/SUR_SITE/2022	2326TAS	Visite	1169809	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
361	1176414/ANT/010/SUR_SITE/2022	7480TBL	Visite	1169810	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>	-	-	<u> </u>
362	1176414/ANT/010/SUR_SITE/2022	5449TAD	Visite	1169811		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
363	1176421/ANT/010/SUR_SITE/2022	3399TAJ	Visite	1169812	-		-		36309										
					-	-	-	-	30309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	1176420/ANT/010/SUR_SITE/2022	9826TBM	Visite	1169813	-	-	- 04	-	-	-	- 05	-	-	-			-	-	<u>-</u>
	TOTAL CONTROLES	357	NOMBRE IT	359	0	0	34	38	58	8	35	0	8	29	8	0	0	1	

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE :**

(3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé :  $\, {f 0} \,$ (1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 359 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (5) - Carte blanche utilisé: 38 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 34 58 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : 35 (10) - CIM 31 utilisé: (6) - Carte jaune utilisé : 8 (8) - Carte rouge utilisé : (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (11) - CIM 31 Bis utilisé: 29 (12) - CIM 32 utilisé: 8 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : 0 (14) - Plaque châssis utilisé : 0 (15) - ADM

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION :**

Authenticité: 0 Autres: 0 Caractéristique: 0 Constatation: 0 Contre: 4 Duplicata visite: 0 Duplicata réception: 0 Mutation: 1 Rébut(s): 0 Réception: 0 Visite: 359 Spécial: 0