DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

\_\_\_\_\_

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE ALASORA



LAHITOKANA NY AINA

## FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 27/06/2022

			T													1			T
N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	(4)	<b>CB</b> (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	(9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	Observation
1	1126698/ANT/004/SUR SITE/2022	2532TBS	Visite	1132634	-	-	105848	-	-	6227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1126697/ANT/004/SUR SITE/2022	1618TAK	Visite	1132635	-	-	-	-	32334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1126696/ANT/004/SUR SITE/2022	3552TBG	Visite	1132636	-	-	-	35124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1126702/ANT/004/SUR SITE/2022	7480TAF	Visite	1132637	-	-	105849	-	-	-	18643	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1126705/ANT/004/SUR SITE/2022	9032TJ	Visite	1132638	-	-	-	35126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1126700/ANT/004/SUR SITE/2022	8345AG	Visite	1132639	-	-	-	35125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1126701/ANT/004/SUR SITE/2022	9427TBE	Visite	1132640	-	-	-	-	32335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1126699/ANT/004/SUR SITE/2022	7177TBN	Visite	1132641	-	-	-	-	32336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1126707/ANT/004/SUR SITE/2022	6347TBK	Visite	1132642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31737	-	-	-	-	-
10	1126704/ANT/004/SUR SITE/2022	3456TBG	Visite	1132643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31738	-	-	-	-	-
11	1126703/ANT/004/SUR SITE/2022	0632TV	Visite	1132644	-	-	-	-	-	6228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1126710/ANT/004/SUR SITE/2022	5896TBD	Visite	1132645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31739	-	-	-	-	-
13	1126711/ANT/004/SUR SITE/2022	8679TBK	Visite	1132646	-	-	105850		-	-	-	-	-	31740	-	-	-	-	-
14	1126729/ANT/004/SUR SITE/2022	5011AG	Visite	1132647	-	-	-		-	-	18644	-	-	-	-	-	-	-	-
15	481	-	Authenticité	1132648	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1126723/ANT/004/SUR SITE/2022	5206TAK	Visite	1132649	-	-	-		-	-	18645	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1126724/ANT/004/SUR SITE/2022	1733TAH	Visite	1132650	-	-	105851		-	-	18646	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1126734/ANT/004/SUR SITE/2022	1966TBM	Visite	1132651	-	-	-		-	-	-	-	-	31741	-	-	-	-	-
19	1126745/ANT/004/SUR SITE/2022	5284TBF	Visite	1132652	-	-	-		-	-	-	-	-	31742	-	-	-	-	-
20	1126750/ANT/004/SUR SITE/2022	0030TBS	Visite	1132653	-	-	-	35127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1126755/ANT/004/SUR SITE/2022	0326TBK	Visite	1132654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31743	-	-	-	-	-
22	1126756/ANT/004/SUR SITE/2022	3539TBK	Visite	1132655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1126753/ANT/004/SUR SITE/2022	5334TBM	Visite	1132656	-	-	105852	-	-	-	-	-	-	31744	-	-	-	-	-
24	1126752/ANT/004/SUR SITE/2022	4050TAH	Visite	1132657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31745	-	-	-	-	-
25	1126761/ANT/004/SUR_SITE/2022	9940TAC	Visite	1132658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADM	-
26	1126771/ANT/004/SUR SITE/2022	5642TBL	Visite	1132659	-	-	-	-	-	-	18647	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1126775/ANT/004/SUR SITE/2022	6254TBM	Visite	1132660	-	-	-	-	-	-	-	-	6932	-	-	-	-	-	-
28	1126769/ANT/004/SUR SITE/2022	8494TBL	Visite	1132661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31746	-	-	-	-	-
29	1126791/ANT/004/SUR SITE/2022	5023TBK	Visite	1132662	-	-	-	35128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1126789/ANT/004/SUR SITE/2022	7586TAH	Visite	1132663	-	-	-	35129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1126787/ANT/004/SUR SITE/2022	1848TBH	Visite	1132664	-	-	105853		-	-	18648	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1126783/ANT/004/SUR SITE/2022	7065TBG	Visite	1132665	-	-	-	35130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1126784/ANT/004/SUR SITE/2022	8220TBF	Visite	1132666	-	-	-		-	-	-	-	-	31747	-	-	-	-	-
34	1126786/ANT/004/SUR SITE/2022	1572TBE	Visite	1132667	-	-	-	35131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1126798/ANT/004/SUR SITE/2022	2322TBC	Visite	1132668	-	-	-	35132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1126797/ANT/004/SUR SITE/2022	9527TAE	Visite	1132669	-	-	-	35133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1126802/ANT/004/SUR SITE/2022	1716TBK	Visite	1132670	-	-	-		-	6229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1126810/ANT/004/SUR SITE/2022	0529TBK	Contre	1132671	-	-	-	35134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1126813/ANT/004/SUR_SITE/2022	1483TAJ	Visite	1132672	-	-	-	-	-	-	18650	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1126818/ANT/004/SUR SITE/2022	4465TBR	Visite	1132673	-	-	-	35135	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
41	1126820/ANT/004/SUR SITE/2022	9400TAG	Visite	1132674	-	-	-	35136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1126832/ANT/004/SUR SITE/2022	4716TBK	Visite	1132675	-	-	-	35137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1126836/ANT/004/SUR SITE/2022	7930FE	Visite	1132676	-	-	-	35138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1126846/ANT/004/SUR SITE/2022	7977TBN	Visite	1132677	-	-	-	-	-	-	18649	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1126849/ANT/004/SUR SITE/2022	2403TAA	Visite	1132678	-	-	-	35139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	482	-	Authenticité	1132679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1126855/ANT/004/SUR SITE/2022	9488TAE	Visite	1132680	-	-	-	-	32337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1126851/ANT/004/SUR SITE/2022	7690TBF	Visite	1132681	-	-	-	-	-	-	18651	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1126853/ANT/004/SUR SITE/2022	6813TBR	Visite	1132682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31748	-	-	-	-	-
50	1126866/ANT/004/SUR SITE/2022	5494TBM	Visite	1132683	-	-	105854	-	-	-	-	-	-	31749	-	-	-	-	-
51	1126867/ANT/004/SUR SITE/2022	1675TBM	Visite	1132684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31751	-	-	-	-	-
52	1126857/ANT/004/SUR SITE/2022	2568TBF	Visite	1132685	-	-	105855	-	-	-	-	-	-	-	20145	-	-	-	-
53	1126876/ANT/004/SUR SITE/2022	9129TAV	Visite	1132686		-	-	_	32338	_	-	_	-	_	-	_	_	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	Observation
54	1126872/ANT/004/SUR_SITE/2022	4956TBC	Visite	1132687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1126870/ANT/004/SUR_SITE/2022	3808TAS	Visite	1132688	-	-	105856	-	-	-	-	-	-	31750	-	-	-	-	-
56 57	1126903/ANT/004/SUR SITE/2022 1126885/ANT/004/SUR SITE/2022	7147TS 6911TBG	Contre Visite	1132689 1132690	-	-	-	-	-	-	18652	-	-	31752	-	-	-	-	-
58	1126878/ANT/004/SUR SITE/2022	7327TBG	Visite	1132691	-	-	-		-	-	10032	-	-	31753	-	-		-	-
59	1126918/ANT/004/SUR SITE/2022	5949TBL	Visite	1132692	_	-	105857	_	_	_	18653	_	-		-	_	_	_	-
60	1126906/ANT/004/SUR SITE/2022	2420TBR	Visite	1132693	-	-	105858	-	-	-	18654	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1126911/ANT/004/SUR_SITE/2022	6528TAR	Visite	1132694	-	-	-	-	-	6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	483	-	Authenticité	1132695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1126943/ANT/004/SUR_SITE/2022	2730TBJ	Visite	1132696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31754	-	-	-	-	-
64	1126932/ANT/004/SUR_SITE/2022	5284TBN	Visite	1132697	-	-	-	-	32339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 66	1126928/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126937/ANT/004/SUR_SITE/2022	9200TAM 2231TAS	Visite Visite	1132698 1132699	-	-	105859	35140	-	-	-	-	-	31755	-	-	-	-	-
67	1126922/ANT/004/SUR SITE/2022	0332TAF	Visite	1132700	-	-	103039		-	-	18655	-	-	31755	-	-		-	-
68	1126923/ANT/004/SUR SITE/2022	2927TBL	Visite	1132700	_	-	105860	-	_	_	-	_	-	31756	-	-		-	-
69	1126952/ANT/004/SUR SITE/2022	7948TAG	Visite	1132702	-	-	-	-	-	-	-	-	6933	-	-	-	-	-	-
70	1126983/ANT/004/SUR_SITE/2022	5547TBR	Visite	1132703	-	-	105861	-	32340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1126955/ANT/004/SUR_SITE/2022	9020TAB	Visite	1132704	-	-	-	35141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1126954/ANT/004/SUR_SITE/2022	5140TAM	Visite	1132705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20146	-	-	-	-
73	1126947/ANT/004/SUR_SITE/2022	3186TBM	Visite	1132706	-	-	105862	-	-	-	-	-	-	31757	-	-	-	-	-
74	1126949/ANT/004/SUR_SITE/2022	2700TBR	Visite	1132707	-	-	-	-	-	-	18656	-	-	-	-	-	-	-	-
75	484	- 1010TDD	Authenticité	1132708 1132709	-	-	-	-	22241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 77	1126973/ANT/004/SUR SITE/2022 1126960/ANT/004/SUR SITE/2022	1910TBD 2223TAB	Contre Visite	1132709	-	-	-	-	32341 32342	-	-	-	-	-	-	-		-	-
78	1126959/ANT/004/SUR SITE/2022	4748TAF	Visite	1132710	-	-	-		32343	-	-		-	-		_		-	-
79	1126956/ANT/004/SUR SITE/2022	3675TBC	Visite	1132712	-	-	-	35142	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
80	1126969/ANT/004/SUR SITE/2022	8817TBA	Visite	1132713	-	-	-	35143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1126986/ANT/004/SUR_SITE/2022	5799TBH	Visite	1132714	-	-	-	35144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1127031/ANT/004/SUR_SITE/2022	2325TBS	Visite	1132715	-	-	105863	-	32347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1127023/ANT/004/SUR_SITE/2022	3689TAA	Visite	1132716	-	-	-	-	32344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1126996/ANT/004/SUR_SITE/2022	4669TBN	Visite	1132717	-	-	-	-	-	6231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1126998/ANT/004/SUR_SITE/2022	5884TV	Visite	1132718	-	-	-	- 251.45	32345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86 87	1127007/ANT/004/SUR_SITE/2022 1073476/ANT/010/SUR_SITE/2022	0231FE 8958TAJ	Visite Mutation	1132719 1132720	-	-	105864	35145	32346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1127014/ANT/004/SUR SITE/2022	1234TAC	Visite	1132721	-	-	- 103004		- 32340	-	-		-	_		_		-	-
89	1127021/ANT/004/SUR SITE/2022	8220TAP	Visite	1132722	-	-	-	35146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1127041/ANT/004/SUR SITE/2022	4884TBM	Visite	1132723	-	-	-	35147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1127042/ANT/004/SUR_SITE/2022	5706UD	Visite	1132724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31758	-	-	-	-	-
92	1127037/ANT/004/SUR_SITE/2022	3225TAU	Visite	1132725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20147	-	-	-	-
93	1127038/ANT/004/SUR_SITE/2022	4160TBF	Visite	1132726	-	-	-	35148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1127034/ANT/004/SUR_SITE/2022	2366TAJ	Visite	1132727	-	-	-	35149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1127032/ANT/004/SUR_SITE/2022	0716TN	Visite	1132728	-	-	-	- 25150	-	-	-	-	-	-	20148	-	-	-	-
96 97	1127052/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127065/ANT/004/SUR_SITE/2022	6642TAE 8351TR	Visite Visite	1132729 1132730	-	-	-	35150	32348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1127062/ANT/004/SUR SITE/2022	5434TAH	Visite	1132731	-	-	-		32349	-	-	-	-	-		-		-	-
99	1127086/ANT/004/SUR SITE/2022	4327TM	Visite	1132732	-	-	105865		-	_	-	_	-	31759	_	_	_	-	-
100	1127082/ANT/004/SUR SITE/2022	8500TAR	Visite	1132733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31760	-	-	-	-	-
101	1127081/ANT/004/SUR_SITE/2022	6019TAJ	Visite	1132734	-	-	-	-	-	-	18657	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1127101/ANT/004/SUR_SITE/2022	7744TBM	Visite	1132735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31761	-	-	-	-	-
103	1127094/ANT/004/SUR_SITE/2022	7397TAU	Visite	1132736	-	-	105866	-	-	-	-	-	6934	-	-	-	-	-	-
104	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022	6469TP	Visite	1132737	-	-	-	-	-	-	- 10050	-	-	31762	-	-	-	-	-
105	1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN	Visite	1132738	-	-	-	25151	-	-	18658	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1127097/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127109/ANT/004/SUR_SITE/2022	0175TBS 6352TBM	Visite Visite	1132739 1132740	-	-	-	35151	-	-	-	-	-	31763	-	-	-	-	-
107 108	1127103/ANT/004/SUR_SITE/2022	3509TBG	Visite	1132740	-	-	-	35152	-	-	-	-	-	31/03	-	-	-	-	-
100	1127114/ANT/004/SUR SITE/2022	3931TAM	Visite	1132741	-	-	-	-	-	-	18659	-	-	-	-	-		-	-
110	1127118/ANT/004/SUR SITE/2022	0230MF	Visite	1132743	-	-	105867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	485	-	Authenticité	1132744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1127136/ANT/004/SUR_SITE/2022	0833TBL	Visite	1132745	-	-	105868	-	-	-	-	-	-	31764	-	-	-	-	-
113	1127135/ANT/004/SUR_SITE/2022	6903TAV	Visite	1132746	-	-	-	35153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1127141/ANT/004/SUR_SITE/2022	0211TBP	Visite	1132747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20149	-	-	-	-
115	1127140/ANT/004/SUR_SITE/2022	7686TBC	Visite	1132748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31765	-	-	-	-	-
116	1127139/ANT/004/SUR_SITE/2022	5681TBM	Visite	1132749 1132750	-	-	-	-	32350	6232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117 118	1127164/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127163/ANT/004/SUR_SITE/2022	1505TBN 8698TBG	Visite Visite	1132750	-	-	-	-	-	6232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1127159/ANT/004/SUR SITE/2022	2569TBL	Visite	1132751	-	-	-		-	-	-	-	-	31766		-		-	-
120	1127161/ANT/004/SUR SITE/2022	0244TBP	Visite	1132753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	<b>CE</b> (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	Observation
121 122	1127152/ANT/004/SUR_SITE/2022 1001693/ANT/004/SUR SITE/2022	7860TBP 3848TAD	Visite Mutation	1132754 1132755	-	-	-	- 35154	-	-	-	-	-	31767	-	-	<u> </u>	-	-
123	1127192/ANT/004/SUR SITE/2022	5611TBP	Contre	1132756	-	-	-	33134	-	-	-	-	-	31768	-	-	<u> </u>	-	-
124	1127154/ANT/004/SUR SITE/2022	6306TBB	Visite	1132757	-	-	-	-	32351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	1127175/ANT/004/SUR_SITE/2022	9960TS	Visite	1132758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20150	-	-	-	-
126	1127180/ANT/004/SUR_SITE/2022	7746TBE	Visite	1132759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31769	-	-	-	-	-
127	1127186/ANT/004/SUR_SITE/2022	3118TAP	Visite	1132760	-	-	-	35155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128 129	1127189/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127193/ANT/004/SUR_SITE/2022	4132TU 7270TBK	Visite Visite	1132761 1132762	-	-	-	-	32352	-	-	-	-	-	20151	-	-	-	-
130	1127193/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127200/ANT/004/SUR_SITE/2022	9720TBK	Visite	1132762	-	-	-	-	32352	-	-	-	-	-	-			-	-
131	1127211/ANT/004/SUR SITE/2022	4178TBA	Visite	1132764	-	-	105869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	1127219/ANT/004/SUR_SITE/2022	0817TS	Visite	1132765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1127224/ANT/004/SUR_SITE/2022	7971TBL	Visite	1132766	-	-	-	-	-	-	18660	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1127240/ANT/004/SUR_SITE/2022	8265TBP	Visite	1132767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31770	-	-	-	-	-
135	1127177/ANT/004/SUR_SITE/2022	2710TBR	Visite	1132768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136 137	1127239/ANT/004/SUR_SITE/2022 486	3392TV	Visite Authenticité	1132769 1132770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	1127234/ANT/004/SUR SITE/2022	6312TBG	Visite	1132770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31771	-	-		-	-
139	1127232/ANT/004/SUR SITE/2022	5617TBH	Visite	1132772	-	-	-	-	-	-	18661	-	-		-	-	-	-	-
140	1127230/ANT/004/SUR SITE/2022	5299TBR	Visite	1132773	-	-	105870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	1127203/ANT/004/SUR_SITE/2022	1035TBS	Visite	1132774	-	-	-	35156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1127216/ANT/004/SUR_SITE/2022	5546TU	Visite	1132775	-	-	-	-	-	-	18662	-	-	-	-	-	-	-	-
143	1127229/ANT/004/SUR_SITE/2022	9602TAB	Visite	1132776	-	-	-	35157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	1127227/ANT/004/SUR_SITE/2022	0326TF	Visite	1132777	-	-	-	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-
145 146	1127251/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127246/ANT/004/SUR_SITE/2022	4871TBJ 6221TV	Visite Visite	1132778 1132779	-	-	-	-	-	-	18663	-	-	-	20152	-	-	-	-
147	1127240/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127264/ANT/004/SUR_SITE/2022	0688TAP	Visite	1132779	-	-	-	-	32354	-	-	-	-	-	-	-		-	-
148	1127309/ANT/004/SUR SITE/2022	2427TAN	Visite	1132781	-	-	-	35158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	1127300/ANT/004/SUR_SITE/2022	1155TBD	Visite	1132782	-	-	-	-	-	-	18664	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1127286/ANT/004/SUR_SITE/2022	2182TBS	Visite	1132783	-	-	-	35159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1127280/ANT/004/SUR_SITE/2022	1331TAG	Visite	1132784	-	-	-	35160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1127287/ANT/004/SUR SITE/2022	8698TBG	Contre	1132785	-	-	-	35161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	1127295/ANT/004/SUR_SITE/2022	7653TBH 5878TBD	Visite Visite	1132786 1132787	-	-	105871	-	- 32355	-	-	-	-	31772	-	-	-	-	-
154 155	1127294/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127290/ANT/004/SUR_SITE/2022	5847TAV	Visite	1132787	-	-	-	- 35162	32333	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
156	1127305/ANT/004/SUR SITE/2022	6308TAN	Visite	1132789	-	-	-	-	-	-	18665	-	-	-	-	_	-	-	-
157	1127304/ANT/004/SUR SITE/2022	5002TAG	Visite	1132790	-	-	-	-	-	-	18666	-	-	-	-	-	-	-	-
158	1127310/ANT/004/SUR_SITE/2022	3001TAE	Visite	1132791	-	-	-	-	32356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1127320/ANT/004/SUR_SITE/2022	7114TBL	Visite	1132792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	1127318/ANT/004/SUR_SITE/2022	4665TBF	Visite	1132793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31773	-	-	-	-	-
161	1127321/ANT/004/SUR_SITE/2022	3126TBG	Visite	1132794 1132795	-	-	-	- 35163	-	-	18667	-	-	-	-	-	-	-	-
162 163	1127324/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127332/ANT/004/SUR_SITE/2022	8929TBL 3266TAD	Visite Visite	1132795	-	-	-	22102	32357	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
164	1127331/ANT/004/SUR SITE/2022	3422FD	Visite	1132797	-	-	_	_	32358	_	_	-	-	_	-	_		-	-
165	1127344/ANT/004/SUR_SITE/2022	3173TBH	Visite	1132798	-	-	-	35164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1127352/ANT/004/SUR_SITE/2022	8959TAS	Visite	1132799	-	-	-	-	-	6233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1127350/ANT/004/SUR_SITE/2022	4268TR	Visite	1132800	-	-	-	-	-	-	18668	-	-	-	-	-	-	-	-
168	1127349/ANT/004/SUR_SITE/2022	5935TAP	Visite	1132801	-	-	-	35165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 170	487 1127382/ANT/004/SUR SITE/2022	9395TBN	Authenticité Visite	1132802 1132803	-	-	-	- 35166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022	5255TAC	Visite	1132803	-	-	-	35100	-	-	-	-	-	31776	-	-	-	-	-
172	1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022	2188TU	Visite	1132805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20154	-		-	-
173	1127395/ANT/004/SUR_SITE/2022	1537TBE	Visite	1132806	-	-	-	-	32359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	1127389/ANT/004/SUR_SITE/2022	8024TBJ	Visite	1132807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31774	-	-	-	-	-
175	1127393/ANT/004/SUR_SITE/2022	0756TAF	Visite	1132808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20155	-	-	-	-
176	1127392/ANT/004/SUR_SITE/2022	5229TBM	Visite	1132809	-	-	-	-	32360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1127407/ANT/004/SUR_SITE/2022	8642TAE	Visite	1132810	-	-	-	35167	-	-	-	-	-	- 21775	-	-	-	-	-
178 179	1127404/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127422/ANT/004/SUR_SITE/2022	0900TBA 0401TAM	Visite Visite	1132811 1132812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31775 31777	-	-	-	-	-
180	1127427/ANT/004/SUR_SITE/2022	1441TH	Visite	1132812	-	-	-	35168	-	-	-	-	-	- 31///	-	-	<u> </u>	-	-
181	1127420/ANT/004/SUR SITE/2022	3540TBK	Visite	1132814	-	-	-	35169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	488	-	Authenticité	1132815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	1127425/ANT/004/SUR_SITE/2022	4448TBN	Visite	1132816	-	-	-	35170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	1127435/ANT/004/SUR_SITE/2022	4609TBJ	Visite	1132817	-	-	-	-	32361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	1127436/ANT/004/SUR_SITE/2022	3117TAE	Visite	1132818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31778	-	-	-	-	-
186	1127439/ANT/004/SUR_SITE/2022	3923TBK	Visite	1132819	-	-	-	-	22262	-	-	-	-	31779	-	-	-	-	-
187	1127450/ANT/004/SUR_SITE/2022	1189TAP	Visite	1132820	-	-	-	-	32362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	Observation
188	1127453/ANT/004/SUR SITE/2022	4537TAU	Visite	1132821	- (2)	- (3)	- (4)	35171	- (0)	- (1)	- (0)	- (9)	- (10)	(11) -	(12)	- (13)	- (14)	- (13)	-
189	1127452/ANT/004/SUR SITE/2022	5342TAB	Visite	1132822	-	-				_		_	_		20153	_	-	_	_
190	1127455/ANT/004/SUR SITE/2022	5495TBD	Visite	1132823	-	_		_	_	_	18669	_	_		-	_	_	_	_
191	1127461/ANT/004/SUR SITE/2022	7769DG	Visite	1132824	-	-	_	_	_	_	18670	_	_			_	_	_	_
192	1127462/ANT/004/SUR SITE/2022	5731TBB	Visite	1132825	-	-	_	_	_	6234	-	_	_	_		_	_	_	-
193	1127472/ANT/004/SUR SITE/2022	2890TBS	Visite	1132826	-	_	105872	-	-	-	_	_	_	31780	_	_	-	_	-
194	1127469/ANT/004/SUR SITE/2022	0949TAD	Visite	1132827	-	-	-	-	-	_		-	-	-	20156	_	_	-	-
195	1127484/ANT/004/SUR SITE/2022	1211TBM	Visite	1132828	-	_	-	-	32363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	1127483/ANT/004/SUR SITE/2022	3583TBN	Visite	1132829	-	-	-	-	32364	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
197	1127490/ANT/004/SUR SITE/2022	7529TAD	Visite	1132830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20157	-	-	-	-
198	1127507/ANT/004/SUR SITE/2022	2389TAC	Visite	1132831	-	-	-	35172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	1127508/ANT/004/SUR SITE/2022	4761TL	Visite	1132832	-	-	105873	-	-	-	-	-	-	-	20158	-	-	-	-
200	1127501/ANT/004/SUR SITE/2022	0386TAU	Visite	1132833	-	-	-	-	-	6235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	1106234/FNR/022/SUR SITE/2022	4023TAV	Mutation	1132834	-	-	105874	-	32365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	1127503/ANT/004/SUR SITE/2022	2030TAD	Visite	1132835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20159	-	-	-	-
203	1127524/ANT/004/SUR SITE/2022	9663TBJ	Visite	1132836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31781	-	-	-	-	-
204	1127515/ANT/004/SUR SITE/2022	5700TAA	Visite	1132837	-	-	-	35173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	1127517/ANT/004/SUR SITE/2022	4190TBA	Contre	1132838	-	-	-	-	-	-				31782	-	-	-	-	-
206	1127518/ANT/004/SUR_SITE/2022	9211TAR	Visite	1132839	-	-	105875	-	-	-	-		-	31783	-	-	-	-	-
207	1127528/ANT/004/SUR_SITE/2022	9897TBL	Visite	1132840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31784	-	-	-	-	-
208	1127540/ANT/004/SUR_SITE/2022	1522TS	Visite	1132841	-	-	-	-	32366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	1127539/ANT/004/SUR_SITE/2022	6126TAV	Visite	1132842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	1127537/ANT/004/SUR_SITE/2022	1781TAE	Visite	1132843	-	-	-	-	32367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	1127548/ANT/004/SUR_SITE/2022	6898DF	Visite	1132844	-	-	-	-	-	-	18671	-	-	-	-	-	-	-	-
212	1127544/ANT/004/SUR_SITE/2022	6485TBJ	Visite	1132845	-	-	-	-	32368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	1127545/ANT/004/SUR_SITE/2022	2591TBD	Visite	1132846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31785	-	-	-	-	-
214	1127542/ANT/004/SUR_SITE/2022	9522TAS	Visite	1132847	-	-	-	-	32369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	1125758/ANT/010/SUR_SITE/2022	3417TF	Visite	1132848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	1127556/ANT/004/SUR_SITE/2022	4708TS	Visite	1132849	-	-	-	-	32370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	1127547/ANT/004/SUR_SITE/2022	2146TBC	Visite	1132850	-	-	-	35174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	1127554/ANT/004/SUR_SITE/2022	4036TBR	Visite	1132851	-	-	105876	-	32371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	1127579/ANT/004/SUR_SITE/2022	8427TAN	Visite	1132852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31787	-	-	-	-	-
220	1127578/ANT/004/SUR_SITE/2022	7351TAJ	Visite	1132853	-	-	-	35175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	1127577/ANT/004/SUR_SITE/2022	6005TAE	Visite	1132854	-	-	-	35176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Erreur (N° contrôle 1157566)	Erreur	Visite	1132855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	1127575/ANT/004/SUR_SITE/2022	7998TBA	Visite	1132856	-	-	-	-	32372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	1127587/ANT/004/SUR SITE/2022	5860AG	Contre	1132857	-	-	-	35177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	1127567/ANT/004/SUR_SITE/2022	0621TBJ	Visite	1132858	-	-	-	-	-	-	18672	-	-	-	-	-	-	-	-
226	1127584/ANT/004/SUR_SITE/2022	7010TBM	Visite	1132859	-	-	-	- 25170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	1127594/ANT/004/SUR_SITE/2022	6236tp	Visite	1132860	-	-	-	35178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	1127589/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127588/ANT/004/SUR_SITE/2022	9828TM	Visite	1132861	-	-	-	35179	-	-	-	-	-	-	20160	-	-	-	-
229 230	1127602/ANT/004/SUR_SITE/2022	4806TBC 0910TN	Visite Visite	1132862 1132863	-	-	-	-	-	-	18673	-	-	-	20160	-	-	-	-
230	1127617/ANT/004/SUR_SITE/2022	0567TBS	Visite	1132864	-	-	-	35180	-	-	18073	-	-	-	-	-	-	-	-
231	1127617/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127616/ANT/004/SUR_SITE/2022	2380TBN	Visite	1132865	-	-	105877	32190	-	-	18674	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-
232	1127618/ANT/004/SUR_SITE/2022	7676TBC	Visite	1132866	-	-	103077	-	-	-	18675	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-
234	1127633/ANT/004/SUR SITE/2022	0244TBP	Contre	1132867	-	-	-	35181	-	-	10075	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-
235	1127622/ANT/004/SUR SITE/2022	6508TBF	Visite	1132868		-	-	35182	-	-	-	-	-		<u>-</u>	-	-	-	-
236	1127636/ANT/004/SUR SITE/2022	6505TAJ	Visite	1132869	-	_	_	-	_	_	18676	_	-	-	-	_	-	-	-
237	1127644/ANT/004/SUR SITE/2022	4334TBN	Visite	1132870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31788	-	-	-	-	-
238	1127647/ANT/004/SUR SITE/2022	7475TS	Visite	1132871	-	-	-	35183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	1127649/ANT/004/SUR SITE/2022	2323TBN	Visite	1132872	-	-	-	35184	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
240	1127664/ANT/004/SUR SITE/2022	3088TBM	Visite	1132873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31789	-	-	-	-	-
241	1127665/ANT/004/SUR SITE/2022	4594TAS	Visite	1132874	-	-	-	-	32373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	1127669/ANT/004/SUR SITE/2022	4040TBM	Visite	1132875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31790	-	-	-	-	-
243	489	-	Authenticité	1132876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1127677/ANT/004/SUR SITE/2022	6869TBL	Visite	1132877	-	-	-	35185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	1127695/ANT/004/SUR_SITE/2022	7300TAD	Visite	1132878	-	-	-	35186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	234	NOMBRE	245	0	^	30		40	9	24	0	2	E2	10	0	0	0	
	TOTAL CONTROLES	204	IT	240	U	U	30	63	40	9	34		3	53	16	0	U	U	

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE**:

(1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 245 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 30 (5) - Carte blanche utilisé : 63 (6) - Carte jaune utilisé : 40 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : 9 (8) - Carte rouge utilisé : 34 (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (10) - CIM 31 utilisé : 3

(11) - CIM 31 Bis utilisé : 53 (12) - CIM 32 utilisé : 16 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : 0 (14) - Plaque châssis utilisé : 0 (15) - ADM \${nbobs}

**RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:** 

Authenticité : 9 Autres : 0 Caractéristique : 0 Constatation : 0 Contre : 8 Duplicata visite : 0 Duplicata réception : 0 Mutation : 3 Rébut(s) : 0 Réception : 0 Visite : 225 Spécial : 0

A Alasora, le 25 juillet 2022