DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE ALASORA



FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 27/06/2022

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31	CIM31B (11)	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1126698/ANT/004/SUR SITE/2022	2532TBS	Visite	1132634	-	-	105848	-	-	6227	-	-	-	-	- (12)	- (10)	(**) -	-	_
2	1126697/ANT/004/SUR SITE/2022	1618TAK	Visite	1132635	-	-	-		32334	-		_	_	_	-	_	-	-	-
3	1126696/ANT/004/SUR SITE/2022	3552TBG	Visite	1132636	-	-	_	35124	-	-	-	-	-	_	_	1 - 1		-	_
4	1126702/ANT/004/SUR SITE/2022	7480TAF	Visite	1132637	-	-	105849	-	-	-	18643	-	_	_	-	_	-	-	_
5	1126705/ANT/004/SUR SITE/2022	9032TJ	Visite	1132638	-	-	-	35126	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1126700/ANT/004/SUR SITE/2022	8345AG	Visite	1132639	-	-	-	35125	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1126701/ANT/004/SUR SITE/2022	9427TBE	Visite	1132640	-	-	-	-	32335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1126699/ANT/004/SUR SITE/2022	7177TBN	Visite	1132641	-	-	-	_	32336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1126707/ANT/004/SUR SITE/2022	6347TBK	Visite	1132642	-	-	_	_	-	-		_	_	31737	-	-	_	-	_
10	1126704/ANT/004/SUR SITE/2022	3456TBG	Visite	1132643	-	-	-	_	-	-	-	_	_	31738	-	- 1	-	-	_
11	1126703/ANT/004/SUR SITE/2022	0632TV	Visite	1132644	_	-	-		-	6228		_	_	-	-	-	_	-	_
12	1126710/ANT/004/SUR SITE/2022	5896TBD	Visite	1132645	_	-	_	_	_	-	_	_	_	31739	-	-	_	-	-
13	1126711/ANT/004/SUR SITE/2022	8679TBK	Visite	1132646	-	-	105850		_	-		-	_	31740	_	1 - 1		_	-
14	1126729/ANT/004/SUR SITE/2022	5011AG	Visite	1132647	-	-	-	_	_	_	18644	_	_	-	_	- 1		_	_
15	481	-	Authenticité	1132648	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	- 1	_	_	_
16	1126723/ANT/004/SUR SITE/2022	5206TAK	Visite	1132649	-	-			-	-	18645	_	_	_	-	_	_	-	-
17	1126724/ANT/004/SUR SITE/2022	1733TAH	Visite	1132650	_	-	105851		-	_	18646	_	-	_	-	_	-	-	-
18	1126734/ANT/004/SUR SITE/2022	1966TBM	Visite	1132651	-	-	-		-	_	-	_	-	31741	-	_	-	-	-
19	1126745/ANT/004/SUR SITE/2022	5284TBF	Visite	1132652	-	-			-	-	-	_	_	31742	-	_	-	-	-
20	1126750/ANT/004/SUR SITE/2022	0030TBS	Visite	1132653	_	_	_	35127	-	_	_	-	_	-	_	- 1		_	_
21	1126755/ANT/004/SUR SITE/2022	0326TBK	Visite	1132654	-	-	-	-	-	_	_	_	_	31743	-	- 1	-	-	_
22	1126756/ANT/004/SUR SITE/2022	3539TBK	Visite	1132655	-	_	_	_	-	_	-	_	_	-	_	- 1		_	_
23	1126753/ANT/004/SUR SITE/2022	5334TBM	Visite	1132656	-	-	105852	_	-	-	-	-	_	31744	-	- 1	-	-	_
24	1126752/ANT/004/SUR SITE/2022	4050TAH	Visite	1132657	-	-	-	_	-	-	-	-	_	31745	-	-	-	-	_
25	1126761/ANT/004/SUR SITE/2022	9940TAC	Visite	1132658	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	ADM	-
26	1126771/ANT/004/SUR SITE/2022	5642TBL	Visite	1132659	-	-	-	_	-	_	18647	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1126775/ANT/004/SUR SITE/2022	6254TBM	Visite	1132660	-	-	-	_	-	_	-	-	6932	_	-	_	-	-	-
28	1126769/ANT/004/SUR SITE/2022	8494TBL	Visite	1132661	-	-	-	-	-	_	-	-	-	31746	-	-	-	-	-
29	1126791/ANT/004/SUR SITE/2022	5023TBK	Visite	1132662	-	-	-	35128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1126789/ANT/004/SUR SITE/2022	7586TAH	Visite	1132663	-	-	-	35129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1126787/ANT/004/SUR SITE/2022	1848TBH	Visite	1132664	-	-	105853		-	-	18648	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1126783/ANT/004/SUR SITE/2022	7065TBG	Visite	1132665	-	-	-	35130	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
33	1126784/ANT/004/SUR SITE/2022	8220TBF	Visite	1132666	-	-	-		-	-	-	-	-	31747	-	-	-	-	-
34	1126786/ANT/004/SUR SITE/2022	1572TBE	Visite	1132667	-	-	-	35131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1126798/ANT/004/SUR SITE/2022	2322TBC	Visite	1132668	-	-	-	35132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1126797/ANT/004/SUR SITE/2022	9527TAE	Visite	1132669	-	-	-	35133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1126802/ANT/004/SUR SITE/2022	1716TBK	Visite	1132670	-	-	-	-	-	6229	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
38	1126810/ANT/004/SUR SITE/2022	0529TBK	Contre	1132671	-	-	-	35134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contre VT N° 1126034 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
39	1126813/ANT/004/SUR_SITE/2022	1483TAJ	Visite	1132672	-	-	-	-	-	-	18650	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1126818/ANT/004/SUR_SITE/2022	4465TBR	Visite	1132673	-	-	-	35135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1126820/ANT/004/SUR_SITE/2022	9400TAG	Visite	1132674	-	-	-	35136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1126832/ANT/004/SUR_SITE/2022	4716TBK	Visite	1132675	-	-	-	35137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1126836/ANT/004/SUR_SITE/2022	7930FE	Visite	1132676	-	-	-	35138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1126846/ANT/004/SUR_SITE/2022	7977TBN	Visite	1132677	-	-	-	-	-	-	18649	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1126849/ANT/004/SUR_SITE/2022	2403TAA	Visite	1132678	-	-	-	35139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	482	-	Authenticité	1132679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1126855/ANT/004/SUR_SITE/2022	9488TAE	Visite	1132680	-	-	-	-	32337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1126851/ANT/004/SUR_SITE/2022	7690TBF	Visite	1132681	-	-	-	-	-	-	18651	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1126853/ANT/004/SUR_SITE/2022	6813TBR	Visite	1132682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31748	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV	PVM (2)	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
50	1126866/ANT/004/SUR SITE/2022	5494TBM	Visite	1132683	-	-	105854	-	-	-	-	-	-	31749	-	-	-	- (10)	-
51	1126867/ANT/004/SUR_SITE/2022	1675TBM	Visite	1132684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31751	-	-	-	-	-
52	1126857/ANT/004/SUR_SITE/2022	2568TBF	Visite	1132685	-	-	105855	-	-	-	-	-	-	-	20145	-	-	-	-
53	1126876/ANT/004/SUR_SITE/2022	9129TAV	Visite	1132686	-	-	-	-	32338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1126872/ANT/004/SUR_SITE/2022	4956TBC	Visite	1132687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1126870/ANT/004/SUR_SITE/2022	3808TAS	Visite	1132688	-	-	105856	-	-	-	-	-	-	31750	-	-	-	-	-
56	1126903/ANT/004/SUR SITE/2022	7147TS	Contre	1132689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31752	-	-	-	-	Contre VT N° 1067612 du 27/04/2022 au CENSERO ALASORA
57	1126885/ANT/004/SUR_SITE/2022	6911TBG	Visite	1132690	-	-	-	-	-	-	18652	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1126878/ANT/004/SUR_SITE/2022	7327TBG	Visite	1132691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31753	-	-	-	-	-
59	1126918/ANT/004/SUR_SITE/2022	5949TBL	Visite	1132692	-	-	105857	-	-	-	18653	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1126906/ANT/004/SUR_SITE/2022	2420TBR	Visite	1132693	-	-	105858	-	-	-	18654	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1126911/ANT/004/SUR_SITE/2022 483	6528TAR	Visite	1132694 1132695	-	-	-	-	-	6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1126943/ANT/004/SUR SITE/2022	2730TBJ	Authenticité Visite	1132695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31754	-	-	-	-	-
64	1126932/ANT/004/SUR_SITE/2022	5284TBN	Visite	1132697	-	-	-	-	32339	-	-	-	-	31754	-	-	-	-	<u> </u>
65	1126928/ANT/004/SUR_SITE/2022	9200TAM	Visite	1132698	-	-	-	35140	- 32339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
66	1126937/ANT/004/SUR SITE/2022	2231TAS	Visite	1132699	-	_	105859	-	-	_	_	-	-	31755	-	-	-	-	-
67	1126922/ANT/004/SUR SITE/2022	0332TAF	Visite	1132700	-	-	-	-	-	-	18655	-	_	-	-	-	-	-	-
68	1126923/ANT/004/SUR SITE/2022	2927TBL	Visite	1132701	-	-	105860	-	-	-	-	-	-	31756	-	-	-	-	-
69	1126952/ANT/004/SUR_SITE/2022	7948TAG	Visite	1132702	-	-	-	-	-	-	-	-	6933	-	-	-	-	-	-
70	1126983/ANT/004/SUR SITE/2022	5547TBR	Visite	1132703	-	-	105861	-	32340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1126955/ANT/004/SUR_SITE/2022	9020TAB	Visite	1132704	-	-	-	35141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1126954/ANT/004/SUR_SITE/2022	5140TAM	Visite	1132705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20146	-	-	-	-
73	1126947/ANT/004/SUR_SITE/2022	3186TBM	Visite	1132706	ı	-	105862	-	-	-	-	-	-	31757	-	-	-	-	-
74	1126949/ANT/004/SUR_SITE/2022	2700TBR	Visite	1132707	-	-	-	-	-	-	18656	-	-	-	-	-	-	-	-
75	484	-	Authenticité	1132708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1126973/ANT/004/SUR SITE/2022	1910TBD	Contre	1132709	-	-	-	-	32341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contre VT N° 1125512 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
77	1126960/ANT/004/SUR_SITE/2022	2223TAB	Visite	1132710	-	-	-	-	32342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 79	1126959/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126956/ANT/004/SUR_SITE/2022	4748TAF 3675TBC	Visite Visite	1132711 1132712	-	-	-	- 35142	32343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1126969/ANT/004/SUR_SITE/2022	8817TBA	Visite	1132712	-	<u>-</u>	-	35142	-	<u> </u>	-	-	-	-	_	-	-	-	<u>-</u>
81	1126986/ANT/004/SUR SITE/2022	5799TBH	Visite	1132713		_	-	35143	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-		-	
82	1127031/ANT/004/SUR SITE/2022	2325TBS	Visite	1132715	_	-	105863	-	32347	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-
83	1127023/ANT/004/SUR SITE/2022	3689TAA	Visite	1132716	_	-	-	-	32344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1126996/ANT/004/SUR SITE/2022	4669TBN	Visite	1132717	-	-	-	-	-	6231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1126998/ANT/004/SUR SITE/2022	5884TV	Visite	1132718	-	-	-	-	32345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1127007/ANT/004/SUR SITE/2022	0231FE	Visite	1132719	-	-	-	35145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1073476/ANT/010/SUR_SITE/2022	8958TAJ	Mutation	1132720	-	-	105864	-	32346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1127014/ANT/004/SUR_SITE/2022	1234TAC	Visite	1132721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1127021/ANT/004/SUR_SITE/2022	8220TAP	Visite	1132722	-	-	-	35146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1127041/ANT/004/SUR_SITE/2022	4884TBM	Visite	1132723	-	-	-	35147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1127042/ANT/004/SUR_SITE/2022	5706UD	Visite	1132724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31758	-	-	-	-	-
92	1127037/ANT/004/SUR_SITE/2022	3225TAU	Visite	1132725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20147	-	-	-	-
93	1127038/ANT/004/SUR_SITE/2022	4160TBF	Visite	1132726 1132727	-	-	-	35148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 95	1127034/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127032/ANT/004/SUR_SITE/2022	2366TAJ 0716TN	Visite Visite	1132727	-	-	-	35149 -	-	-	-	-	-	-	20148	-	-	-	-
96	1127052/ANT/004/SUR_SITE/2022	6642TAE	Visite	1132728	-	-	-	35150	-	-	-	-	-	-	- 20148	-	-	-	-
97	1127052/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127065/ANT/004/SUR_SITE/2022	8351TR	Visite	1132729		-	-	- 33130	32348	-	-	-	-	-	-	-		-	<u>-</u>
98	1127063/ANT/004/SUR_SITE/2022	5434TAH	Visite	1132731		_	-	-	32349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1127086/ANT/004/SUR SITE/2022	4327TM	Visite	1132732	-	-	105865	-	-	-	-	-	-	31759	-	-	-	-	-
100	1127082/ANT/004/SUR SITE/2022	8500TAR	Visite	1132733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31760	-	-	-	-	-
101	1127081/ANT/004/SUR_SITE/2022	6019TAJ	Visite	1132734	-	-	-	-	-	-	18657	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1127101/ANT/004/SUR_SITE/2022	7744TBM	Visite	1132735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31761	-	-	-	-	-
	1127094/ANT/004/SUR SITE/2022	7397TAU	Visite	1132736	-	-	105866	-	-	-	-	-	6934	-	-	-	-	-	-
103		1	Visite	1132737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31762	-	-	-	-	-
103	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022	6469TP	VISILE										1	1					
104 105	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN	Visite	1132738	-	-	-	-	-	-	18658	-	-	-	-	-	-	-	-
104 105 106	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127097/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN 0175TBS	Visite Visite	1132738 1132739	-	-	-	- 35151	-	-	18658	-	-	-	-	-	-	-	-
104 105 106 107	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127097/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127109/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN 0175TBS 6352TBM	Visite Visite Visite	1132738 1132739 1132740	-	-	-	35151 -	-	-	-	-	-	31763	-	-	-	-	-
104 105 106	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127097/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN 0175TBS	Visite Visite	1132738 1132739	-	-	-	35151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
110	1127118/ANT/004/SUR_SITE/2022	0230MF	Visite	1132743	-	-	105867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 112	485 1127136/ANT/004/SUR SITE/2022	- 0833TBL	Authenticité Visite	1132744 1132745	-	-	105868	-	-	-	-	-	-	31764	-	-	-	-	-
113	1127135/ANT/004/SUR SITE/2022	6903TAV	Visite	1132746	-	-	-	35153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1127141/ANT/004/SUR_SITE/2022	0211TBP	Visite	1132747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20149	-	-	-	-
115	1127140/ANT/004/SUR_SITE/2022	7686TBC	Visite	1132748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31765	-	-	-	-	-
116 117	1127139/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127164/ANT/004/SUR_SITE/2022	5681TBM 1505TBN	Visite Visite	1132749 1132750	-	-	-	-	32350	6232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1127163/ANT/004/SUR SITE/2022	8698TBG	Visite	1132751		-	-	-	-	- 0232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1127159/ANT/004/SUR_SITE/2022	2569TBL	Visite	1132752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31766	-	-	-	-	-
120	1127161/ANT/004/SUR_SITE/2022	0244TBP	Visite	1132753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	1127152/ANT/004/SUR_SITE/2022	7860TBP	Visite	1132754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31767	-	-	-	-	-
122	1001693/ANT/004/SUR SITE/2022	3848TAD	Mutation	1132755	-	-	-	35154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Contre VT N°
123	1127192/ANT/004/SUR SITE/2022	5611TBP	Contre	1132756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31768	-	-	-	-	1117983 du 17/06/2022 au CENSERO ALASORA
124	1127154/ANT/004/SUR_SITE/2022	6306TBB	Visite	1132757	-	-	-	-	32351	-	-	-	-	-	- 20150	-	-	-	-
125 126	1127175/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127180/ANT/004/SUR_SITE/2022	9960TS 7746TBE	Visite Visite	1132758 1132759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31769	20150	-	-	-	-
127	1127186/ANT/004/SUR_SITE/2022	3118TAP	Visite	1132760	-	-	-	35155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1127189/ANT/004/SUR_SITE/2022	4132TU	Visite	1132761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20151	-	-	-	-
129	1127193/ANT/004/SUR_SITE/2022	7270TBK	Visite	1132762	-	-	-	-	32352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	1127200/ANT/004/SUR_SITE/2022	9720TBK	Visite	1132763 1132764	-	-	105000	-	32353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131 132	1127211/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127219/ANT/004/SUR_SITE/2022	4178TBA 0817TS	Visite Visite	1132764	-	-	105869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1127224/ANT/004/SUR SITE/2022	7971TBL	Visite	1132766		-	-	-	-	-	18660	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1127240/ANT/004/SUR_SITE/2022	8265TBP	Visite	1132767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31770	-	-	-	-	-
135	1127177/ANT/004/SUR_SITE/2022	2710TBR	Visite	1132768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1127239/ANT/004/SUR_SITE/2022	3392TV	Visite	1132769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 138	486 1127234/ANT/004/SUR SITE/2022	6312TBG	Authenticité Visite	1132770 1132771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31771	-	-	-	-	-
139	1127232/ANT/004/SUR_SITE/2022	5617TBH	Visite	1132771	-	-	-	-	-	-	18661	-	-	31//1	-	-	-	-	-
140	1127230/ANT/004/SUR SITE/2022	5299TBR	Visite	1132773	-	-	105870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	1127203/ANT/004/SUR_SITE/2022	1035TBS	Visite	1132774	-	-	-	35156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1127216/ANT/004/SUR_SITE/2022	5546TU	Visite	1132775	-	-	-	-	-	-	18662	-	-	-	-	-	-	-	-
143 144	1127229/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127227/ANT/004/SUR_SITE/2022	9602TAB 0326TF	Visite Visite	1132776 1132777	-	-	-	35157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	1127251/ANT/004/SUR_SITE/2022	4871TBJ	Visite	1132778		-	-	-	-	-	18663	-	-	-	-	-	-	-	-
146	1127246/ANT/004/SUR SITE/2022	6221TV	Visite	1132779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20152	-	-	-	-
147	1127264/ANT/004/SUR_SITE/2022	0688TAP	Visite	1132780	-	-	-	-	32354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1127309/ANT/004/SUR_SITE/2022	2427TAN	Visite	1132781	-	-	-	35158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149 150	1127300/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127286/ANT/004/SUR_SITE/2022	1155TBD 2182TBS	Visite Visite	1132782 1132783	-	-	-	35159	-	-	18664	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1127280/ANT/004/SUR_SITE/2022	1331TAG	Visite	1132784		-	-	35159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1127287/ANT/004/SUR SITE/2022	8698TBG	Contre	1132785	-	-	-	35161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contre VT N° 1127163 du 27/06/2022 au CENSERO ALASORA
153	1127295/ANT/004/SUR_SITE/2022	7653TBH	Visite	1132786	-	-	105871	-	-	-	-	-	-	31772	-	-	-	-	-
154	1127294/ANT/004/SUR_SITE/2022	5878TBD	Visite	1132787	-	-	-	-	32355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 156	1127290/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127305/ANT/004/SUR_SITE/2022	5847TAV 6308TAN	Visite Visite	1132788 1132789		-	-	35162	-	-	- 18665	-	-	-	-	-	-	-	-
157	1127304/ANT/004/SUR SITE/2022	5002TAG	Visite	1132709		-	-	-	-	-	18666	-	-	-	-	-	-	-	-
158	1127310/ANT/004/SUR_SITE/2022	3001TAE	Visite	1132791	-	-	-	-	32356	-	-	-	-		-	-	-	-	
159	1127320/ANT/004/SUR_SITE/2022	7114TBL	Visite	1132792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	1127318/ANT/004/SUR_SITE/2022	4665TBF	Visite	1132793	-	-	-	-	-	-	- 10007	-	-	31773	-	-	-	-	-
161 162	1127321/ANT/004/SUR_SITE/2022	3126TBG 8929TBL	Visite Visite	1132794 1132795	-	-	-	35163	-	-	18667	-	-	-	-	-	-	-	-
163	1127324/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127332/ANT/004/SUR_SITE/2022	3266TAD	Visite	1132795	<u>-</u>	-	-	- 35163	32357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	1127331/ANT/004/SUR_SITE/2022	3422FD	Visite	1132797	-	-	-	-	32358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	1127344/ANT/004/SUR_SITE/2022	3173TBH	Visite	1132798	-	-	-	35164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1127352/ANT/004/SUR_SITE/2022	8959TAS	Visite	1132799	-	-	-	-	-	6233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1127350/ANT/004/SUR_SITE/2022	4268TR	Visite	1132800	-	-	-	- 25165	-	-	18668	-	-	-	-	-	-	-	-
168 169	1127349/ANT/004/SUR_SITE/2022 487	5935TAP	Visite Authenticité	1132801 1132802	-	-	-	35165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03	401		Authenticite	1134004	-								<u> </u>	<u> </u>		-	-		

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV	PVM	PVCM	CE	СВ	CJ	CJBR	CR	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ	ADM	OBSERVATION
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
170	1127382/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022	9395TBN 5255TAC	Visite Visite	1132803 1132804	-	-	-	35166	-	-	-	-	-	31776	-	-	-	-	-
171 172	1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022	2188TU	Visite	1132804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31770	20154	-	-	-	-
173	1127395/ANT/004/SUR SITE/2022	1537TBE	Visite	1132806		-	-	-	32359	-		-	-	-	-	-			-
174	1127389/ANT/004/SUR SITE/2022	8024TBJ	Visite	1132807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31774	-	-	-	-	-
175	1127393/ANT/004/SUR_SITE/2022	0756TAF	Visite	1132808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20155	- 1	-	-	-
176	1127392/ANT/004/SUR_SITE/2022	5229TBM	Visite	1132809	-	-	-	-	32360	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
177	1127407/ANT/004/SUR_SITE/2022	8642TAE	Visite	1132810	-	-	-	35167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	1127404/ANT/004/SUR_SITE/2022	0900TBA	Visite	1132811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31775	-	-	-	-	-
179	1127422/ANT/004/SUR_SITE/2022	0401TAM	Visite	1132812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31777	-	-	-	-	-
180	1127427/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127420/ANT/004/SUR_SITE/2022	1441TH 3540TBK	Visite Visite	1132813 1132814	-	-	-	35168 35169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181 182	488	33401DK	Authenticité	1132815	-	-	-	22109	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
183	1127425/ANT/004/SUR SITE/2022	4448TBN	Visite	1132816	_	-	-	35170	_	_	_	_	-	-	-	-	_	-	_
184	1127435/ANT/004/SUR SITE/2022	4609TBJ	Visite	1132817	-	-	-	-	32361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	1127436/ANT/004/SUR SITE/2022	3117TAE	Visite	1132818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31778	-	-	-	-	-
186	1127439/ANT/004/SUR_SITE/2022	3923TBK	Visite	1132819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31779	-	-	-	-	-
187	1127450/ANT/004/SUR_SITE/2022	1189TAP	Visite	1132820	-	-	-	-	32362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	1127453/ANT/004/SUR_SITE/2022	4537TAU	Visite	1132821	-	-	-	35171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	1127452/ANT/004/SUR_SITE/2022	5342TAB	Visite	1132822	-	-	-	-	-	-	10000	-	-	-	20153	-	-	-	-
190 191	1127455/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127461/ANT/004/SUR_SITE/2022	5495TBD 7769DG	Visite Visite	1132823 1132824	-	-	-	-	-	-	18669 18670	-	-	-	-	-	-	-	-
191	1127461/ANT/004/SUR_SITE/2022	5731TBB	Visite	1132825	<u> </u>	-	-	-	-	6234	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
193	1127472/ANT/004/SUR SITE/2022	2890TBS	Visite	1132826		-	105872	-	-	-		-	-	31780	-	-	-	-	-
194	1127469/ANT/004/SUR SITE/2022	0949TAD	Visite	1132827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20156	-	-	-	-
195	1127484/ANT/004/SUR_SITE/2022	1211TBM	Visite	1132828	-	-	-	-	32363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	1127483/ANT/004/SUR_SITE/2022	3583TBN	Visite	1132829	-	-	-	-	32364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	1127490/ANT/004/SUR_SITE/2022	7529TAD	Visite	1132830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20157	-	-	-	-
198	1127507/ANT/004/SUR_SITE/2022	2389TAC	Visite	1132831	-	-	-	35172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	1127508/ANT/004/SUR_SITE/2022	4761TL 0386TAU	Visite	1132832	-	-	105873	-	-	6235	-	-	-	-	20158	-		-	-
200	1127501/ANT/004/SUR_SITE/2022 1106234/FNR/022/SUR_SITE/2022	4023TAV	Visite Mutation	1132833 1132834	-	-	105874	-	32365	- 0235	-	-	-	-	-		<u> </u>	-	-
202	1127503/ANT/004/SUR SITE/2022	2030TAD	Visite	1132835		_	-	-	-	-		_	-	-	20159	-			-
203	1127524/ANT/004/SUR SITE/2022	9663TBJ	Visite	1132836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31781	-	-	-	-	-
204	1127515/ANT/004/SUR_SITE/2022	5700TAA	Visite	1132837	-	-	-	35173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
205	1127517/ANT/004/SUR SITE/2022	4190TBA	Contre	1132838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31782	-	-	-	-	Contre VT N° 1066760 du 26/04/2022 au CENSERO ALASORA
206	1127518/ANT/004/SUR_SITE/2022	9211TAR	Visite	1132839	-	-	105875	-	-	-	-	-	-	31783	-	-	-	•	-
207	1127528/ANT/004/SUR_SITE/2022	9897TBL	Visite	1132840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31784	-	-	-	•	-
208	1127540/ANT/004/SUR_SITE/2022	1522TS	Visite	1132841	-	-	-	-	32366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	1127539/ANT/004/SUR_SITE/2022	6126TAV	Visite	1132842	-	-	-	-	32367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 211	1127537/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127548/ANT/004/SUR_SITE/2022	1781TAE 6898DF	Visite Visite	1132843 1132844	-	-	-	-	32307	-	18671	-	-	-	-	-	-	-	-
212	1127544/ANT/004/SUR_SITE/2022	6485TBJ	Visite	1132845	<u> </u>	-	-	-	32368	-	-	-	-	-	-	-		-	-
213	1127545/ANT/004/SUR SITE/2022	2591TBD	Visite	1132846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31785	-	-	-	-	-
214	1127542/ANT/004/SUR_SITE/2022	9522TAS	Visite	1132847	-	-	-	-	32369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	1125758/ANT/010/SUR_SITE/2022	3417TF	Visite	1132848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	1127556/ANT/004/SUR_SITE/2022	4708TS	Visite	1132849	-	-	-	-	32370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	1127547/ANT/004/SUR_SITE/2022	2146TBC	Visite	1132850	-	-	-	35174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	1127554/ANT/004/SUR_SITE/2022	4036TBR 8427TAN	Visite Visite	1132851 1132852	-	-	105876	-	32371	-	-	-	-	21707	-	-	-	-	-
219 220	1127579/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127578/ANT/004/SUR_SITE/2022	7351TAJ	Visite	1132852	-	-	-	35175	-	-	-	-	-	31787	-	-	-	-	-
221	1127577/ANT/004/SUR_SITE/2022	6005TAE	Visite	1132854	<u> </u>	-	-	35175	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
222	Erreur (N° contrôle 1157566)	Erreur	Visite	1132855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	1127575/ANT/004/SUR_SITE/2022	7998TBA	Visite	1132856	-	-	-	-	32372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	1127587/ANT/004/SUR SITE/2022	5860AG	Contre	1132857	-	-	-	35177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contre VT N° 1098227 du 27/05/2022 au CENSERO ALASORA
225	1127567/ANT/004/SUR_SITE/2022	0621TBJ	Visite	1132858	-	-	-	-	-	-	18672	-	-	-	-	-	-	-	-
226	1127584/ANT/004/SUR_SITE/2022	7010TBM	Visite	1132859	-	-	-	25170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227 228	1127594/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127589/ANT/004/SUR_SITE/2022	6236tp 9828TM	Visite Visite	1132860 1132861	-	-	-	35178 35179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	1127588/ANT/004/SUR SITE/2022	4806TBC	Visite	1132862		-	-	-	-	-		-	-	-	20160	-			-
	6 :::!!at 2022 à 12:20:25	1 1000100	VIOILO	1102002		1	<u> </u>	1	1	1		I	<u>l</u>	1		1			I

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV	PVM	PVCM	CE	СВ	CJ	CJBR	CR	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ	ADM	OBSERVATION
1.4	THE ENERGE OF ENTRICK	14 11411411	Moti	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
230	1127602/ANT/004/SUR_SITE/2022	0910TN	Visite	1132863	-	-	-	-	-	-	18673	-	-	-	•	-	-	-	-
231	1127617/ANT/004/SUR_SITE/2022	0567TBS	Visite	1132864	-	-	-	35180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	1127616/ANT/004/SUR_SITE/2022	2380TBN	Visite	1132865	-	-	105877	-	-	-	18674	-	-	-	-	-	-	-	-
233	1127618/ANT/004/SUR SITE/2022	7676TBC	Visite	1132866	-	-	-	-	-	-	18675	-	-	-	-	-	-	-	-
234	1127633/ANT/004/SUR SITE/2022	0244TBP	Contre	1132867	-	-	-	35181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contre VT N° 1127161 du 27/06/2022 au CENSERO ALASORA
235	1127622/ANT/004/SUR_SITE/2022	6508TBF	Visite	1132868	-	-	-	35182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	1127636/ANT/004/SUR SITE/2022	6505TAJ	Visite	1132869	-	-	-	-	-	-	18676	-	-	-	-	-	-	-	-
237	1127644/ANT/004/SUR SITE/2022	4334TBN	Visite	1132870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31788	-	-	-	-	-
238	1127647/ANT/004/SUR SITE/2022	7475TS	Visite	1132871	-	-	-	35183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	1127649/ANT/004/SUR SITE/2022	2323TBN	Visite	1132872	-	-	-	35184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	1127664/ANT/004/SUR SITE/2022	3088TBM	Visite	1132873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31789	-	-	-	-	-
241	1127665/ANT/004/SUR SITE/2022	4594TAS	Visite	1132874	-	-	-	-	32373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	1127669/ANT/004/SUR SITE/2022	4040TBM	Visite	1132875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31790	-	-	-	-	-
243	489	-	Authenticité	1132876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1127677/ANT/004/SUR SITE/2022	6869TBL	Visite	1132877	-	-	-	35185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	1127695/ANT/004/SUR SITE/2022	7300TAD	Visite	1132878	-	-	-	35186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	234	NOMBRE	245	0	0	30	63	40	9	34	0	3	53	16	0	0	1	

RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE :

(2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 245 (3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 30 (5) - Carte blanche utilisé : 63 (6) - Carte jaune utilisé : 40 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : 9 (8) - Carte rouge utilisé : 34 (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (10) - CIM 31 utilisé: 3 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés): (14) - Plaque châssis utilisé : 0 (11) - CIM 31 Bis utilisé: 53 (12) - CIM 32 utilisé: 16 0 (15) - ADM 1

RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:

Authenticité: 9 Autres: 0 Caractéristique: 0 Constatation: 0 Contre: 8 Duplicata visite: 0 Duplicata réception: 0 Mutation: 3 Rébut(s): 0 Réception: 0 Visite: 225 Spécial: 0

A Alasora, le 26 juillet 2022