DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

....

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE BETONGOLO



## FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 01/08/2022

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1160774/ANT/002/SUR_SITE/2022	6246TAK	Visite	1165735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23749	-	-	-	-
2	1160775/ANT/002/SUR_SITE/2022	2865TAK	Visite	1165736	-	-	-	-		-	17938	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1160773/ANT/002/SUR_SITE/2022	8615TL	Visite	1165737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1160778/ANT/002/SUR_SITE/2022	7591TBN	Visite	1165738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33971	-	-	-	-	-
5	1160785/ANT/002/SUR_SITE/2022	1268TAV	Visite	1165739	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1160781/ANT/002/SUR_SITE/2022	3099TBA	Visite	1165740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1160789/ANT/002/SUR_SITE/2022	7943TBL	Visite	1165741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1160786/ANT/002/SUR_SITE/2022	7323TBA	Visite	1165742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1160791/ANT/002/SUR_SITE/2022	6188TBD	Visite	1165743	-	-	-	-	-	-	17939	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1160799/ANT/002/SUR_SITE/2022	8452TAJ	Visite	1165744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1160795/ANT/002/SUR_SITE/2022	0357TAH	Visite	1165745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1160806/ANT/002/SUR_SITE/2022	1298TAH	Visite	1165746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1160798/ANT/002/SUR_SITE/2022	1323TBL	Visite	1165747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23751	-	-	-	-
14	1160807/ANT/002/SUR_SITE/2022	6760TV	Visite	1165748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1160810/ANT/002/SUR_SITE/2022	8496TBP	Visite	1165749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33972	-	-	-	-	-
16	1160813/ANT/002/SUR_SITE/2022	9754TBD	Visite	1165750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33973	-	-	-	-	-
17	1160812/ANT/002/SUR_SITE/2022	9038TV	Visite	1165751	-	-	-	34785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1160819/ANT/002/SUR_SITE/2022	9415TBL	Visite	1165752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1160857/ANT/002/SUR_SITE/2022	5027TBH	Visite	1165753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1160845/ANT/002/SUR_SITE/2022	5595TBC	Visite	1165754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33974	-	-	-	-	-
21	1160830/ANT/002/SUR_SITE/2022	6453TBM	Visite	1165755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1160817/ANT/002/SUR_SITE/2022	3460TAF	Visite	1165756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1160824/ANT/002/SUR_SITE/2022	8657TAG	Visite	1165757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1160834/ANT/002/SUR_SITE/2022	4453TBD	Visite	1165758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33975	-	-	-	-	-
25	1160836/ANT/002/SUR_SITE/2022	3914TAV	Visite	1165759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1160846/ANT/002/SUR_SITE/2022	1262TAD	Visite	1165760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1091242/ANT/002/SUR SITE/2022	5323TS	Mutation	1165761	-	-	-	34786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1113642/MGA/020/SUR_SITE/2022	7550MD	Mutation	1165762	-	-	-	34787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1160854/ANT/002/SUR_SITE/2022	7729UB	Visite	1165763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1160867/ANT/002/SUR_SITE/2022	9012TAA	Visite	1165764	-	-	112746	-	-	-	-	-	-	33976	-	-	-	-	-
31	1160863/ANT/002/SUR_SITE/2022	2312TAF	Visite	1165765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33977	-	-	-	-	-
32	1160872/ANT/002/SUR_SITE/2022	0373TBF	Visite	1165766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33978	-	-	-	-	-
33	1160875/ANT/002/SUR_SITE/2022	0583TAU	Visite	1165767	-	-	112747	-	-	-	-	-	-	33979	-	-	-	-	-
34	1160878/ANT/002/SUR_SITE/2022	9808TR	Visite	1165768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1160880/ANT/002/SUR_SITE/2022	0956TBC	Visite	1165769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33980	-	-	-	-	-
36	1160893/ANT/002/SUR_SITE/2022	3577TAV	Visite	1165770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1160879/ANT/002/SUR_SITE/2022	0305TAJ	Visite	1165771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1160883/ANT/002/SUR_SITE/2022	7006TAJ	Visite	1165772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1160889/ANT/002/SUR_SITE/2022	5065TAL	Visite	1165773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1160884/ANT/002/SUR SITE/2022	5374TAF	Contre	1165774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33981	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1154332 du 25/07/2022 au CENSERO BETONGOLO
41	1160898/ANT/002/SUR_SITE/2022	7676TAM	Visite	1165775	-	-	112748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1160897/ANT/002/SUR_SITE/2022	3658TBA	Visite	1165776	-	-	-	-	-	-	17940	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1160899/ANT/002/SUR_SITE/2022	9662TBA	Visite	1165777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1160923/ANT/002/SUR_SITE/2022	5570TAE	Visite	1165778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1160930/ANT/002/SUR_SITE/2022	9465TBM	Visite	1165779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33982	-	-	-	-	-
46	1160913/ANT/002/SUR_SITE/2022	3529TD	Visite	1165780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1160925/ANT/002/SUR_SITE/2022	3352TBF	Visite	1165781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1071930/ANT/002/SUR_SITE/2022	2338TAE	Mutation	1165782	-	-	-	34788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	431	-	Authenticité	1165783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1160948/ANT/002/SUR_SITE/2022	5738TBL	Visite	1165784	-	-	-	34789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADM	-
51	1160962/ANT/002/SUR_SITE/2022	4371TBK	Visite	1165785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	<b>CE</b> (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32 (12)	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
52	1160961/ANT/002/SUR_SITE/2022	6540TAB	Visite	1165786	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1160979/ANT/002/SUR_SITE/2022	4639TBS	Visite	1165787	-	-	112749	-	-	2695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1160995/ANT/002/SUR_SITE/2022	5622TBF	Visite	1165788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1160968/ANT/002/SUR_SITE/2022	6242TBD	Visite	1165789		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1160973/ANT/002/SUR_SITE/2022	9705TV	Visite	1165790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23753	-	-	-	-
57	1160998/ANT/002/SUR_SITE/2022	0250TAG	Visite	1165791	-	-	112750	-	-	-	-	-	-	33984	-	-	-	-	-
58	1160983/ANT/002/SUR_SITE/2022	2311TAL	Visite	1165792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1161003/ANT/002/SUR_SITE/2022	3414TBG	Visite Visite	1165793 1165794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 61	1161006/ANT/002/SUR_SITE/2022 1160977/ANT/002/SUR_SITE/2022	7910TAK 6911TBH	Visite	1165794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1161010/ANT/002/SUR_SITE/2022	1523TAD	Visite	1165796		-	-	34790	-	<del>                                     </del>	-	-	-		-	-	-	-	-
63	1161017/ANT/002/SUR SITE/2022	8350TBB	Visite	1165797	-	-	_	-	-			-	-		_	-	-	-	-
64	1161024/ANT/002/SUR SITE/2022	8925TAC	Visite	1165798	_	-	-	-	_	<u> </u>	-	-	_	-	23754	-	_	_	-
65	1161030/ANT/002/SUR SITE/2022	8455DG	Visite	1165799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1161040/ANT/002/SUR SITE/2022	7721TBM	Visite	1165800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1161042/ANT/002/SUR SITE/2022	4678TG	Visite	1165801	-	-	-	-	-	-	17941	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1161052/ANT/002/SUR SITE/2022	8915TBN	Visite	1165802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33985	-	-	-	-	-
69	1161053/ANT/002/SUR SITE/2022	3733TBH	Visite	1165803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	1161060/ANT/002/SUR_SITE/2022	7647TBJ	Visite	1165804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1160992/ANT/002/SUR_SITE/2022	3607TM	Visite	1165805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1161057/ANT/002/SUR_SITE/2022	5044DF	Visite	1165806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1161070/ANT/002/SUR_SITE/2022	1547TV	Visite	1165807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1161064/ANT/002/SUR_SITE/2022	3383TAL	Visite	1165808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1161088/ANT/002/SUR_SITE/2022	5346TBP	Visite	1165809	-	-	112751	-	-	-	-	-	-	33986	-	-	-	-	-
76	1161082/ANT/002/SUR_SITE/2022	4067TBH	Visite	1165810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1161099/ANT/002/SUR SITE/2022	1259TAU	Contre	1165811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1160469 du 29/07/2022 au CENSERO BETONGOLO
78	1161090/ANT/002/SUR_SITE/2022	0196TBH	Visite	1165812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1161095/ANT/002/SUR_SITE/2022	4735TBH	Visite	1165813	-	-	-	34791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1161102/ANT/002/SUR_SITE/2022	8570TAP	Visite	1165814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33987	-	-	-	-	-
81	1161123/ANT/002/SUR_SITE/2022	5279TBK	Visite	1165815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1161132/ANT/002/SUR_SITE/2022	3494TBE	Visite	1165816	-	-	-	- 0.4700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 84	1161116/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161133/ANT/002/SUR_SITE/2022	6396TBN 8795TAA	Visite Visite	1165817 1165818	-	-	-	34792 34793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1161137/ANT/002/SUR_SITE/2022	3536TAU	Visite	1165819	-	-	112752	- 34793	-	-	-	-	-	33988	-	-	-	-	-
86	1161105//ANT/002/SUR_SITE/2022	2353TBS	Visite	1165820		-	-	34794	-	<del>-</del>	-	-	-	33900	-	-	-	-	-
87	1161147/ANT/002/SUR SITE/2022	5632TAD	Visite	1165821	-	_	_	-	-		_	_	_		_	<del>                                     </del>		_	-
88	1161145/ANT/002/SUR_SITE/2022	3044TAH	Visite	1165822		-	_	-	_	<del> </del> -	17942	-	_	-	-	_	_	_	-
89	1161180/ANT/002/SUR SITE/2022	2229TAU	Visite	1165823	-	-	-	-	-	_	-	-	_	_	-	-	_	-	-
90	1161157/ANT/002/SUR SITE/2022	7751TAE	Visite	1165824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33989	-	-	-	-	-
91	1161161/ANT/002/SUR SITE/2022	7644TAV	Visite	1165825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1161171/ANT/002/SUR SITE/2022	0142TAH	Visite	1165826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1161177/ANT/002/SUR SITE/2022	2094TAV	Visite	1165827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1161207/ANT/002/SUR_SITE/2022	3197TV	Visite	1165828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1161220/ANT/002/SUR_SITE/2022	1797TBE	Visite	1165829	-	-	-	-	-	-	17943	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1161210/ANT/002/SUR_SITE/2022	3815TJ	Visite	1165830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1161213/ANT/002/SUR_SITE/2022	7325TAE	Visite	1165831	-	-	112753	-	-	-	-	-	-	33990	-	-	-	-	-
98	-	-	Rebut	1165832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1161219/ANT/002/SUR_SITE/2022	1116TAP	Visite	1165833	-	-	-	- 0.4705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	1161233/ANT/002/SUR_SITE/2022	1857TBF	Visite	1165834	-	-	-	34795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1161200/ANT/002/SUR_SITE/2022	7661TAM	Visite	1165835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1161243/ANT/002/SUR_SITE/2022	4381TAR	Visite	1165836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33991	-	-	-	-	-
103	1161239/ANT/002/SUR_SITE/2022	2650TBE	Visite	1165837 1165838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 105	1161245/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161257/ANT/002/SUR_SITE/2022	3993TR 6495TBC	Visite Visite	1165838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1161255/ANT/002/SUR_SITE/2022	5802TAG	Visite	1165840		-	-	-	-	-	17944	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1161264/ANT/002/SUR SITE/2022	1457TR	Visite	1165841		-	-	-	-	-	- 17944	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-
108	1161270/ANT/002/SUR SITE/2022	9567TBB	Visite	1165842		-	-	-	-	<del>                                     </del>	17945	-	-	-	-	-		-	-
100	1161285/ANT/002/SUR SITE/2022	5010TAE	Visite	1165843		-	-	-	-	<del>  -</del>	-	-	-	33992	-	-	-	-	-
110	1161258/ANT/002/SUR SITE/2022	6928TAG	Contre	1165844	-	-	-	-	-	-	17946	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1144784 du 14/07/2022 au CENSERO BETONGOLO
111	1161276/ANT/002/SUR_SITE/2022	0796TBM	Visite	1165845	-	-	-	-	-	-	17947	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1161301/ANT/002/SUR_SITE/2022	5014TBJ	Visite	1165846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	1161316/ANT/002/SUR_SITE/2022	0615TBM	Visite	1165847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1161303/ANT/002/SUR_SITE/2022	5200TAS	Visite	1165848	-	-	112754	-	-	-	17948	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
115	1161307/ANT/002/SUR_SITE/2022	6076FC	Visite	1165849	-	-	-	-	-	-	-	-	4075	-	-	-	-	-	-
116	1161318/ANT/002/SUR_SITE/2022	9295TBL	Visite	1165850	-	-	112755	-	-	-	-	-	-	33993	-	-	-	-	-
117	1161315/ANT/002/SUR_SITE/2022	0009TH	Visite	1165851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1161323/ANT/002/SUR_SITE/2022	3003TBB	Visite	1165852 1165853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33994	-	-	-	-	-
119 120	1161375/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161365/ANT/002/SUR_SITE/2022	6830TAC 3880TBC	Visite Visite	1165853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33994	-	-	-	-	-
121	1161221/ANT/002/SUR SITE/2022	1103TBM	Visite	1165855	-	-	-	-	-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	-	-	-	-	-	-	-	-
122	1161368/ANT/002/SUR SITE/2022	7777TBD	Visite	1165856	-	-	112756	_	_	-	17950	-	-	_	-	-	-	-	-
123	1161403/ANT/002/SUR SITE/2022	7336TBH	Visite	1165857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1161420/ANT/002/SUR_SITE/2022	7113TBB	Visite	1165858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33995	-	-	-	-	-
125	1161430/ANT/002/SUR_SITE/2022	5693TF	Visite	1165859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23752	-	-	-	-
126	1161428/ANT/002/SUR_SITE/2022	0483TAC	Visite	1165860	-	-	112757	-	-	-	-	-	-	33996	-	-	-	-	-
127	1161414/ANT/002/SUR_SITE/2022	0849MF	Visite	1165861	-	-	-	34796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1161426/ANT/002/SUR_SITE/2022	3909TBM	Visite	1165862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1161447/ANT/002/SUR_SITE/2022	4975TBJ	Visite	1165863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33997	-	-	-	-	-
130	1161468/ANT/002/SUR_SITE/2022	216PE005	Visite Visite	1165864 1165865	-	-	-	-	-	-	-	-	4076	-	-	-	-	ADM	-
131 132	1161462/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161477/ANT/002/SUR_SITE/2022	2945TBR 5261TBH	Visite	1165866	-	-	-	-	-	-	-	-	4076	-	-	-	-	-	-
133	1161464/ANT/002/SUR SITE/2022	3313TAD	Visite	1165867	-	-	-	-	-	<del>                                     </del>	-	-		-	23748	-	-	-	<u>-</u>
134	1161502/ANT/002/SUR SITE/2022	2974TBS	Visite	1165868	-	-	112758	_	_	-	17949	-	-	_	-	-	-	-	_
135	1161516/ANT/002/SUR SITE/2022	3275TBH	Visite	1165869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1161508/ANT/002/SUR SITE/2022	3757TAB	Visite	1165870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	1161496/ANT/002/SUR SITE/2022	7644TAV	Contre	1165872	-	-	-	34797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1161161 du 01/08/2022 au CENSERO BETONGOLO
138	1161498/ANT/002/SUR_SITE/2022	4372TBR	Visite	1165873	-	-	-	-	-	2696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	1161518/ANT/002/SUR_SITE/2022	9208UC	Visite	1165874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	1161514/ANT/002/SUR_SITE/2022	3460TBD	Visite	1165875	-	-	-	-	-	-	20501	-	-	-	-	-	-	-	-
141	1161526/ANT/002/SUR_SITE/2022	6927TBH	Visite	1165876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1161524/ANT/002/SUR_SITE/2022	0386TBE	Visite	1165877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 144	1161534/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161533/ANT/002/SUR_SITE/2022	9489TAR 2836TBG	Visite Visite	1165878 1165879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	1161545/ANT/002/SUR SITE/2022	4287TAP	Visite	1165880		-	-	-	-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	-	-	<del>-</del>	-	-	-	-	-
146	1161556/ANT/002/SUR SITE/2022	8407TBJ	Visite	1165881	-	-	-	_	_	-		-	-	_	-	-	-	-	_
147	1161569/ANT/002/SUR SITE/2022	8859TAA	Visite	1165882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23755	-	-	-	-
148	1161586/ANT/002/SUR_SITE/2022	9035TAR	Visite	1165883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	1161596/ANT/002/SUR_SITE/2022	2073TBJ	Visite	1165884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1161564/ANT/002/SUR_SITE/2022	2667TAR	Visite	1165885	-	-	-	34798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1161582/ANT/002/SUR_SITE/2022	3552TAE	Visite	1165886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1161598/ANT/002/SUR_SITE/2022	9482TBC	Visite	1165887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23756	-	-	-	-
153	1161613/ANT/002/SUR_SITE/2022	8514TBG	Visite	1165888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 155	1161605/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161589/ANT/002/SUR_SITE/2022	4635TAP 4218TR	Visite Visite	1165889 1165890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	1161612/ANT/002/SUR SITE/2022	4306TBM	Contre	1165891	-	-	-	34799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1158842 du 28/07/2022 au CENSERO BETONGOLO
157	1161614/ANT/002/SUR_SITE/2022	5425TBJ	Visite	1165892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	1161622/ANT/002/SUR_SITE/2022	8161TBH	Visite	1165893	-	-	-	34800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1161654/ANT/002/SUR_SITE/2022	6282TBR	Visite	1165894	-	-	112759	-	-	-	-	-	-	-	23757	-	-	-	-
160	1161633/ANT/002/SUR_SITE/2022	1308TU	Visite	1165895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23758	-	-	-	-
161	1161626/ANT/002/SUR_SITE/2022	1874TBM	Visite	1165896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	1161634/ANT/002/SUR_SITE/2022	8268TBN	Visite	1165897	-	-	-	37101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	1161646/ANT/002/SUR_SITE/2022	7595TAE	Visite	1165898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33998	-	-	-	-	-
164 165	1161650/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161657/ANT/002/SUR_SITE/2022	9851TP 4511TBB	Visite Visite	1165899 1165900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1161668/ANT/002/SUR_SITE/2022	1483TBS	Visite	1165900	-	-	-	37102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1161667/ANT/002/SUR SITE/2022	1992TBR	Visite	1165902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23759	-	-	-	-
168	1161676/ANT/002/SUR SITE/2022	8329TV	Visite	1165903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23760	-	-	-	-
169	1161682/ANT/002/SUR_SITE/2022	4845TAN	Visite	1165904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	1161690/ANT/002/SUR_SITE/2022	9410TBP	Visite	1165905	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
171	1161670/ANT/002/SUR_SITE/2022	4287TBS	Visite	1165906	-	-	-	37103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	1161661/ANT/002/SUR_SITE/2022	4569TBF	Visite	1165907	-	-	-	37104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	1161698/ANT/002/SUR_SITE/2022	4244TAG	Visite	1165908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	1161678/ANT/002/SUR_SITE/2022	5119TBJ	Visite	1165909	-	-	-	- 07405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	1161707/ANT/002/SUR_SITE/2022	1759TBG	Visite	1165910	-	-	-	37105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	1161718/ANT/002/SUR_SITE/2022	3515TBC	Visite	1165911	-	-	112760	-	-	-	20502	-	-		-	-	-	-	-
177	1161697/ANT/002/SUR_SITE/2022	6452TBD	Visite	1165912	-	-	112760	-	-	-	-	-	-	33999	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32 (12)	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
178	1161695/ANT/002/SUR_SITE/2022	6162TBE	Visite	1165913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	1161733/ANT/002/SUR_SITE/2022	1008TS	Visite	1165914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	1161739/ANT/002/SUR_SITE/2022	0982TAG	Visite	1165915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	1161743/ANT/002/SUR_SITE/2022	8694TAD	Visite	1165916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	1161731/ANT/002/SUR_SITE/2022	1248TAA	Visite	1165917	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23761	-	-	-	-
183	1161742/ANT/002/SUR_SITE/2022	3777TAP	Visite	1165918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	1161752/ANT/002/SUR_SITE/2022	9692TV	Visite	1165919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23762	-	-	-	-
185	1161746/ANT/002/SUR_SITE/2022	4257TBC	Visite	1165920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186 187	1161750/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161756/ANT/002/SUR_SITE/2022	1485TAR 3342TAA	Visite Visite	1165921 1165922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	1161750/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161758/ANT/002/SUR_SITE/2022	4165TAD	Visite	1165923	-	-	-	-	-	+ -	-	-	-	-	23763	-	-	-	-
189	1161810/ANT/002/SUR SITE/2022	3420TBA	Visite	1165924		-	-	-	-	<del>   </del>		-			-	-		-	-
190	1161815/ANT/002/SUR SITE/2022	4385TBP	Visite	1165925	_	-	_	37106	_	<u> </u>	_	_	_	-	-	-	_	-	-
191	1161830/ANT/002/SUR SITE/2022	8857TBG	Visite	1165926		-	-	37107	_	<u> </u>	-	-	_	_	-	-	-	-	-
192	1161811/ANT/002/SUR SITE/2022	1923TR	Visite	1165927	-	-	-	37108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	1161820/ANT/002/SUR SITE/2022	6118TAL	Visite	1165928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	1161828/ANT/002/SUR SITE/2022	2532TAJ	Visite	1165929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	1161842/ANT/002/SUR SITE/2022	9145TN	Contre	1165930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1158853 du 28/07/2022 au CENSERO BETONGOLO
196	1161836/ANT/002/SUR SITE/2022	1405TAJ	Visite	1165931		-	-	-		-	-	-	_	34000	-	-	-	-	-
197	1161846/ANT/002/SUR SITE/2022	5311TP	Visite	1165932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	1161856/ANT/002/SUR_SITE/2022	3350TBP	Visite	1165933	-	-	-	37109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	1161880/ANT/002/SUR_SITE/2022	8881TBL	Visite	1165934	-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
200	434	-	Authenticité	1165935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	1161967/ANT/002/SUR_SITE/2022	009PE117 2	Visite	1165936	-	-	-	37112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	1161864/ANT/002/SUR_SITE/2022	4214TAB	Visite	1165937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	1161867/ANT/002/SUR_SITE/2022	9787TBL	Visite	1165938	-	-	-	37110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	1161873/ANT/002/SUR_SITE/2022	0303TBR	Visite	1165939	-	-	-	-	-	-	20503	-	-	-	-	-	-	-	-
205	1161881/ANT/002/SUR_SITE/2022	6966TBE	Visite	1165940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	1161899/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161900/ANT/002/SUR_SITE/2022	9171TAF 6747TBK	Visite Visite	1165941 1165942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	1161900/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161903/ANT/002/SUR_SITE/2022	7825TBH	Visite	1165942	-	-	-	-	-	<del>                                     </del>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	1161903/ANT/002/SUR_SITE/2022 1161904/ANT/002/SUR_SITE/2022	2042TBJ	Visite	1165944		-		-	-	+ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	1161907/ANT/002/SUR SITE/2022	9699TAA	Visite	1165945	-	-		-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-
211	1161915/ANT/002/SUR SITE/2022	5959TAC	Visite	1165946		-	_	-	_	<u> </u>	-	_	_	_	23764	-	-	-	-
212	1161908/ANT/002/SUR SITE/2022	9589DF	Visite	1165947		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		-
213	1161914/ANT/002/SUR_SITE/2022	7392TAD	Visite	1165948	-	-	-	37111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	1161887/ANT/002/SUR SITE/2022	8302TV	Visite	1165949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23765	-	-	-	-
215	1161894/ANT/002/SUR_SITE/2022	4334AG	Visite	1165950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	1161925/ANT/002/SUR_SITE/2022	0110TAU	Visite	1165951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	1161944/ANT/002/SUR SITE/2022	4483TAF	Contre	1165952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1117121 du 16/06/2022 au CENSERO BETONGOLO
218	1161941/ANT/002/SUR_SITE/2022	6792TN	Visite	1165953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	1161945/ANT/002/SUR_SITE/2022	3097TAK	Visite	1165954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23766	-	-	-	-
220	1161982/ANT/002/SUR_SITE/2022	2126TK	Visite	1165955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23767	-	-	-	-
221	1161992/ANT/002/SUR_SITE/2022	5151TS	Visite	1165956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23768	-	-	-	-
222	1162006/ANT/002/SUR_SITE/2022	3476TAH	Visite	1165957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 24001	-	-	-	-	-
223	1161975/ANT/002/SUR_SITE/2022	6764TBK	Visite	1165958	-	-	-	37113	-	-	-	-	-	34001	-	-	-	-	-
224	1162002/ANT/002/SUR_SITE/2022 1162003/ANT/002/SUR_SITE/2022	4012TBS 6112UD	Visite Visite	1165959 1165960	-	-	-	1	-	-	-	-	-	<u>-</u>	-	-	-	-	-
225	1162008/ANT/002/SUR_SITE/2022	9539TAM	Visite	1165960	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	1162011/ANT/002/SUR SITE/2022	6133TAR	Visite	1165962	<u> </u>	-	-	-	-	<del>  -</del>	-	-	-	<del>-</del>	-	-	-	-	-
228	1162026/ANT/002/SUR SITE/2022	4065TAP	Visite	1165963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	1162014/ANT/002/SUR SITE/2022	0357TAV	Visite	1165964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	1162035/ANT/002/SUR SITE/2022	2905TBS	Visite	1165965	-	-	-	37114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	1162018/ANT/002/SUR_SITE/2022	1368TBJ	Visite	1165966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23769	-	-	-	-
232	1162029/ANT/002/SUR_SITE/2022	0706AJ	Visite	1165967	-	-	-	37115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	1162048/ANT/002/SUR_SITE/2022	1319TAH	Visite	1165968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23770	-	-	-	-
234	1162052/ANT/002/SUR_SITE/2022	0427AF	Visite	1165969	-	-	-	-	-	-	20504	-	-	-	-	-	-	-	-
235	1162055/ANT/002/SUR_SITE/2022	1161TBH	Visite	1165970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	1162108/ANT/002/SUR_SITE/2022	5883TBL	Visite	1165971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	1162120/ANT/002/SUR_SITE/2022	4984TAL	Visite	1165972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	1162100/ANT/002/SUR_SITE/2022	1989ME	Visite	1165973	-	-	-	37116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	1162105/ANT/002/SUR_SITE/2022	4949TAJ	Visite	1165974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	1162109/ANT/002/SUR_SITE/2022	9862TBM	Visite	1165975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	CE (4)	CB (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
241	1162114/ANT/002/SUR_SITE/2022	6562TBM	Visite	1165976	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	•	-	-	-	-
242	1162115/ANT/002/SUR_SITE/2022	3425TBE	Visite	1165977	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	•	-	-	-	-
243	1162125/ANT/002/SUR_SITE/2022	4662TBH	Visite	1165978	-	-	-	37117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1162126/ANT/002/SUR_SITE/2022	9702TBA	Visite	1165979	-	-	-	37118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	1162136/ANT/002/SUR_SITE/2022	2062TAH	Visite	1165980	-	-	-	-	-	-	20505	-	-	-	-	-	-	-	-
246	1162131/ANT/002/SUR_SITE/2022	5427TU	Visite	1165981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	242	NOMBRE IT	246	0	0	15	34	0	2	18	0	2	30	22	0	0	2	

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE :**

(3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 246 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 15 (5) - Carte blanche utilisé : 34 (6) - Carte jaune utilisé : (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : (8) - Carte rouge utilisé : 0 18 (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (10) - CIM 31 utilisé: (11) - CIM 31 Bis utilisé: 30 (12) - CIM 32 utilisé : 22 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : (14) - Plaque châssis utilisé: 0 0 (15) - ADM 2

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:**

Authenticité : 2 Autres : 0 Caractéristique : 0 Constatation : 0 Contre : 7 Duplicata visite : 0 Duplicata réception : 0 Mutation : 3 Rébut(s) : 1 Réception : 0 Visite : 233 Spécial : 0

A Betongolo, le 02 août 2022