DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

\_\_\_\_\_

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE ALASORA



## FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 30/06/2022

NIO	DEFEDENCE OPERATION	NIO INANA	Motif	PV	PVM	PVCM	CE	СВ	CJ	CJBR	CR	CAE	CIM31	CIM31B	CIM32	CIM32B	PLQ	ADM
N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1129985/ANT/004/SUR_SITE/2022	4922TBL	Visite	1133333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1129986/ANT/004/SUR_SITE/2022	9091TAM	Visite	1133334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31872	-	-	-	-
3	1129987/ANT/004/SUR_SITE/2022	2285TAN	Visite	1133335	-	-	-	-	32429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1129989/ANT/004/SUR_SITE/2022	2947TAC	Visite	1133336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20184	-	-	-
5	1129991/ANT/004/SUR_SITE/2022	6907TBP	Visite	1133337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31873	-	-	-	-
6	1129995/ANT/004/SUR_SITE/2022	9720TAM	Visite	1133338	-	-	-	-	-	6259	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1129994/ANT/004/SUR_SITE/2022	2994TBF	Visite	1133339	-	-	-	-	-	-	18759	-	-	-	-	-	-	-
8	1130003/ANT/004/SUR_SITE/2022	2399TBN	Visite	1133340	-	-	-	35321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1130004/ANT/004/SUR_SITE/2022	2165TN	Visite	1133341	-	-	-	35322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	Rebut	1133342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1130017/ANT/004/SUR_SITE/2022	4340TAS	Visite	1133343	-	-	110885	-	-	-	-	-	-	31874	-	-	-	-
12	1130013/ANT/004/SUR_SITE/2022	9489TAG	Visite	1133344	-	-	-	-	-	-	18760	-	-	-	-	-	-	-
13	1130016/ANT/004/SUR_SITE/2022	2785TBD	Visite	1133345	-	-	-	-	32430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1130036/ANT/004/SUR_SITE/2022	6836TBC	Visite	1133346	-	-	-	-	32431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1130042/ANT/004/SUR_SITE/2022	2413TBM	Visite	1133347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31875	-	-	-	-
16	1130048/ANT/004/SUR_SITE/2022	8414FE	Visite	1133348	-	-	-	35323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1130049/ANT/004/SUR_SITE/2022	9892TBP	Visite	1133349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31876	-	-	-	-
18	1130052/ANT/004/SUR_SITE/2022	8012TAH	Visite	1133350	-	-	-	35324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1130078/ANT/004/SUR_SITE/2022	2393TBS	Visite	1133351	-	-	-	35325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1130088/ANT/004/SUR_SITE/2022	8464TAJ	Visite	1133352	-	-	-	-	-	-	18761	-	-	-	-	-	-	-
21	1130097/ANT/004/SUR SITE/2022	2710TBR	Contre	1133353	-	-	-	-	-	-	18762	-	-	-	-	-	-	-
22	1130086/ANT/004/SUR_SITE/2022	6739TBB	Visite	1133354	-	-	-	-	-	-	18763	-	-	-	-	-	-	-
23	1130103/ANT/004/SUR_SITE/2022	4660TBM	Visite	1133355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31877	-	-	-	-
24	1130118/ANT/004/SUR_SITE/2022	9567TV	Visite	1133356	-	-	-	35326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1130119/ANT/004/SUR_SITE/2022	5684TAS	Visite	1133357	-	-	-	-	-	6260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1130126/ANT/004/SUR_SITE/2022	6146TBK	Visite	1133358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31878	-	-	-	-
27	1130160/ANT/004/SUR_SITE/2022	1031TBJ	Visite	1133359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20185	-	-	-
28	501	-	Authenticité	1133360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1130164/ANT/004/SUR_SITE/2022	8860TBN	Visite	1133361	-	-	-	35328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1130154/ANT/004/SUR_SITE/2022	2122TBP	Visite	1133362	-	-	110886	-	-	-	18764	-	-	-	-	-	-	-
31	1130162/ANT/004/SUR_SITE/2022	8095TAS	Visite	1133363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31880	-	-	-	-
32	1130172/ANT/004/SUR_SITE/2022	7216TD	Visite	1133364	-	-	-	35327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	Rebut	1133365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1130175/ANT/004/SUR_SITE/2022	3070TBN	Visite	1133366	-	-	-	-	32433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1130179/ANT/004/SUR_SITE/2022	4780TBM	Visite	1133367	-	-	-	-	32432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1130180/ANT/004/SUR_SITE/2022	4272DG	Visite	1133368	-	-	-	-	-	-	18765	-	-	-	-	-	-	-
37	1130183/ANT/004/SUR_SITE/2022	3300TBJ	Visite	1133369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31879	-	-	-	-
38	1130214/ANT/004/SUR_SITE/2022	4941TBH	Visite	1133370	-	-	-	35329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1130209/ANT/004/SUR_SITE/2022	7936TAR	Visite	1133371	-	-	-	35330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Erreur (N° contrôle 1133372)	Erreur	Visite	1133372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1130208/ANT/004/SUR_SITE/2022	8252AG	Visite	1133373	-	-	-	-	-	-	18766	-	-	-	-	-	-	-
42	1130231/ANT/004/SUR_SITE/2022	8856TBF	Visite	1133374	-	-	-	35331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1130226/ANT/004/SUR_SITE/2022	2355TBR	Visite	1133375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31881	-	-	-	-
44	1130223/ANT/004/SUR_SITE/2022	5505TBF	Visite	1133376	-	-	110887	-	-	-	18767	-	-	-	-	-	-	-
45	1130219/ANT/004/SUR_SITE/2022	4705MC	Visite	1133377	-	-	-	35332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1130249/ANT/004/SUR_SITE/2022	7883TAB	Visite	1133378	-	-	-	-	-	-	18768	-	-	-	-	-	-	-
47	1130261/ANT/004/SUR_SITE/2022	3896TAR	Visite	1133379	-	-	-	-	32434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1130293/ANT/004/SUR_SITE/2022	2463TBM	Visite	1133380	-	-	110888	-	-	-	-	-	-	31882	-	-	-	-
49	1130241/ANT/004/SUR_SITE/2022	9759TV	Visite	1133381	-	-	-	-	32436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Erreur (N° contrôle 1130424)	Erreur	Visite	1133382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1130280/ANT/004/SUR_SITE/2022	7734TV	Visite	1133383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31883	-	-	-	-
52	1130272/ANT/004/SUR_SITE/2022	9541AH	Visite	1133384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1130270/ANT/004/SUR SITE/2022	3122TBL	Visite	1133385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31884	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	<b>CB</b> (5)	<b>CJ</b> (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)
54	1130268/ANT/004/SUR_SITE/2022	5521TBD	Visite	1133386	-	-	-	35334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1130266/ANT/004/SUR_SITE/2022	1812TAG	Visite	1133387	-	-	-	35335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1130275/ANT/004/SUR_SITE/2022	2161TBN	Visite	1133388	-	-	-	-	32435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1130287/ANT/004/SUR_SITE/2022	0795TAU	Visite	1133389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1130285/ANT/004/SUR_SITE/2022	1727TBG	Visite	1133390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1130313/ANT/004/SUR_SITE/2022	2166TP	Visite	1133391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20186	-	-	-
60	1130307/ANT/004/SUR_SITE/2022	9964TAK	Visite	1133392	-	-	-	35336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1130317/ANT/004/SUR_SITE/2022	2994TBG	Visite	1133395	-	-	-	-	-	-	18769	-	-	-	-	-	-	-
62	1130305/ANT/004/SUR_SITE/2022	1706TU	Visite	1133396	-	-	-	-	32437	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1130301/ANT/004/SUR_SITE/2022	6367TS	Visite	1133397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31885	-	-	-	-
64	1130299/ANT/004/SUR_SITE/2022	0750TBM	Visite	1133398	-	-	-	-	-	-	18770	-	-	-	-	-	-	-
65	1130309/ANT/004/SUR_SITE/2022	3965TBL	Visite	1133400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31887	-	-	-	-
66	1130316/ANT/004/SUR_SITE/2022	1077TAS	Visite	1133404	-	-	-	35338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	62	NOMBRE IT	66	0	0	4	16	9	2	12	0	0	15	3	0	0	0

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE :**

(1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 66 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 4 (5) - Carte blanche utilisé : 16 (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (10) - CIM 31 utilisé : (6) - Carte jaune utilisé : 9 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : 2 (8) - Carte rouge utilisé : 12 15 3 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : (14) - Plaque châssis utilisé : 0 (11) - CIM 31 Bis utilisé: (12) - CIM 32 utilisé: 0 (15) - ADM

## **RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:**

Authenticité : 1 Autres : 0 Caractéristique : 0 Constatation : 0 Contre : 1 Duplicata visite : 0 Duplicata réception : 0 Mutation : 0 Rébut(s) : 2 Réception : 0 Visite : 62 Spécial : 0

A Alasora, le 25 juillet 2022