DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES

CENTRE DE LA SECURITE ROUTIERE ALASORA



FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 27/06/2022

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1126698/ANT/004/SUR SITE/2022	2532TBS	Visite	1132634	-	-	105848	-	-	6227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1126697/ANT/004/SUR SITE/2022	1618TAK	Visite	1132635	-	-	-	-	32334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1126696/ANT/004/SUR SITE/2022	3552TBG	Visite	1132636	-	-	-	35124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1126702/ANT/004/SUR SITE/2022	7480TAF	Visite	1132637	-	-	105849	-	-	-	18643	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1126705/ANT/004/SUR SITE/2022	9032TJ	Visite	1132638	-	-	-	35126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1126700/ANT/004/SUR SITE/2022	8345AG	Visite	1132639	-	-	-	35125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1126701/ANT/004/SUR SITE/2022	9427TBE	Visite	1132640	-	-	-	-	32335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1126699/ANT/004/SUR SITE/2022	7177TBN	Visite	1132641	-	-	-	-	32336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1126707/ANT/004/SUR SITE/2022	6347TBK	Visite	1132642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31737	-	-	-	-	-
10	1126704/ANT/004/SUR SITE/2022	3456TBG	Visite	1132643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31738	-	-	-	-	-
11	1126703/ANT/004/SUR SITE/2022	0632TV	Visite	1132644	-	-	-	-	-	6228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1126710/ANT/004/SUR SITE/2022	5896TBD	Visite	1132645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31739	-	-	-	-	-
13	1126711/ANT/004/SUR SITE/2022	8679TBK	Visite	1132646	-	-	105850	-	-	-	-	-	-	31740	-	-	-	-	-
14	1126729/ANT/004/SUR SITE/2022	5011AG	Visite	1132647	-	-	-	-	-	-	18644	-	-	-	-	-	-	-	-
15	481	-	Authenticité	1132648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
16	1126723/ANT/004/SUR SITE/2022	5206TAK	Visite	1132649	-	-	-	-	-	-	18645	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1126724/ANT/004/SUR SITE/2022	1733TAH	Visite	1132650	-	-	105851	-	-	-	18646	-	-	-	-	- 1	-	-	-
18	1126734/ANT/004/SUR SITE/2022	1966TBM	Visite	1132651	-	-	-	-	-	-		-	-	31741	-	-	-	-	-
19	1126745/ANT/004/SUR SITE/2022	5284TBF	Visite	1132652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31742	-	-	-	-	-
20	1126750/ANT/004/SUR SITE/2022	0030TBS	Visite	1132653	-	-	-	35127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1126755/ANT/004/SUR SITE/2022	0326TBK	Visite	1132654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31743	-	-	-	-	-
22	1126756/ANT/004/SUR SITE/2022	3539TBK	Visite	1132655	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
23	1126753/ANT/004/SUR SITE/2022	5334TBM	Visite	1132656	-	-	105852	-	-	-	-	-	-	31744	-	-	-	-	-
24	1126752/ANT/004/SUR SITE/2022	4050TAH	Visite	1132657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31745	-	-	-	-	-
25	1126761/ANT/004/SUR SITE/2022	9940TAC	Visite	1132658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADM	-
26	1126771/ANT/004/SUR SITE/2022	5642TBL	Visite	1132659	-	-	-	-	-	-	18647	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1126775/ANT/004/SUR SITE/2022	6254TBM	Visite	1132660	-	-	-	-	-	-		-	6932	-	-	-	-	-	-
28	1126769/ANT/004/SUR SITE/2022	8494TBL	Visite	1132661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31746	-	-	-	-	-
29	1126791/ANT/004/SUR SITE/2022	5023TBK	Visite	1132662	-	_	-	35128	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
30	1126789/ANT/004/SUR SITE/2022	7586TAH	Visite	1132663	-	-	-	35129	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
31	1126787/ANT/004/SUR SITE/2022	1848TBH	Visite	1132664	-	_	105853	-	-	-	18648	-	_	-	-	-	-	-	-
32	1126783/ANT/004/SUR SITE/2022	7065TBG	Visite	1132665	-	_	-	35130	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
33	1126784/ANT/004/SUR SITE/2022	8220TBF	Visite	1132666	-	_	-	-	-	-	-	-	_	31747	-	-	-	-	-
34	1126786/ANT/004/SUR SITE/2022	1572TBE	Visite	1132667	-	_	-	35131		-	-	-	_	-	-	-	-	_	-
35	1126798/ANT/004/SUR SITE/2022	2322TBC	Visite	1132668	-	_	-	35132		-	-	-	_	_	-	-	-	-	-
36	1126797/ANT/004/SUR SITE/2022	9527TAE	Visite	1132669	-	_	-	35133		-	-	-	_	_	-	-	-	-	-
37	1126802/ANT/004/SUR SITE/2022	1716TBK	Visite	1132670	-	_	-	-	-	6229	-	-	_	_	-	-	-	-	-
38	1126810/ANT/004/SUR SITE/2022	0529TBK	Contre	1132671	-	-	-	35134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1126034 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
39	1126813/ANT/004/SUR SITE/2022	1483TAJ	Visite	1132672	-	-	-	-	-	-	18650	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1126818/ANT/004/SUR SITE/2022	4465TBR	Visite	1132673	-	-	-	35135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1126820/ANT/004/SUR SITE/2022	9400TAG	Visite	1132674	-	-	-	35136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1126832/ANT/004/SUR SITE/2022	4716TBK	Visite	1132675	-	-	-	35137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1126836/ANT/004/SUR SITE/2022	7930FE	Visite	1132676	-	-	-	35138	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
44	1126846/ANT/004/SUR SITE/2022	7977TBN	Visite	1132677	-	-	-	-	-	-	18649	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1126849/ANT/004/SUR SITE/2022	2403TAA	Visite	1132678	-	-	-	35139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	482	-	Authenticité	1132679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1126855/ANT/004/SUR SITE/2022	9488TAE	Visite	1132680	-	-	-	-	32337	-	-	_	_	_	-	- 1	-	-	-
48	1126851/ANT/004/SUR SITE/2022	7690TBF	Visite	1132681	-	_	_	-	-	-	18651	_	_	-	-	- 1	_	-	-
49	1126853/ANT/004/SUR SITE/2022	6813TBR	Visite	1132682	-	-	-	_	-	-	-	-	-	31748	-	-	-	-	-
50	1126866/ANT/004/SUR SITE/2022	5494TBM	Visite	1132683	-	-	105854	-	-	-	-	-	-	31748	-	-		-	-
51	1126867/ANT/004/SUR SITE/2022	1675TBM	Visite	1132684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31751	-			-	-
71	11200011/011/004/3017_311E/2022	TOLOIDIN	VISILE	1132004										1 21121			<u>-</u>		<u>-</u>

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
52 53	1126857/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126876/ANT/004/SUR_SITE/2022	2568TBF 9129TAV	Visite Visite	1132685 1132686	-	-	105855	-	32338	-	-	-	-	-	20145	-	-	-	-
54	1126872/ANT/004/SUR_SITE/2022	4956TBC	Visite	1132687	-	-	-	-	32338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1126870/ANT/004/SUR SITE/2022	3808TAS	Visite	1132688	_	-	105856	-	-	-	-	-	-	31750	-	-	_	_	-
56	1126903/ANT/004/SUR SITE/2022	7147TS	Contre	1132689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31752	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1067612 du 27/04/2022 au CENSERO ALASORA
57	1126885/ANT/004/SUR_SITE/2022	6911TBG	Visite	1132690	-	-	-	-	-	-	18652	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1126878/ANT/004/SUR_SITE/2022	7327TBG	Visite	1132691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31753	-	-	-	-	-
59	1126918/ANT/004/SUR_SITE/2022	5949TBL	Visite	1132692	-	-	105857	-	-	-	18653	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1126906/ANT/004/SUR_SITE/2022	2420TBR	Visite	1132693	-	-	105858	-	-		18654	-	-	-	-	-	-	-	-
61 62	1126911/ANT/004/SUR_SITE/2022 483	6528TAR	Visite Authenticité	1132694 1132695	-	-	-	-	-	6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1126943/ANT/004/SUR SITE/2022	2730TBJ	Visite	1132696		-	-	-	-	-	-	-	-	31754	-	-	-	-	-
64	1126932/ANT/004/SUR SITE/2022	5284TBN	Visite	1132697	-	-	-	-	32339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1126928/ANT/004/SUR SITE/2022	9200TAM	Visite	1132698	-	-	-	35140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1126937/ANT/004/SUR_SITE/2022	2231TAS	Visite	1132699	-	-	105859	-	-	-	-	-	-	31755	-	-	-	-	-
67	1126922/ANT/004/SUR_SITE/2022	0332TAF	Visite	1132700	-	-	-	-	-	-	18655	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1126923/ANT/004/SUR_SITE/2022	2927TBL	Visite	1132701	-	-	105860	-	-	-	-	-	-	31756	-	-	-	-	-
69	1126952/ANT/004/SUR_SITE/2022	7948TAG	Visite	1132702	-	-	-	-	-	-	-	-	6933	-	-	-	-	-	-
70	1126983/ANT/004/SUR_SITE/2022	5547TBR	Visite	1132703	-	-	105861	-	32340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1126955/ANT/004/SUR_SITE/2022	9020TAB	Visite	1132704 1132705	-	-	-	35141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 73	1126954/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126947/ANT/004/SUR_SITE/2022	5140TAM 3186TBM	Visite Visite	1132705	-	-	105862	-	-	-	-	-	-	31757	20146	-		-	-
74	1126949/ANT/004/SUR SITE/2022	2700TBR	Visite	1132700		-	-	-	-	-	18656	-	-	31/3/	-	-		-	-
75	484	-	Authenticité	1132707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
76	1126973/ANT/004/SUR SITE/2022	1910TBD	Contre	1132709	-	-	-	-	32341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1125512 du 24/06/2022 au CENSERO ALASORA
77	1126960/ANT/004/SUR SITE/2022	2223TAB	Visite	1132710	-	-	-	-	32342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1126959/ANT/004/SUR_SITE/2022	4748TAF	Visite	1132711	-	-	-	-	32343	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
79	1126956/ANT/004/SUR_SITE/2022	3675TBC	Visite	1132712	-	-	-	35142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1126969/ANT/004/SUR_SITE/2022	8817TBA	Visite	1132713	-	-	-	35143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1126986/ANT/004/SUR_SITE/2022	5799TBH	Visite	1132714	-	-	-	35144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1127031/ANT/004/SUR_SITE/2022	2325TBS	Visite	1132715	-	-	105863	-	32347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 84	1127023/ANT/004/SUR_SITE/2022 1126996/ANT/004/SUR_SITE/2022	3689TAA 4669TBN	Visite Visite	1132716 1132717	-	-	-	-	32344	6231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1126998/ANT/004/SUR_SITE/2022	5884TV	Visite	1132717	<u> </u>	-	-	-	32345	0231	-	-	-	_		-	-	-	-
86	1127007/ANT/004/SUR SITE/2022	0231FE	Visite	1132719	-	-	-	35145	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
87	1073476/ANT/010/SUR SITE/2022	8958TAJ	Mutation	1132720	-	-	105864	-	32346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1127014/ANT/004/SUR_SITE/2022	1234TAC	Visite	1132721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1127021/ANT/004/SUR_SITE/2022	8220TAP	Visite	1132722	-	-	-	35146	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
90	1127041/ANT/004/SUR_SITE/2022	4884TBM	Visite	1132723	-	-	-	35147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1127042/ANT/004/SUR_SITE/2022	5706UD	Visite	1132724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31758	-	-	-	-	-
92	1127037/ANT/004/SUR_SITE/2022	3225TAU	Visite	1132725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20147	-	-	-	-
93	1127038/ANT/004/SUR_SITE/2022	4160TBF	Visite	1132726	-	-	-	35148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 95	1127034/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127032/ANT/004/SUR_SITE/2022	2366TAJ 0716TN	Visite Visite	1132727 1132728	-	-	-	35149	-	-	-	-	-	-	20148	-	-	-	-
95	1127052/ANT/004/SUR_SITE/2022	6642TAE	Visite	1132728	<u> </u>	-	-	35150	-	-	-	-	-	-	20148	-	-	-	
97	1127065/ANT/004/SUR SITE/2022	8351TR	Visite	1132729	-	-	-	-	32348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1127062/ANT/004/SUR SITE/2022	5434TAH	Visite	1132731	-	-	-	-	32349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1127086/ANT/004/SUR_SITE/2022	4327TM	Visite	1132732	-	-	105865	-	-	-	-	-	-	31759	-	-	-	-	-
100	1127082/ANT/004/SUR_SITE/2022	8500TAR	Visite	1132733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31760	-	-	-	-	-
101	1127081/ANT/004/SUR_SITE/2022	6019TAJ	Visite	1132734	-	-	-	-	-	-	18657	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1127101/ANT/004/SUR_SITE/2022	7744TBM	Visite	1132735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31761	-	-	-	-	-
103	1127094/ANT/004/SUR_SITE/2022	7397TAU	Visite	1132736	-	-	105866	-	-	-	-	-	6934	- 04700	-	-	-	-	-
104	1127089/ANT/004/SUR_SITE/2022	6469TP	Visite	1132737	-	-	-	-	-	-	10650	-	-	31762	-	-	-	-	-
105 106	1127092/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127097/ANT/004/SUR_SITE/2022	9696TBN 0175TBS	Visite Visite	1132738 1132739	-	-	-	35151	-	-	18658	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1127109/ANT/004/SUR_SITE/2022	6352TBM	Visite	1132739	<u> </u>	-	-	22121	-	-	-	-	-	31763	-	-	-	-	-
107	1127109/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127103/ANT/004/SUR_SITE/2022	3509TBG	Visite	1132740	<u> </u>	-	-	35152	-	-	-	-	-	- 31703	-	-	-	-	-
100	1127114/ANT/004/SUR SITE/2022	3931TAM	Visite	1132741		-	-	-	-	-	18659	-	-	-	-	-	-	-	-
110	1127118/ANT/004/SUR SITE/2022	0230MF	Visite	1132743	-	-	105867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	485	-	Authenticité	1132744	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1127136/ANT/004/SUR_SITE/2022	0833TBL	Visite	1132745	-	-	105868	-	-	-	-	-	-	31764	-	-	-	-	-
113	1127135/ANT/004/SUR_SITE/2022	6903TAV	Visite	1132746	-	-	-	35153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1127141/ANT/004/SUR_SITE/2022	0211TBP	Visite	1132747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20149	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR	CAE	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
115	1127140/ANT/004/SUR_SITE/2022	7686TBC	Visite	1132748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31765	-	-	-	-	-
116	1127139/ANT/004/SUR_SITE/2022	5681TBM	Visite	1132749	-	-	-	-	32350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	1127164/ANT/004/SUR_SITE/2022	1505TBN	Visite	1132750	-	-	-	-	-	6232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1127163/ANT/004/SUR_SITE/2022	8698TBG	Visite	1132751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1127159/ANT/004/SUR_SITE/2022	2569TBL	Visite	1132752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31766	-	-	-	-	-
120 121	1127161/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127152/ANT/004/SUR_SITE/2022	0244TBP 7860TBP	Visite Visite	1132753 1132754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31767	-	-	-	-	-
122	1001693/ANT/004/SUR SITE/2022	3848TAD	Mutation	1132755	-	-	-	35154	-	-	-	-	-	31/0/	-	-	-	-	
122	1001093/AN1/004/30N 311L/2022	30401AD	Widtation	1132733	-	_	-	33134	-	-	_		-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1117983 du
123	1127192/ANT/004/SUR SITE/2022	5611TBP	Contre	1132756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31768	-	-	-		17/06/2022 au CENSERO ALASORA
124	1127154/ANT/004/SUR_SITE/2022	6306TBB	Visite	1132757	-	-	-	-	32351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	1127175/ANT/004/SUR_SITE/2022	9960TS	Visite	1132758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20150	-	-	-	-
126	1127180/ANT/004/SUR_SITE/2022	7746TBE	Visite	1132759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31769	-	-	-	-	-
127	1127186/ANT/004/SUR_SITE/2022	3118TAP	Visite	1132760	-	-	-	35155	-	-	-	-	-	-	- 20151	-	-	-	-
128 129	1127189/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127193/ANT/004/SUR_SITE/2022	4132TU 7270TBK	Visite Visite	1132761 1132762	-	-	-	-	32352	-	-	-	-	-	20151	-	-	-	-
130	1127200/ANT/004/SUR_SITE/2022	9720TBK	Visite	1132763	-	-	-	-	32353	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1127211/ANT/004/SUR SITE/2022	4178TBA	Visite	1132764	-	-	105869	-	-	_	-	_	_	-	-	-	_	-	_
132	1127219/ANT/004/SUR SITE/2022	0817TS	Visite	1132765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1127224/ANT/004/SUR SITE/2022	7971TBL	Visite	1132766	-	-	-	-	-	-	18660	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1127240/ANT/004/SUR SITE/2022	8265TBP	Visite	1132767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31770	-	-	-	-	-
135	1127177/ANT/004/SUR_SITE/2022	2710TBR	Visite	1132768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1127239/ANT/004/SUR_SITE/2022	3392TV	Visite	1132769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	486	-	Authenticité	1132770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	1127234/ANT/004/SUR_SITE/2022	6312TBG	Visite	1132771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31771	-	-	-	-	-
139	1127232/ANT/004/SUR_SITE/2022	5617TBH	Visite	1132772	-	-	-	-	-	-	18661	-	-	-	-	-	-	-	-
140	1127230/ANT/004/SUR_SITE/2022	5299TBR	Visite	1132773	-	-	105870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	1127203/ANT/004/SUR_SITE/2022	1035TBS	Visite	1132774	-	-	-	35156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1127216/ANT/004/SUR_SITE/2022	5546TU	Visite	1132775	-	-	-	-	-	-	18662	-	-	-	-	-	-	-	-
143 144	1127229/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127227/ANT/004/SUR_SITE/2022	9602TAB 0326TF	Visite Visite	1132776 1132777	-	-	-	35157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	1127251/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127251/ANT/004/SUR_SITE/2022	4871TBJ	Visite	1132778	-	-	-	-	-	-	18663	-	-	-	-	-	-	-	-
146	1127246/ANT/004/SUR SITE/2022	6221TV	Visite	1132779	-	_	-	-	-	_	-	_	_	-	20152	-	-	-	_
147	1127264/ANT/004/SUR SITE/2022	0688TAP	Visite	1132780	-	_	-	-	32354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1127309/ANT/004/SUR SITE/2022	2427TAN	Visite	1132781	-	-	-	35158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	1127300/ANT/004/SUR SITE/2022	1155TBD	Visite	1132782	-	-	-	-	-	-	18664	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1127286/ANT/004/SUR_SITE/2022	2182TBS	Visite	1132783	-	-	-	35159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1127280/ANT/004/SUR_SITE/2022	1331TAG	Visite	1132784	-	-	-	35160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1127287/ANT/004/SUR SITE/2022	8698TBG	Contre	1132785	-	-	-	35161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1127163 du 27/06/2022 au CENSERO ALASORA
153	1127295/ANT/004/SUR_SITE/2022	7653TBH	Visite	1132786	-	-	105871	-	-	-	-	-	-	31772	-	-	-	-	-
154	1127294/ANT/004/SUR_SITE/2022	5878TBD	Visite	1132787	-	-	-	-	32355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	1127290/ANT/004/SUR_SITE/2022	5847TAV	Visite	1132788	-	-	-	35162	-	-	10005	-	-	-	-	-	-	-	-
156 157	1127305/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127304/ANT/004/SUR_SITE/2022	6308TAN 5002TAG	Visite Visite	1132789 1132790	-	-	-	-	-	-	18665 18666	-	-	-	-	-	-	-	-
158	1127310/ANT/004/SUR_SITE/2022	3002TAG 3001TAE	Visite	1132790	-	-	-	-	32356	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1127320/ANT/004/SUR SITE/2022	7114TBL	Visite	1132792	-	_	-	-	-	_	_	_	_	-	-	_		-	_
160	1127318/ANT/004/SUR SITE/2022	4665TBF	Visite	1132793	-	_	-	-	-	_	-	-	-	31773	-	-	_	-	-
161	1127321/ANT/004/SUR SITE/2022	3126TBG	Visite	1132794	-	-	-	-	-	-	18667	-	-	-	-	-	-	-	-
162	1127324/ANT/004/SUR SITE/2022	8929TBL	Visite	1132795	-	-	-	35163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	1127332/ANT/004/SUR_SITE/2022	3266TAD	Visite	1132796	-	-	-	-	32357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	1127331/ANT/004/SUR_SITE/2022	3422FD	Visite	1132797	-	-	-	-	32358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	1127344/ANT/004/SUR_SITE/2022	3173TBH	Visite	1132798	-	-	-	35164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1127352/ANT/004/SUR_SITE/2022	8959TAS	Visite	1132799	-	-	-	-	-	6233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1127350/ANT/004/SUR_SITE/2022	4268TR	Visite	1132800	-	-	-	-	-	-	18668	-	-	-	-	-	-	-	-
168	1127349/ANT/004/SUR_SITE/2022	5935TAP	Visite	1132801	-	-	-	35165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	487	- 020ETDN	Authenticité	1132802	-	-	-	- 2E166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 171	1127382/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022	9395TBN 5255TAC	Visite Visite	1132803 1132804	-	-	-	35166	-	-	-	-	-	31776	-	-	-	-	-
172	1127399/ANT/004/SUR_SITE/2022 1127398/ANT/004/SUR_SITE/2022	2188TU	Visite	1132804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31776	20154	-	-	-	-
173	1127395/ANT/004/SUR_SITE/2022	1537TBE	Visite	1132806	-	-	-	-	32359	-	-	-	-	-	- 20154	-	-	-	-
174	1127389/ANT/004/SUR SITE/2022	8024TBJ	Visite	1132807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31774	-	-	-	-	-
175	1127393/ANT/004/SUR SITE/2022	0756TAF	Visite	1132808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20155	-	-	-	-
176	1127392/ANT/004/SUR SITE/2022	5229TBM	Visite	1132809	-	-	-	-	32360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1127407/ANT/004/SUR_SITE/2022	8642TAE	Visite	1132810	-	-	-	35167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100	N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM	PVCM	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR	CR (8)	CAE	CIM31 (10)	CIM31B	CIM32	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
195	178	1127404/ANT/004/SUR_SITE/2022		Visite							-	-	-				-	-	1	-
1979-04-07-06-06-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-		1127422/ANT/004/SUR_SITE/2022	0401TAM	+		-	-	-		-	-	-	-	-	31777	-	-	-	-	-
Proceedings						-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-1987-197-298 (1979-1979) 1989-1979-1979-1979-1979-1979-1979-1979-				+			-	+					-	-	-	-			-	
1879 1879								+					+							
150 127-05-07-10-06-12 127-05 1	_	_		+				1			-		+		-			-		
19 11/16/94/15/94 11/20/23 13/27 14/20/23 13/27 14/20/23 14/2		_		+			-	+	<u> </u>				<u> </u>		21770		_	-	 	
12 12 12 12 12 12 12 12							-	+							+					
18 1799-1799-1799-1799-1799-1799-1799-1799	_							+	-				+		1					
1296069105458, 916222 54810 54810 11522 1	\vdash						+	+					+						+	
127-259-101-1028-2	-			+				+	 		-		-		_			-	+	
1.2 1.2							_	+	 				-	-	-	-	-	-	+	
10 17/26/20/10/Coll 17/26/20 20/16 Veb. 12/26/2 12/26						-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1912 1772-250-750-750-18 1912-27 2011-25 2011-						-	-	-	-	-	6234		-	-	-	-	-	-	-	-
177.000.007.000.000.000.000.000.000.000.						-	-	105872	-	-		-	-	-	31780	-	-	-	-	-
12 12 12 12 12 12 12 12						-	-		-	-	-	-	-	-	-	20156	-	-	-	-
12 12 12 12 12 13 13 13	195	1127484/ANT/004/SUR_SITE/2022	1211TBM	Visite	1132828	-	-	-	-	32363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 12 12 12 12 13 13 13	196	1127483/ANT/004/SUR_SITE/2022	3583TBN	Visite	1132829	-	-	-	-	32364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279 1279-044-070-04-08-1 1279-04-08-08-1 1279-04-08-08-1 1279-04-08-08-1 1279-04-08-08-1 1279-0	197	1127490/ANT/004/SUR_SITE/2022	7529TAD			-	-	-		-	-	-	-	-	-	20157	-	-	-	-
201 127551/APT-000-98 875/022 20217A Web 127659 127651 1276		1127507/ANT/004/SUR_SITE/2022	2389TAC	Visite		-	-	-	35172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		_		+		-	-	105873	-	-		-	-	-	-	20158	-	-	-	-
127500APT00CAURS STEROOZ 2007AD Vale 112905		_		+		-	-	-	-		6235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				+		-	-	105874	-	32365	-	-	-	-	-	ļ	-	-	-	-
11/7518ANTINGAUS STEROZZ		_		+			-	+	-		-	-	-	-	-	20159	-	-	-	-
205 127517ANTIONASUR SITE/2022 41576A College 112838							-	+					 	-		-	_	-	-	-
	204	1127515/ANT/004/SUR_SITE/2022	5700TAA	Visite	1132837	-	-	-	35173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207 1127588AHT00ASUR_STEP202 987TEL Voide 113594	205	1127517/ANT/004/SUR SITE/2022	4190TBA	Contre	1132838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31782	-	-	-	-	26/04/2022 au CENSERO
288 1127500AATTOOKSUR STEROZOZ 1572TS Visite 112864	206	1127518/ANT/004/SUR_SITE/2022	9211TAR	Visite	1132839	-	-	105875	-	-	-	-	-	-	31783	-	-	-	-	-
200 117758/ANTIONOSUR STEROZZZ 2518 1137642		1127528/ANT/004/SUR_SITE/2022	9897TBL	Visite		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31784	-	-	-	-	-
1215 127587ANTORUSUS STE/2022 2918 132844	208	1127540/ANT/004/SUR_SITE/2022				-	-	-	-	32366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 1127549ANTONOUSUR STE/2022 2991780 Visite 112844						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212 112756/ANT/0004SUR, STIF/20022 2019 112846				+		-	-	-	-	32367	-		-	-	-	-	-	-	-	-
233 112756/ANT/DOUSUR STIE/2022 2991TBD Visite 1132846						-	-	-	 		-	18671	-	-	-	-	-	-	-	-
214 1127580ANTIOLOGY SITE/2002 922TAS Visite 1128447				+				+				-	-	-	- 04705	-	-	-	+	
215 1125756ANTIOLOSUR_STEF2022 3417FF Visite 1132848							-	-			-	-	-	-	31/85	-	-	-	-	
216 112756/ANT/DOA/SUR STEP.2022 4708TS Visite 1123249							-	-		32369	-		-	-	-	-		-	-	
17 1127541ANTIOUASUR STIET2022 21461FBC Visite 1132850								+	<u> </u>	22270			-		-			-	-	
218 1127594ANT004SUR STEP2022 4090TBR Visite 1132851								+					-						+	
219 1127578/ANTIOOASUR, STEP2022 58427TAN Visible 1132855		_											+		-			-		
220 1127587/ANT/004SUR SITE/2022 75517A] Visite 1132853															31787			-		
221 112757/ANT/004/SUR SITE/2022 005/TAE Visite 1132856								+					 						 	
222 Erreur (N° controle 1157566) Erreur Visite 1132855								+			-		-	_	-	-	-	-	-	
1127557/ANT/004/SUR_SITE/2022 7998TBA								+					 				-		+	
224 1127587/ANT/1004/SUR SITE/2022 0521TB				+		-	-	-	-	32372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225 1127567/ANT/004/SUR SITE/2022 0621TBJ Visite 1132858 - 18672 -		_				-	-	-	35177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27/05/2022 au CENSERO
226 1127584/ANT/004/SUR SITE/2022 7010TBM Visite 1132860	225	1127567/ANT/004/SUR SITF/2022	0621TB.1	Visite	1132858	-	_	-	_	-	-	18672	-	-	-	-	-	-	-	
227 1127594/ANT/004/SUR_SITE/2022 6236tp Visite 1132860								+	<u> </u>			-	<u> </u>				-	-	+	
228 1127589/ANT/1004/SUR SITE/2022 9828TM Visite 1132861 35179		_						+				-	 				-	-	+	
229 1127588/ANT/004/SUR_SITE/2022 4806TBC Visite 1132862 20160				+				+			-									
230 1127602/ANT/004/SUR_SITE/2022 0910TN Visite 1132863 18673				+		-	-	-		-	-	-	-	-	-	20160	-	-	-	-
231 1127617/ANT/004/SUR_SITE/2022 0567TBS Visite 1132864 35180 - -						-	-	-	-	-	-	18673	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-
233 1127618/ANT/004/SUR_SITE/2022 7676TBC Visite 1132866 18675	231		0567TBS	Visite	1132864				35180			-					-			
234 1127633/ANT/004/SUR SITE/2022 0244TBP Contre 1132867 35181			2380TBN	Visite		-	-	105877	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
234 1127633/ANT/004/SUR SITE/2022 0244TBP Contre 1132867 - - - 35181 - - - - - - - - -	233	1127618/ANT/004/SUR_SITE/2022	7676TBC	Visite	1132866	-	-	-	-	-	-	18675	-	-	-	-	-	-	-	-
235	234	1127633/ANT/004/SUR SITE/2022	0244TBP	Contre	1132867	-	-	-	35181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27/06/2022 au CENSERO
236 1127636/ANT/004/SUR_SITE/2022 6505TAJ Visite 1132869 -	235	1127622/ANT/004/SUR SITE/2022	6508TBF	Visite	1132868	-	-	-	35182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237 1127644/ANT/004/SUR_SITE/2022 4334TBN Visite 1132870 31788						-	-	-		-	-	18676	-	-	-	-	-	-	-	-
238 1127647/ANT/004/SUR_SITE/2022 7475TS Visite 1132871 35183						-	-	-	-	-	-		-	-	31788	-	-	-	-	-
239 1127649/ANT/004/SUR_SITE/2022 2323TBN Visite 1132872 35184		1127647/ANT/004/SUR_SITE/2022	7475TS	+	1132871		_	-				_			1	-	-	-	-	-
anning to 10.26 initiat 2022 à 12.56.22				Visite	1132872	-	-	-	35184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
240	1127664/ANT/004/SUR_SITE/2022	3088TBM	Visite	1132873	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31789	-	-	1	-	-
241	1127665/ANT/004/SUR_SITE/2022	4594TAS	Visite	1132874	-	-	-	-	32373	-	-	-	1	-	-	-	ı	-	-
242	1127669/ANT/004/SUR_SITE/2022	4040TBM	Visite	1132875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31790	-	-	-	-	-
243	489	-	Authenticité	1132876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1127677/ANT/004/SUR_SITE/2022	6869TBL	Visite	1132877	-	-	-	35185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	1127695/ANT/004/SUR_SITE/2022	7300TAD	Visite	1132878	-	-	-	35186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONTROLES	234	NOMBRE IT	245	0	0	30	63	40	9	34	0	3	53	16	0	0	1	

RECAPITULATION PAR TYPE D'IMPRIME TECHNIQUE:

(3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé : 0 (1) - Procès-verbal ordinateur utilisé : 245 (2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé : 0 (4) - Carnet d'entretien utilisé : 30 (5) - Carte blanche utilisé : 63 (7) - Carte jaune barrée rouge utilisé : (6) - Carte jaune utilisé : 40 (8) - Carte rouge utilisé : 34 (9) - Carte auto-école utilisé : 0 (10) - CIM 31 utilisé: (11) - CIM 31 Bis utilisé: 53 (12) - CIM 32 utilisé : 16 (13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) : (14) - Plaque châssis utilisé: 0 0 (15) - ADM 1

RECAPITULATION PAR TYPE D'UTILISATION:

Authenticité : 9 Autres : 0 Caractéristique : 0 Constatation : 0 Contre : 8 Duplicata visite : 0 Duplicata réception : 0 Mutation : 3 Rébut(s) : 0 Réception : 0 Visite : 225 Spécial : 0

A Alasora, le 26 juillet 2022