DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFY MARIE ANNE **ADRESSE** : SPSM AMBOASARY-SUD, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $9890 UB \,$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2519

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-AMBOVOMBE

RECU N°: 865738/TLR/014/SUR_SITE/2021

Date: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FILTRE A AIR A POSER

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA

GABINIAINA

Opérateur: GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS