DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAHERIMANANABENJAMIN OLIVIER} $$ ADRESSE: LOT II G 10 BIS TER AE AMBATOMARO, Tél. 0338220018 $$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $$ 5689TAD$$

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 911604/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- PATENTE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA Opérateur : RADAFISON Andrandraina Jean Henri APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS