## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MAMY LALA JOSE

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: \texttt{TSONGOBORY} \ \texttt{TOLIARA}, \ \textbf{T\'el}. \ 032 \ 72 \ 769 \ 12 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{2898UB} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2670

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

-----

RECU N°: 913881/TLR/008/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- RUPTURE DE FREIN
- TRAIN AV A REVISER
- AMORTISSEUR AV G SANS EFFET
- AMORTISSEUR AV D SANS EFFET

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiaina

Sylvain

Opérateur : RAKOTOZAFIARY Anderson

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS