DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: STE SPEEDY TUK TUK

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT}\ 198\ \mathtt{BIS}\ \mathtt{RUE}\ \mathtt{RAVOAHANGY}\ \mathtt{ESTHER}\ \mathtt{ANJOMA}\ \mathtt{PLLE}$

23/31, **Tél**. 0346427194

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3093AH

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0 **PV:** Ar 4 000

THT: Ar 11 000 TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 863885/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NETA PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- FREIN AVG NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur: RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS