DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: STE MAXIMO SARL

ADRESSE: III M 33 B L OUEST AMBOHIJANAHARY, Tél. 0326262487

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5976TBJ

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1250

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 871041/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE A REMPLACER
- LUNETTE ARR A REMPLACER

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany

Gérmain

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS