DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

IVATO-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862005/ANT/010/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

NOM: ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP

ADRESSE: BP 132 IVATO AEROPORT TELEPHONE: 0340478923

PROFESSION:-

NUM IMM : 4322TAP MARQUE : TOYOTA COMMUNE : IVATO

GENRE: VP TYPE: HZJ75LVMR CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:0051369

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 0288515

PTC :3035 PAV :2035 CU :1000

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1999

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE

LE:01/01/2011

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/03/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric Validité de circulation jusqu'au28/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N° :862005/ANT/010/SUR SITE/2021

De: ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4322TAP

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT :

 PTC
 3035

 DROIT
 Ar 10 000

 CARNET D'ENTRETIEN
 Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 0

 THT
 Ar 12 000

 TVA
 Ar 2 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 14 400**