## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** GABRIEL JEAN PATRICK RANDRIAMANANA ADRESSE: ANTANAMBAO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1326AH

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2550

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-FENERIVE-EST

-----

RECU N°: 870486/TNA/017/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo

Rodin

Opérateur : RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS