DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RANDRIAMBELOHERY SANDRATRINIAINA} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT VN 19 Y BIS C IVANJA}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{7465TAF} \\$

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 16000

DROIT: Ar 39 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IHOSY - FIANARANTSOA

RECU N°: 926773/FNR/025/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT G A REMPLACER
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT D A REMPLACER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean

Fred dy

Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 14/12/2021