## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** KALETA HOTEL **ADRESSE** : BP 70 TOLAGNARO, **Tél.** //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8197UA

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2375

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 905266/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- VEHICULE A PEINDRE
- DEMARREUR A VERIFIER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS