## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOARIMALALA JEAN ELI **ADRESSE** : LOT 302 CN°II PLLE 21/71 TANAMBAO VERRERIE, **Tél**. 0342163510

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6970AG

**USAGE EFFECTIF:** TBR

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2805

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 884890/FNR/015/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE CHOC AV/ARR A POSER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FUMEE EXCESSIVE
- DEFAUT DE MUTATION

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 19/12/2021