## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RANDRIAMAMILAZA JOELSON} \textbf{ADRESSE}: IC 224 TER A/A ANKADILALAMPOTSY, T\'el.~0346021610\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{6690TAN}$ 

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 25 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 31 000

 TVA:
 Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 921612/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- JEU IMPORTANT AXE RELAIS DE DIRECTION G
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(24/12/2021