DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANAIVOJAONA SYLVAIN

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT~09~E~08~ATSIMONTSENA,~\textbf{T\'el}.~033~80~594~42 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4162TAJ} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 14800

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

RECU N°: 868184/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CREMAILLERE A REPARER
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 05/10/2021